

2019

N.º EXP	RESOLUCION	FECHA	DESCRIPCION
23413/2018	INFORME ARQ	03/01/19	REPARACIÓN TERRAZAS EN C/ SANTA RITA, 15
21684/2018	INFORME ARQ	07/01/19	CAMBIO ROTULO C/ POETA JOAN VALLS LOCAL IZ
21666/2018	ALCALDÍA	09/01/19	ACONDICIONAR LOCAL EN C/ MESTRE ESPÍ, 42
23177/2018	ALCALDÍA	09/01/19	REFORMAS EN C/ GABRIEL MIRO, 7
23528/2018	ALCALDÍA	09/01/19	PARA APERTURA DE PUERTA C/ MÚSIC CARBONELL 12, DR
34/2019	INFORME ARQ	09/01/19	RETIRAR PIEDRAS DE BALCONES EN C/ LIBERTAD 38C
41/2019	INFORME ARQ	09/01/19	LOCALIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS EN MAL ESTADO C/ SANTA ROSA 8
43/2019	INFORME ARQ	09/01/19	REFORMA COCINA C/ RAMBLA 1
98/2019	INFORME ARQ	09/01/19	COLOCAR ZÓCALO Y PAVIMENTO NUEVO EN ENTRADA C/ INGENIERO VILAPLANA 5
179/2019	INFORME ARQ	09/01/19	REFORMA DE ALICANTADO Y SANITARIO EN CUARTO DE BAÑO OBRAS EN AV. JUAN GIL-ALBERT, 42 7 C
182/2019	INFORME ARQ	09/01/19	REFORMA COCINA C/ OLIVER 23
183/2019	INFORME ARQ	09/01/19	SUSTITUCIÓN DE PELDAÑO DE ENTRADA POR RAMPA C/ JUAN DE JUANES, 11
361/2019	INFORME ARQ	09/01/19	REFORMA DE ASEO Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO C/ TEODORO LLORENTE,7
468/2019	INFORME ARQ	10/01/19	REFORMA DE COCINA Y BAÑO C/ SANT ELOI, 53
475/2019	INFORME ARQ	10/01/19	DERRIBO DE TABIQUERÍA INTERIOR C/ RECONQUISTA, 42
479/2019	INFORME ARQ	10/01/19	DECLARACIÓN RESPONSABLE: IMPERMEABILIZAR TERRAZA C/ MÚSIC GONZALO BLANES 16
23526/2018	ALCALDÍA	16/01/19	SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DEL PATIO INTERIOR, SUELOS Y ACABADOS - C/ POETA JOAN VALLS, 23, 2º.
560/2019	INFORME ARQ	17/01/19	COLOCACIÓN UNA PUERTA EN C/ SAN JOSEP,22
675/2019	INFORME ARQ	17/01/19	DERRIBO MURETE JARDÍN POR TEMPORAL (URB MONTESOL A-6)

2019

722/2019	INFORME ARQ	17/01/19	ALICATADO EN COCINA Y COLOCACIÓN DE PUERTA INTERIOR EN DESPACHO C/ SANT BLAI, 26 (FILA CHANO)
742/2019	INFORME ARQ	17/01/19	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE C/ PAÍS VALENCIA 33
756/2019	INFORME ARQ	17/01/19	SANEADO DE CORNISA CON PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO C/ PAÍS VALENCIA 66
564/2019	INFORME ARQ	21/01/19	SANEAMIENTO DE HUMEDADES Y CAMBIO MARCO PUERTA EN C/ OLIVAR 55
569/2019	INFORME ARQ	21/01/19	REPARACIÓN PUNTUAL EN VENTANA POR FILTRACIONES DE AGUA C/ DOCTOR SEMPERE 28 - A
23482/2018	ALCALDÍA	24/01/19	PARA CAMBIO DE 8 VENTANALES Y REFORMA ASEO Y COCINA EN C/ MÚSIC GONÇAL BLANES 39 P02 DERECHA
656/2019	ALCALDÍA	24/01/19	CAMBIO DE VENTANAL C/ OLIVER, 7
933/2019	INFORME ARQ	24/01/19	SANEADO INTERIOR DE TRASTERO C/ SANT NICOLAU 16
1130/2019	INFORME ARQ	24/01/19	REFORMA DE COCINA Y BAÑO EN LA VIVIENDA PARTICULAR C/ BANYERES 39 7º
23094/2018	ALCALDÍA	28/01/19	REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN Y PINTADO DE BARANDILLAS C/ SANTA ROSA Nº 49.
1131/2019	ALCALDÍA	28/01/19	REFORMA UMBRAL Y SUSTITUCIÓN VIDRIO ESCAPARATE AV ALAMEDA 9 BAJO
21686/2018	ALCALDÍA	28/01/19	ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL SITO EN C/ POETA JOAN VALLS 24
1316/2019	INFORME ARQ	30/01/19	PARA REFORMA LOCAL EN C/ PONT DE SANT JORDI 4
1192/2019	INFORME ARQ	01/02/19	RETIRAR EMBOZO EN TUBERIA GENERAL DE DESAGÜES C/ OLIVAR DE LA BASSA 2
1314/2019	INFORME ARQ	01/02/19	REPARACIÓN BAJANTES Y TECHOS C/ GENERAL PRIETO 1
1404/2019	INFORME ARQ	01/02/19	REPARAR DESCONCHAMIENTO TECHO C/SANT NICOLAU 77
1516/2019	INFORME ARQ	01/02/19	REFORMA DE COCINA Y BAÑO C/ CAMÍ 77 5º
1522/2019	INFORME ARQ	01/02/19	REFORMA DE COCINA C/ SAN FRANCISCO Nº52.
1525/2019	INFORME ARQ	01/02/19	PARA REFORMA DE COCINA EN C/ JUAN GIL ALBERT 2

2019

1623/2019	INFORME ARQ	01/02/19	PICADO Y ENFOSCADO DE MUROS INTERIORES DE PIEDRA PZ EMILIO SALA, 9
1692/2019	INFORME ARQ	01/02/19	REPARACIÓN ACCESO ENTRADA Y SUSTITUCIÓN DE PERSIANA E ENTRADA A LOCAL C/ SANTA ROSA 18,00,
1701/2019	INFORME ARQ	01/02/19	PARA SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO Y HACER RAMPA EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO SITO EN C/ SABADELL Nº 41
1703/2019	INFORME ARQ	01/02/19	ALICATADO DE COCINA EN C/ POETA JOAN VALLS, 5, 02, 02
20689/2018	ALCALDÍA	07/02/19	MODIFICACIÓN EN EL ACCESO DE ZAGUÁN AV. ALAMEDA 86
1896/2019	INFORME ARQ	07/02/19	PARA DEMOLICIÓN DE TABIQUE, COLOCACIÓN PAVIMENTO Y PINTURA EN LOCAL SITO EN PLAZA MIGUEL HERNÁNDEZ Nº 5 IZQ (RECREATIVOS)
1900/2019	INFORME ARQ	07/02/19	PARA RENOVACIÓN DE ASEOS EN AVDA. JUAN GIL ALBERT Nº 2, 6º-C
1905/2019	INFORME ARQ	07/02/19	PARA LIMPIEZA DE CANAL Y REPARACIÓN DE CORNISA EN C/ EL CAMÍ Nº 57
1984/2019	INFORME ARQ	07/02/19	PARA REPARACIÓN DE ESCAYOLA Y DEMOLICIÓN DE MURETE EN JARDÍN SITO EN C/ PINTOR CABRERA Nº 42
2059/2019	INFORME ARQ	07/02/19	PARA SUSTITUCIÓN DE PLATO DE DUCHA EN C/ GENERAL PRIETO Nº 31, 8-D
2066/2019	INFORME ARQ	07/02/19	PARA PINTAR LA PARTE DE FACHADA DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO SITO EN C/ SANTA ROSA Nº 40
2068/2019	INFORME ARQ	07/02/19	PARA ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA VESTUARIOS Y CUSTODIA DE MATERIAL DE TRABAJO EN C/ TARRASA Nº 13 LOCAL DCHA. (ACCESO POSTERIOR)
19925/2018	ALCALDÍA	08/02/19	MANTENIMIENTO Y ASEO LOCAL COMERCIAL EN C/ CAPELLÀ NAVARRO, 4
1606/2019	ALCALDÍA	08/02/19	CAMBIO DE VENTANALES Y REFORMA DE CUARTO DE BAÑO C /MURILLO 11 4º
2249/2019	INFORME ARQ	08/02/19	PARA ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA ACTIVIDAD COMERCIAL DE VENTA AL POR MENOR DE MUEBLES EN C/ ALAMEDA Nº 52 ESQ ANSELM ARACIL Nº 17
2262/2019	INFORME ARQ	08/02/19	PARA IMPERMEABILIZACION DE TERRAZA Y SANEAMIENTO DE CANALES EN PZ MOSSÉN JOSEP Nº 1 (SALESIANOS)
2347/2019	INFORME ARQ	08/02/19	REFORMA BAÑO EN C/ LLIBERTAT, 32
22890/2018	ALCALDÍA	11/02/19	DEMOLICIÓN TABIQUES INTERIORES Y FALSOS TECHOS EN C/ EL CAMÍ 30
23114/2018	ALCALDÍA	11/02/19	TRABAJOS VARIOS EN C/ BERNAT FENOLLAR 7

2019

1035/2019	ALCALDÍA	11/02/19	REFUERZO DE DINTELES DE VENTANA EN FACHADA PRINCIPAL C/ CID 99
2426/2019	INFORME ARQ	11/02/19	PARA CAMBIO DE SUELO Y ALICATADO DE COCINA Y BAÑO Y SUSTITUCIÓN DE BAÑERA EN C/ SANT DOMÈNECH N.º 5, 1º PTA 3
2556/2019	INFORME ARQ	11/02/19	REFORMA DE COCINA Y DESESCOMBRO C/ NA SAURINA D'ENTENÇA, NÚMERO 34
2557/2019	INFORME ARQ	11/02/19	REFORMA DE COCINA Y BAÑO C/ CAVALLER MERITA 23
2563/2019	INFORME ARQ	11/02/19	ALICATADO COCINA C/ MÚSIC SERRANO 3
2633/2019	INFORME ARQ	13/02/19	ALICATADO BAÑO C/ MURILLO, 23
2636/2019	INFORME ARQ	13/02/19	PARA REALIZACIÓN DE EN LA C/ MOSSÉN CIRILO TORMO 23
2641/2019	INFORME ARQ	13/02/19	CAMBIO DE PUERTAS MUEBLES DE COCINA C/ CID,63
2738/2019	INFORME ARQ	13/02/19	SUSTITUCIÓN DE BAÑERA POR DUCHA EN PARTIDA COTES BAIXES, 3
2743/2019	INFORME ARQ	13/02/19	CAMBIO REVESTIMIENTO CUARTO DE BAÑO C/ ALFONS EL MAGNÀNIM 13
2739/2019	ALCALDÍA	18/02/19	CAMBIO DE VENTANALES C/ OLIVER 52
2979/2019	INFORME ARQ	18/02/19	COLOCAR PUERTA GARAJE EN LOCAL C/ CARMELITAS VEDRUNA N°7
2981/2019	INFORME ARQ	18/02/19	CAMBIO DE ASEO URBANIZACIÓN MONTESOL PARC-A-6
2987/2019	INFORME ARQ	18/02/19	CAMBIO VENTANA EN VICENTE BALAGUER CATA
2867/2019	INFORME ARQ	19/02/19	LIMPIEZA Y DESESCOMBRO C/MOSSÉN TORREGROSA, 21
3076/2019	INFORME ARQ	19/02/19	REFORMA CUARTO DE BAÑO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO C/OLIVAR 20
3083/2019	INFORME ARQ	19/02/19	REFORMA: BAÑO, COCINA, PAVIMENTO, TABIQUES Y PUERTAS C/ PERIODISTA JULIO PUIG, 9
3086/2019	INFORME ARQ	19/02/19	SUSTITUIR BAÑERA POR PLATO DE DUCHA C/ RECONQUESTA, 54
3094/2019	INFORME ARQ	19/02/19	REFORMA DE ENTRADA SANT ELOI, 6

2019

3101/2019	INFORME ARQ	19/02/19	PINTAR EL TECHO Y LA BARRA C/ TAP 29
3108/2019	INFORME ARQ	19/02/19	REFORMA VIVIENDA EN C/PINTOR CABRERA, 50
2995/2019	INFORME ARQ	21/02/19	ADECUACIÓN DE LOCAL COMERCIAL C/ SANTA ROSA, 8
3185/2019	INFORME ARQ	21/02/19	SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO EN VIVIENDA SITA EN LA C/ SANT MATEU, 88
3187/2019	INFORME ARQ	21/02/19	AISLAMIENTO HUMEDAD EN PAREDES DE TERRAZA INTERIOR C/ CRONISTA REMIGI VICEDO, 12
3331/2019	INFORME ARQ	21/02/19	TIRAR TABIQUE C/CRONISTA JORDÁN, 18
3336/2019	INFORME ARQ	21/02/19	SUSTITUCIÓN DE PIEDRA EN BALCÓN C/ XIXONA, 14
3341/2019	INFORME ARQ	21/02/19	TRABAJOS VARIOS SEGÚN ITE, C/PROFESSOR SIMÓ ALÓS, 1
3362/2019	INFORME ARQ	21/02/19	TRABAJOS VARIOS C/ ALICANTE, 4
3379/2019	INFORME ARQ	21/02/19	TAPIAR DESPERFECTOS CON MORTERO Y MALLA, PINTADO DE PARTE DE PATIO DE LUCES, AVDA ALAMEDA 76
2871/2019	INFORME ARQ	26/02/19	REFORMA DE COCINA Y BAÑO C/ TERRASSA, 3
3099/2019	INFORME ARQ	26/02/19	REFORMA DE BAÑO Y VENTANALES EN PINTOR CABRERA, 43
3520/2019	INFORME ARQ	26/02/19	REFORMA DE BAÑO Y COCINA C/ ALÇAMORA, 37
3532/2019	INFORME ARQ	26/02/19	RENOVACIÓN BAÑO Y COCINA. COLOCACIÓN DE TARIMA FLOTANTE C/ NA SAURINA D'ENTENÇA, 75
3619/2019	INFORME ARQ	26/02/19	REFORMA DE LOCAL COMERCIAL C/ ELS ALÇAMORA 37 C
19537/2018	ALCALDÍA	28/02/19	REFORMAS VARIAS LOCAL C/ MURILLO, 6
849/2019	ALCALDÍA	28/02/19	COCINA, PINTAR Y REPARACIÓN TEJADO C/ SANT JAUME 13
3590/2019	INFORME ARQ	28/02/19	REFORMA INTEGRAL DE LA VIVIENDA SIN ALTEAR ESTRUCTURA C/CAMÍ 30-1-2
3854/2019	INFORME ARQ	28/02/19	REFORMA DE COCINA Y BAÑOS C/ MESTRE J. RIBERA MONTES, 23 8 PTA 15

2019

3959/2019	INFORME ARQ	28/02/19	CAMBIO DE PUERTA POR VENTANA C/ ASSAGADOR, 58
3960/2019	INFORME ARQ	28/02/19	REFORMA BAÑO EN C/ SANT DOMÈNECH, 7
3966/2019	INFORME ARQ	28/02/19	REFORMA BAÑO C/ ALFONSO EL MAGNÁNIMO, 15
4074/2019	INFORME ARQ	28/02/19	ALICATAR COMEDOR C/ CABALLERO MERITA, 21 6ºB
4075/2019	INFORME ARQ	28/02/19	REFORMA DE COCINA Y ASEOS C/ GENERAL PRIETO, 17
4085/2019	INFORME ARQ	28/02/19	REFORMA DE COCINA C/ LLIBERTAT 41
4102/2019	INFORME ARQ	28/02/19	DEMOLICIÓN DE TABIQUERÍA C/ SA NICOLAU 49 1º
4214/2019	INFORME ARQ	28/02/19	PINTADO VIVIENDA, Y MOBILIARIO, DEMOLICIÓN TABIQUE, ENLUCIDO, CHAPADO FRENTE COCINA Y PAVIMENTACIÓN C/ AUSIAS MARCH, 68
4429/2019	INFORME ARQ	05/03/19	PINTURA ELECTRICIDAD Y CAMBIO PERSIANA C/ SANT ISIDRE, 17
4320/2019	INFORME ARQ	05/03/19	PAVIMENTAR ZAGUÁN C/ MESTRE J. RIBERA MONTES 19
4323/2019	INFORME ARQ	05/03/19	ALICATADO COCINA E INSTALACION CALEFACCIÓN C/ ALAMEDA 9
2429/2019	INFORME ARQ	07/03/19	ZÓCALO EN FACHADA C/ VALENCIA 59
2671/2019	ALCALDÍA	07/03/19	DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LEGALIZACIÓN DE REFORMA EN LA VIVIENDA SITA C/ FERRÁN EL CATÒLIC N.º 8
4199/2019	ALCALDÍA	07/03/19	SUSTITUCIÓN VENTANAS FACHADA, CAMBIO DE PAVIMENTO Y ACABADOS Y FALSO TECHO C/ SAN ISIDRO, 16
4683/2019	INFORME ARQ	08/03/19	QUITAR BAÑERA EN C/SAN ELOI 11.
4779/2019	INFORME ARQ	08/03/19	CAMBIO DE REJILLAS C/ JORDI DE DANT JORDI, 16
4850/2019	INFORME ARQ	08/03/19	SUSTITUCIÓN PUERTA DE PATIO C/ BARRANC DEL CINT 1
1794/2019	ALCALDÍA	11/03/19	REFORMA DE BAÑO, COCINA, TRASDOSADO DE PLADUR, VENTANAS, PAVIMENTO Y RODAPIÉ VIVIENDA EN CARRETERA MOLINAR NÚMERO 30
4930/2019	INFORME ARQ	11/03/19	REALIZACIÓN DE TRES REGATAS PARA MOVER ENCHUFES C/ SANTA ROSA 27 6ºB

2019

5015/2019	INFORME ARQ	11/03/19	EJECUCIÓN DE OBRAS EN FACHADA MEDIANERA C/ SANT JORDI 22
4411/2019	ALCALDÍA	11/03/19	CAMBIO DE VENTANAS C/ JOAQUIN SOROLLA, 8 3ºD
5019/2019	INFORME ARQ	14/03/19	REPARAR MURO DE BLOQUES, EN C/EL XOP 2
5149/2019	INFORME ARQ	15/03/19	REPARAR DESCONCHADO DE PILAR C/ SANTO TOMÁS 16
5168/2019	INFORME ARQ	15/03/19	REFORMA CUARTO DE BAÑO C/ TOSCARET 17
5231/2019	INFORME ARQ	15/03/19	PARA REPARACIÓN DE GOTERAS Y REPOSICIÓN DE TEJAS EN CUBIERTA EN C/GENERAL PRIETO 27
1204/2019	INFORME ARQ	18/03/19	PRUEBA DE AGUA SOBRE FACHADA EN AVDA TIRANT LO BLANC 36
2132/2019	INFORME ARQ	20/03/19	PARA PINTAR LOS BAJOS DE LA FACHADA EN C/ DOCTOR SEMPERE Nº 5.
4935/2019	ALCALDÍA	21/03/19	CAMBIAR VENTANAS C/ SAN ISIDORO 29
5351/2019	INFORME ARQ	22/03/19	REFORMA COMPLETA DE COCINA C/LUIS BELTRÁN, 2
5371/2019	INFORME ARQ	22/03/19	REFORMA DE COCINA C/ TOSSAL 24
5472/2019	INFORME ARQ	22/03/19	ACONDICIONAMIENTO DE ANTEPECHO SUPERIOR DE LA TERRAZA Y BARANDILLAS DE BALCONES, TAQUEAR CABLES SUELTOS EN FACHADA C/ SANTA ROSA 16
5480/2019	INFORME ARQ	22/03/19	REFORMA DE CUINA I ASEO C/ OLIVER 36
5486/2019	INFORME ARQ	22/03/19	COLOCACIÓN DE AZULEJOS, PAVIMENTO Y FALSO TECHO PARA LA C/SABADELL 24
5560/2019	INFORME ARQ	22/03/19	REFORMA DE COCINA - C/ NA SAURINA D'ENTENÇA, 109 4º 8
5561/2019	INFORME ARQ	22/03/19	REFORMA INTEGRAL DE COCINA - AVD. ALAMEDA 81
5562/2019	INFORME ARQ	22/03/19	REFORMA DE COCINA - AV. ALAMEDA Nº 67A 3º 5
5564/2019	INFORME ARQ	22/03/19	REFORMA DE COCINA - C/ SABADELL Nº 2 2ºDR
5566/2019	INFORME ARQ	22/03/19	REFORMA DE COCINA - AV. PAÍS VALENCIA Nº 66 5ºDR

2019

5571/2019	INFORME ARQ	22/03/19	SUSTITUCIÓN PIEDRA EN BalcÓN - C/ XIXONA 14
5573/2019	INFORME ARQ	22/03/19	REFORMA DE ASEO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO - C/ POETA JOAN VALLS, 23
5744/2019	INFORME ARQ	22/03/19	PAVIMENTAR LOCAL C/ CAPELLÀ NAVARRO, 4
5834/2019	INFORME ARQ	22/03/19	REFORMA COCINA Y BAÑO EN CARRETERA MOLINAR 27
5844/2019	INFORME ARQ	22/03/19	REFORMA DE BAÑO EN C/AUSIAS MARCH 16
3104/2019	ALCALDÍA	25/03/19	REFORMA DE VIVIENDA EN MARIOLA, 18
5131/2019	INFORME ARQ	25/03/19	RENOVACIÓN AZULEJOS COCINA Y SUSTITUCIÓN VENTANALES COCINA C/ CAMÍ DE VELL DE BATOI, 7
5164/2019	ALCALDÍA	25/03/19	CAMBIO DE VENTANALES Y ALICATADOS DE COCINA Y PUERTA CORREDERA PARA BAÑO C/ INGENIERO COLOMINA RADUAN, 12
5221/2019	ALCALDÍA	25/03/19	SUSTITUCIÓN DE VENTANAS EN C/OLIVER 12
5238/2019	ALCALDÍA	25/03/19	CAMBIO DE VENTANALES C/ XIXONA, 28
5830/2019	ALCALDÍA	28/03/19	; CAMBIO DE VENTANAS C/ PADRE POVEDA. 3
5944/2019	ALCALDÍA	28/03/19	SUSTITUCIÓN ELÉCTRICA, VENTANAS Y PINTURA C/ ELS ALÇAMORA 42 2º
2434/2019	INFORME ARQ	29/03/19	SEPARACIÓN MURETE Y POSTE PARA VADO C/ PERÚ 80
6037/2019	INFORME ARQ	29/03/19	TAREAS DE MANTENIMIENTO, SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE PASO AL PATIO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO Y FALSO TECHO EN SUPERFICIE DE 20 M2 C/ VISTABELLA, 5
6149/2019	INFORME ARQ	29/03/19	ACONDICIONAMIENTO DE TERRAZA – C/ XIXONA, N.º 3
6279/2019	INFORME ARQ	29/03/19	CAMBIO DE PUERTAS, LUZ, TARIMA, PINTURA Y TIRAR ARMARIO EN C/ONIL 11 P3 8
6284/2019	INFORME ARQ	29/03/19	PONER PAVIMENTO SOBRE EL MISMO Y REFORMA ASEO C/ COLLAO N° 14.
6287/2019	INFORME ARQ	29/03/19	REFORMA BAÑO C/ SAN ELOI 7
6428/2019	INFORME ARQ	29/03/19	CAMBIO DE SUELO ASEO, REPARACIÓN COCINA Y ALISAR PAREDES C/ MESTRE J. RIVERA MONTES 33

2019

6438/2019	INFORME ARQ	29/03/19	REFORMA COCINA EL CAMÍ 40 PORTAL 6
5946/2019	ALCALDÍA	01/04/19	CAMBIO DE UNA VENTANA Y UN BALCÓN EN LA C/ LA SARDINA 43
6147/2019	ALCALDÍA	01/04/19	CAMBIO DE VENTANALES Y DE PAVIMENTO – AV. JUAN GIL ALBERT, N.º 57 8ºDR
6677/2019	INFORME ARQ	03/04/19	REFORMA DE COCINA C/SAN LUIS BELTRAN 3
6681/2019	INFORME ARQ	03/04/19	REPARACIÓN DE PAREDES ZAGUÁN Y PAVIMENTO EN C/SANT NICOLAU 23
6833/2019	INFORME ARQ	03/04/19	REFORMA COCINA C/ SABADELL 1A
6016/2019	ALCALDÍA	08/04/19	CAMBIO DE VENTANAS Y ESCAYOLA C/ NA SAURINA DE NA SAURINA D'ENTENÇA 15
23531/2018	ALCALDÍA	09/04/19	REFORMA DE GARAJE EN C/ CAVALL BERNAT, 3, 2B
6844/2019	ALCALDÍA	09/04/19	CAMBIAR VENTANAS EN C/SAGRADA FAMILIA
7092/2019	INFORME ARQ	10/04/19	REFORMA DE BAÑO Y ASEO C/ CASETA PARE HILARI 7
7201/2019	INFORME ARQ	10/04/19	REFORMA DE COCINA C/VALENCIA 30
7373/2019	INFORME ARQ	10/04/19	CAMBIO DE PAVIMENTO EN COCINA C/DOÑA AMALIA 46
7536/2019	INFORME ARQ	10/04/19	QUITAR BAÑERA Y LAVABO EN COCINA EN C/ PROFESSOR SIMÓ ALOS 5
7668/2019	INFORME ARQ	11/04/19	CAMBIO DE BAÑERA POR PLATO - PLZ. JAIME EL CONQUISTADOR, 4 1º PTA 2
7719/2019	INFORME ARQ	12/04/19	REFORMA COCINA Y BAÑO C/ MOSSÉN CIRILO TORMO 52
7832/2019	INFORME ARQ	12/04/19	DESCONCHADO BALCÓN ÚLTIMA PLANTA EN AVENIDA PAÍS VALENCIÀ, 12
5157/2019	ALCALDÍA	15/04/19	CAMBIO CIELO RASO EN VIVIENDA. ALZADO DE TABIQUE DIVISIÓN TRASTEROS C/ SANT NICOLAU 49
7379/2019	ALCALDÍA	17/04/19	REFORMA INTERIOR VIVIENDA: ALICATADO, PINTURA, PAVIMENTACIÓN, ENLUCIDO, SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍA EN C/BERNAT FENOLLAR 12
7949/2019	INFORME ARQ	18/04/19	SUSTITUIR COCINA Y SUELO EN CL PERÚ 117

2019

8032/2019	INFORME ARQ	18/04/19	REPARACIÓN DE DAÑOS EN FACHADA PRINCIPAL POR INCENDIO DE CONTENEDOR C/ LUIS BRAILE, 4
8125/2019	INFORME ARQ	18/04/19	REFORMA DE COCINA C/ SAN ELOI Nº 1.
8158/2019	INFORME ARQ	18/04/19	REPARACIÓN TECHOS DE ESCAYOLA C/PINTOR LAPORTA, 5
7938/2019	INFORME ARQ	29/04/19	PAVIMENTAR TERRAZA C/ GABRIEL MIRO 20
8165/2019	INFORME ARQ	30/04/19	TRABAJO DE REFORMA EN VIVIENDA C/ RECONQUESTA 42
8258/2019	INFORME ARQ	30/04/19	REFORMA BAÑO, CAMBIO PUERTAS, PONER TARIMA FLOTANTE Y ALICATAR UNA PARED EN C/ONIL 17 3º IZQU
8265/2019	INFORME ARQ	30/04/19	PARA OBRA EN C/ TEODORO LLORENTE 1
4856/2019	INFORME ARQ	03/05/19	SUSTITUCIÓN DE FALSO TECHO Y COLOCACIÓN DE SUELO C/ VALENCIA 22
7101/2019	ALCALDÍA	03/05/19	DESCONCHADO EN PANTEÓN DEL CEMENTERIO
8901/2019	INFORME ARQ	05/05/19	- REFORMA DE COCINA - C/PLANES DE LA BARONÍA 8 3º PTA 01
8356/2019	INFORME ARQ	07/05/19	. CAMBIO BATERÍA CONTADORES Y REPARACIÓN DE TEJADO EN C/ SANTA ROSA, 40
8361/2019	INFORME ARQ	07/05/19	RENOVAR VENTANAS EN C/SAN ELOI 1, 2º
8455/2019	INFORME ARQ	07/05/19	DEMOLICIÓN DE TABIQUES EN LA C/ ARZOBISPO DOMENENCH Nº 22.
8458/2019	INFORME ARQ	07/05/19	PAVIMENTAR SUELO C/ PROFESSOR SIMÓ ALOS Nº 05.
8534/2019	INFORME ARQ	08/05/19	CAMBIAR VENTANAS Y UNA PUERTA EN PAÍS VALENCIA 7
8543/2019	INFORME ARQ	08/05/19	REPARAR DOS EN C/NA SAURINA D'ENTENÇA 4
8612/2019	INFORME ARQ	08/05/19	REFORMA BAÑO C/ JAUME ROIG 5
8674/2019	INFORME ARQ	08/05/19	REFORMA DE COCINA EN C/ JORDI SANT JORDI 16 P03 PTA3
8679/2019	INFORME ARQ	08/05/19	CAMBIO ALICATADO COCINA Y BAÑO C/TEODORO LLORENTE 3

2019

8898/2019	INFORME ARQ	08/05/19	- REPARACIÓN PUNTUAL DE CUBIERTA - C/ LA CORDETA Nº 1
8903/2019	INFORME ARQ	09/05/19	- REPARAR DESAGÜE ASEO Y DUCHA - C/NA SAURINA D'ENTENÇA 101, 2-2
8990/2019	INFORME ARQ	09/05/19	CAMBIO DE PAVIMENTO Y PINTURA EN OFICINA BANCARIA - C/ SANTA ROSA, 2
9100/2019	INFORME ARQ	09/05/19	DESPLAZAMIENTOS DE PUESTOS DE TRABAJO, PAVIMENTACIÓN... EN OFICINA BANCARIA – AV. PAÍS VALENCIÀ, 56
9114/2019	INFORME ARQ	09/05/19	SUSTITUCIÓN TEJAS ROTAS Y REPARACIÓN DE GOTERAS EN C/SANT JOSEP 27
9129/2019	INFORME ARQ	09/05/19	REPARACIÓN DE ZÓCALO EN LA FACHADA EN LA C/AUSIAS MARCH 17, COM PROP AUSIAS MARCH 17
8176/2019	INFORME ARQ	13/05/19	RETRANQUEO DE FACHADA, MODIFICACIÓN DE COCINA C/ ISABEL II
5496/2019	ALCALDÍA	15/05/19	PARA LEGALIZACIÓN DE OBRAS DR2 EN C/ SANT JOSEP 33
8136/2019	INFORME ARQ	15/05/19	ENLUCIDO MURO INTERIOR URB EL SARGENTO 82C
8525/2019	INFORME ARQ	15/05/19	REFORMA DE BAÑO Y IMPERMEABILIZACIÓN TERRAZA EN C/ CARMEN VIDAL NÚMERO 5 6A
9005/2019	ALCALDÍA	15/05/19	ALICATAR ASEO Y COCINA, 2 VENTANAS Y PAVIMENTO - C/ TERRASSA, 13, 02, 02
9016/2019	ALCALDÍA	15/05/19	CAMBIO TRES VENTANAS EN C/ MÚSIC SERRANO 3, 04,03.
9195/2019	INFORME ARQ	17/05/19	DEMOLICIÓN PARED ARMARIO EMPOTRADO EN C/ALFONSO EL MAGMÀNIM 5
9295/2019	INFORME ARQ	17/05/19	REPARACIÓN DE ZÓCALO POR MOTIVOS DE HUMEDADES EN C/ OLIVAR 41
9303/2019	INFORME ARQ	17/05/19	ALICATADOS, MANISAS ASEOS, COLADO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO C/ OLIVER, 1 7º IZ
9310/2019	INFORME ARQ	17/05/19	REFORMA DE COCINA Y BAÑO C/ MAESTRO ESPÍ 4 1º
9422/2019	INFORME ARQ	17/05/19	MODIFICACIÓN DE BARRA Y BOTELLERO, PINTURAS, SANEAMIENTOS Y DESPERFECTOS EN PLAZA DE DINS (SARAGATA)
9567/2019	INFORME ARQ	17/05/19	REPARAR Y PINTAR POR HUMEDADES C/ SARDINA, 43
4316/2019	ALCALDÍA	20/05/19	REPARACIÓN BALCONES Y PINTURA C/ BENIARRÉS, 2

2019

8531/2019	INFORME ARQ	20/05/19	REFORMA COMPLETA INTERIOR DE VIVIENDA EN C/ SOR ELENA PICURELLI, 10
9118/2019	INFORME ARQ	20/05/19	CAMBIO DE VENTANAS EN C/ OLIVER 1 PISO 7
9655/2019	INFORME ARQ	20/05/19	OBRA REFORMA COCINA BAÑO Y GRES EN C/MAESTRO CHAPI 10
9659/2019	INFORME ARQ	20/05/19	OBRA REFORMA COCINA EN C/SAN ISIDRO 7 1º IZQ
9665/2019	INFORME ARQ	20/05/19	EN PLAZA PINTOR GISBERT 2
9938/2019	INFORME ARQ	20/05/19	DECLARACIÓN RESPONSABLE POR OBRAS REFORMA COCINA EN C/DOCTOR SEMPERE 16
9939/2019	INFORME ARQ	20/05/19	OBRAS PINTURA INTERIOR COMERCIO C/GONGORA 13/ NA SAURINA ENTENÇA 60
9942/2019	INFORME ARQ	21/05/19	DECLARACIÓN RESPONSABLE OBRA PICAR BAÑO EN C/MÚSIC GONÇAL BLANES 39
9944/2019	INFORME ARQ	21/05/19	REFORMA COCINA EN EL CAMÍ 74
10052/2019	INFORME ARQ	21/05/19	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN C/ SEVERINO ALBARRACÍN, 16
10081/2019	INFORME ARQ	21/05/19	PARA REPARACIÓN DE GOTERAS Y ARREGLO DE YESO INTERIOR EN PANTEÓN NUMERO 6 DEL CEMENTERIO.
9427/2019	ALCALDÍA	23/05/19	SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍA EXTERIOR, EN C/ISABEL LA CATÒLICA 29 5º IZQ
9573/2019	ALCALDÍA	23/05/19	CAMBIO VENTANA Y REFORMA BAÑO EN C/JOAQUIN SOROLLA 12-40
9651/2019	ALCALDÍA	23/05/19	REFORMA CUARTO ASEO Y HABITACIONES EN CRONISTA ROGELIO SANCHIS 35
9793/2019	ALCALDÍA	23/05/19	OBRAS SUSTITUCIÓN VENTANAS Y PAVIMENTO EN C/PONT DE SANT ROC 2
9933/2019	ALCALDÍA	23/05/19	SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS Y PAVIMENTOS EN LA VIVIENDA C/ CID 50
22318/2018	INFORME ARQ	24/05/19	REPARACIÓN VIERTEAGUAS BALCÓN C/ DOCTOR SEMPERE, 12
4417/2019	ALCALDÍA	24/05/19	ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL C/ SANT FRANCESC 16
9924/2019	ALCALDÍA	24/05/19	POR EN C/ NA SAURINA D'ENTENÇA 23

2019

10212/2019	INFORME ARQ	24/05/19	REFORMA INTERIO VIVIENDA EN C/ SANT FRANCESC 58 PLANTA 4
10426/2019	INFORME ARQ	24/05/19	PARA REALIZAR MUROS EN ELEMENTOS DE JARDINERIA EN URB MONTESOL P-C49.
8891/2019	INFORME ARQ	28/05/19	ACONDICIONAMIENTO DE FRONTALES DE BALCONES DE LAS DOS FACHADAS LATERALES C/ VALENCIA 30
10608/2019	INFORME ARQ	28/05/19	DECLARACIÓN RESPONSABLE DR2- REFORMA DE COCINA-COMEDOR - C/ MÚSIC CARBONELL, 33, 2º A
10612/2019	INFORME ARQ	28/05/19	PARA SUSTITUCIÓN DE BAÑERA POR PLATO DE DUCHA - C/ ARQUEBISBE DOMÈNECH 23, 2º, C,
6294/2019	ALCALDÍA	29/05/19	ADECUACIÓN DE LOCAL DE LA C/ SAN FRANCESC 55
8998/2019	ALCALDÍA	29/05/19	PINTAR FACHADA LATERAL IZQUIERDA - C/ TERRASSA, 15
10610/2019	ALCALDÍA	29/05/19	PARA SUSTITUCIÓN DE VENTANAS EN VIVIENDA SITA EN C/ ANSELMO ARACIL Nº 17 3º
10621/2019	INFORME ARQ	29/05/19	PARA CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES DE AGUA Y LIMPIEZA DE PERÍMETRO DE MUROS EN SÓTANO SITO EN C/ SANT FRANCESC Nº 41
10626/2019	INFORME ARQ	29/05/19	PARA REPINTADO DE CUBIERTA EN AVENIDA JUAN GIL ALBERT, 2,
10745/2019	INFORME ARQ	29/05/19	PARA OBRAS DE TABIQUERIA EN LOCAL SIN ACTIVIDAD SITO EN C/ NA SAURINA D'ENTENÇA Nº 113 BAJO IZQ
10820/2019	INFORME ARQ	29/05/19	PARA ALICATADO Y PAVIMENTO DE BAÑOS EN C/ FERRÀN EL CATÒLIC 11 SEGUNDO
10614/2019	ALCALDÍA	30/05/19	PARA COLOCACIÓN DE PAVIMENTO, CHAPADO DE ASEO, ALISADO DE PAREDES, ESCAYOLA Y SUSTITUCIÓN VENTANAS EN VIVIENDA SITA EN C/NA SAURINA D'ENTENÇA 71, 4º
10616/2019	ALCALDÍA	30/05/19	PARA ARREGLO DE VENTANAS EN C/ CID 51, 1º, IZ
10948/2019	INFORME ARQ	05/06/19	PARA PINTURA DE PARAMENTOS EN C/ MÚSIC JOSEP CARBONELL
10954/2019	INFORME ARQ	05/06/19	PARA PAVIMENTACIÓN DE TERRAZA Y DORMITORIO EN C/ SANTA ROSA 4
11002/2019	INFORME ARQ	05/06/19	DECLARACIÓN RESPONSABLE DR2 PARA REFORMA DE ASEO EN C/ GENERAL PRIETO, 7
11224/2019	INFORME ARQ	05/06/19	REPARACIÓN GOTERAS EN CUBIERTA EN C/ SANT NICOLAU N.º 117
11241/2019	INFORME ARQ	05/06/19	PARA REFORMA DE BAÑOS EN C/ EL CAMÍ, 59

11585/2019	INFORME ARQ	05/06/19	- SUSTITUCIÓN DE ALICATADO, PAVIMENTO Y APARATOS SANITARIOS - C/ PERÚ, 105 04
11001/2019	INFORME ARQ	05/06/19	REFORMA DE COCINA EN C/ MESTRE J. RIBERA MONTES 17 P07
4437/2019	ALCALDÍA	07/06/19	DERRUMBAR 2 TABIQUES Y CAMBIAR VENTANALES C/ ONIL 17
10967/2019	ALCALDÍA	07/06/19	REFORMA DE COCINA Y CAMBIO DE VENTANAL EN C/ ALICANTE 21 P03
10987/2019	ALCALDÍA	07/06/19	REFORMA DE COCINA, BAÑO Y CAMBIO DE VENTANALES EN PLAZA MIGUEL HERNÁNDEZ 6 P03 PUERTA 1
11232/2019	ALCALDÍA	07/06/19	PARA CAMBIAR VENTANAS EN C/ MESTRE LAPORTA N.º 17, 3º
11409/2019	ALCALDÍA	07/06/19	PARA REALIZACIÓN OBRAS EN DORMITORIO Y BAÑO - C/ OLIVER, 38, 2º, DR.
11584/2019	ALCALDÍA	07/06/19	- ALICATADO Y CAMBIO VENTANA EN COCINA – PASSATGE RIGOBERT ALBORS, 3 P05
8782/2019	ALCALDÍA	07/06/19	DEMOLICIÓN TABIQUES EN C/JON MOLINAR 71
11644/2019	INFORME ARQ	10/06/19	REFORMA DE COCINA, BAÑO EN C/ SAGRADA FAMILIA, 6, 5º
11666/2019	INFORME ARQ	10/06/19	PARA INSTALACIÓN DE UNA BÁSCULA PESA EJES EN LA LÍNEA 2 DE LA ESTACIÓN DE LA ITV SITA C/ CARRETERA FONT ROJA Nº 21.
11775/2019	INFORME ARQ	10/06/19	- REPARACIÓN DE TEJADO - URB. MONTESOL C50
11791/2019	INFORME ARQ	10/06/19	BAÑO Y NUEVA DISTRIBUCIÓN ESTAR/ D1 - C/ DOCTOR SEMPERE, 28 B, ESC1, 1º, 2º,
11802/2019	INFORME ARQ	10/06/19	SUSTITUCIÓN DE PLATO DE DUCHA POR BAÑERA EN C/ PINTOR CASANOVA, 2, 4 B,
11895/2019	INFORME ARQ	10/06/19	PARA OBRAS DE REFORMA EN COCINA EN C/ SANT LLUIS BELTRAN, 4
12064/2019	INFORME ARQ	10/06/19	PARA REFORMA PARCIAL EN COCINA Y PINTURA EN C/ SOR ELENA PICURELI, 8 -2º PTA DCHA
12073/2019	INFORME ARQ	10/06/19	PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZA EN C/BALMES 9
12079/2019	INFORME ARQ	10/06/19	PARA REFORMA DE BAÑO Y COCINA EN AV HISPANIDAD, 19 -6º C
17576/2018	INFORME ARQ	11/06/19	COLOCACIÓN DE PAVIMENTO Y PINTURA DEL LOCAL EN PASSEIG OVIDI MONLLOR Nº 24.

2019

11730/2019	ALCALDÍA	12/06/19	- RETIRAR PARED DE LADRILLO Y CAMBIO DE 5 VENTANAS - C/ JOAQUIM SOROLLA, 34 2º-5
7374/2019	ALCALDÍA	14/06/19	DECLARACIÓN RESPONSABLE -DR2- OBRAS DE REFORMA Y ADECUACIÓN ZAGUÁN DEL EDIFICIO SITO EN C/ COCENTAINA, 7.
10432/2019	ALCALDÍA	14/06/19	PARA REFORMA DE PAVIMENTO, ALICATADO BAÑOS Y COCINA, DEMOLICIONES, PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS INTERIORES Y EXTERIORES EN C/ JORDI DE SAN JORDI Nº 56
12074/2019	ALCALDÍA	14/06/19	PARA CAMBIO DE VENTANAS EN C/SABADELL 25, -4º B
12075/2019	ALCALDÍA	14/06/19	PARA REFORMA DE ASEO Y COCINA, ASI COMO EL CAMBIO DE VENTANALES EN C/ COCENTAINA, 11 PBJ PTA 2
18284/2018	INFORME ARQ	17/06/19	DECLARACIÓN RESPONSABLES (DR2): ENLUCIDO TECHO GALERÍA, CAMBIO DE VENTANAL FALSO TECHO EN FONT DEL QUINZET, 8 1B
19645/2018	INFORME ARQ	17/06/19	SUSTITUIR VENTANAL POR PERSIANA ENROLLABLE Y RAMPA EN C/ ALFAFARA, 26 BJ
5750/2019	INFORME ARQ	17/06/19	REFORMA DE SALON C/ FORN DEL VIDRE 3
12544/2019	INFORME ARQ	17/06/19	PAVIMENTO Y ASEO - C/ SANT JAUME, 13
12744/2019	INFORME ARQ	18/06/19	PARA CAMBIO DE ALICATADO EN BAÑO EN C/ VERGE DELS LLIRIS, 36
12746/2019	INFORME ARQ	18/06/19	PARA REFORMA DE BAÑO EN C/ REALET, 2 ESC 1 -2º B
12894/2019	INFORME ARQ	18/06/19	REFORMA DE UN BAÑO EN LA C/ EL CAMÍ Nº 40 ESC 6 -5ºB.
13040/2019	INFORME ARQ	18/06/19	PARA REPARAR UNA MEDIANERA EN EDIFICIO SITO EN C/ INDUSTRIA Nº 5
13041/2019	INFORME ARQ	18/06/19	PARA REPARAR EL ANTEPECHO DE UNA TERRAZA EN LA C/ SANT JOAN DE RIBERA Nº 70.
1196/2019	ALCALDÍA	19/06/19	CAMBIO DE UBICACIÓN DE PUERTA DE ACCESO A GARAJE C/ SAN JUAN BOSCO 20
12886/2019	INFORME ARQ	25/06/19	ACONDICIONAMIENTO DE UN LOCAL PARA CENTRO DE FISIOTERAPIA EN AV. JUAN GIL ALBERT, 57.
12891/2019	INFORME ARQ	25/06/19	CAMBIO DE AZULEJOS EN COCINA Y CAMBIAR UN VENTANAL EN C/SABADELL 45 1º DCHA
13043/2019	INFORME ARQ	25/06/19	PARA LA REFORMA DE BAÑO Y COCINA EN LA C/ SAN FRANCISCO Nº 1 PL 2º
13145/2019	INFORME ARQ	25/06/19	REFORMA VIVIENDA - C/ OLIVER, 27 P06 C

2019

4202/2019	ALCALDÍA	26/06/19	SUSTITUCIÓN VENTANALES C/ JAUME ROIG 4 - 5
12550/2019	ALCALDÍA	26/06/19	OBRA DE ASEO, VENTANALES FACHADA - AV. ALAMEDA, 20
13375/2019	INFORME ARQ	26/06/19	PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE LA TERRAZA Y COLOCACIÓN DEL PAVIMENTO EN VIVIENDA SITA EN AV PAÍS VALENCIÀ N° 54.
13405/2019	INFORME ARQ	26/06/19	PARA IMPERMEABILIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA TERRAZA EN UNA VIVIENDA SITA EN C/ PINTOR LAPORTA N.º 82 PBJ.
13417/2019	INFORME ARQ	26/06/19	PARA REFORMA DE COCINA EN VIVIENDA SITA EN LA C/ PINTOR CABRERA N° 29B -1º
13432/2019	INFORME ARQ	26/06/19	PARA REFORMA DE BAÑO EN VIVIENDA SITA EN AV NA SAURINA D'ENTENÇA, 50 -2º DR
13618/2019	INFORME ARQ	26/06/19	PARA REFORMA BAÑO, SUSTITUCIÓN DE LA CARPINTERÍA, PAVIMENTACIÓN Y PINTURA EN UNA VIVIENDA EN LA C/ OLIVAR, 78
13634/2019	INFORME ARQ	26/06/19	PARA REMODELACIÓN DE DOS ARMARIOS EMPOTRADOS Y COLOCACIÓN DE SUELO LAMINADO EN VIVIENDA SITA EN AVDA. JUAN GIL ALBERT, 57 -6º D
13647/2019	INFORME ARQ	26/06/19	REFORMA BAÑO EN C/VALENCIA 7 -8º PTA 14
13823/2019	INFORME ARQ	26/06/19	PARA CAMBIO DE TECHOS DE ESCAYOLAEN C/ NA SAURINA D'ENTENÇA, 24 -1º D
13146/2019	ALCALDÍA	27/06/19	PARA CAMBIO DE VENTANALES EN C/ VISTABELLA N° 8- B, 2º PUERTA B
13371/2019	ALCALDÍA	27/06/19	PARA LA RENOVACIÓN DE LAS VENTANAS EN UNA VIVIENDA SITA EN C/ AZORIN N° 5 -2º
13392/2019	ALCALDÍA	27/06/19	PARA RENOVACIÓN DE VENTANALES EN VIVIENDA SITA EN AV ALAMEDA, 26 -3º IZQ
13625/2019	ALCALDÍA	27/06/19	PARA REFORMA DE UNA VIVIENDA EN C/ MÚSIC SERRANO, 4 -1º A
13881/2019	ALCALDÍA	28/06/19	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE BAÑO - C/ SANT TOMÀS, N° 21 BJ
13887/2019	INFORME ARQ	28/06/19	PARA COLOCAR NUEVO PLATO DE DUCHA EN C/ LA SANG 4, 01, 02
14008/2019	INFORME ARQ	28/06/19	PARA SUSTITUCIÓN DE BAÑERA POR PLATO DE DUCHA EN C/ ALAMEDA N° 81 4º IZQ.
14017/2019	INFORME ARQ	28/06/19	PARA REFORMA DE ASEO Y CAMBIO DE PUERTAS DE VIVIENDA EN C/ GENERAL PRIETO N° 7, 2º
14144/2019	INFORME ARQ	03/07/19	DEMOLICIÓN DE TABIQUE, CONFECCIÓN RAMPA Y ROZAS, COLOCAR TARIMA, PINTURA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA - C/ ROGER DE LLURIA, 1

2019

7932/2019	INFORME ARQ	09/07/19	SALIDA DE HUMOS , CAMBIO PUERTA DE ASEO Y VENTANAS BAJO EN C/ MOSSÉN TORREGROSA 21 LOCAL
14259/2019	INFORME ARQ	09/07/19	PARA ADECUACION DE ASEO Y TABIQUERIA INTERIOR EN PLAZA PINTOR NAVARRETE Nº 1 BAJO LOCAL
14363/2019	INFORME ARQ	09/07/19	PARA TIRAR SOLERA DE HORMIGÓN EN LA C/ DOÑA AMALIA Nº 31.
14478/2019	INFORME ARQ	09/07/19	LEGALIZACIÓN OBRAS REALIZADAS EN C/ PARE POVEDA, 7, 1º,
9937/2019	INFORME ARQ	11/07/19	DEMOLICIÓN PATIO EXTERIOR DE UN BANCO EN C/VERGE DELS LLIRIS 20
14262/2019	INFORME ARQ	11/07/19	PARA REFORMA INTEGRAL DE COCINA EN AVDA. LA ALAMEDA CAMÍLO SESTO Nº 74-B, 1º IZQ
14366/2019	INFORME ARQ	11/07/19	PARA PAVIMENTO Y CARPINTERÍA METÁLICA EN C/MOSEN CIRILO TORMO Nº 42
14367/2019	INFORME ARQ	11/07/19	ARREGLO DE TERRAZA - C/ SANT ISIDRE, Nº 11 2º IZ
14565/2019	INFORME ARQ	11/07/19	PARA REFORMA DE BAÑO EN LA AV JUAN GIL ALBERT Nº 41 -4º B
14566/2019	INFORME ARQ	11/07/19	PARA REFORMA DE UNA VIVIENDA EN C/ CASABLANCA, 30 -1º
14592/2019	INFORME ARQ	11/07/19	PARA DEMOLICIÓN TABIQUE Y REPARACIÓN DE DESCONCHONES EN POLÍGONO COTES BAIXES C/ D Nº 7
14600/2019	INFORME ARQ	11/07/19	PARA DERRIBO ESCAYOLA Y COLOCAR PLADUR TECHO EN AV JUAN GIL ALBERT 18 BAJO
14652/2019	INFORME ARQ	11/07/19	PARA LIMPIAR PATIO Y TIRAR CONEJERAS Y GALLINERO EN CARRETERA MOLINAR Nº 93
14664/2019	INFORME ARQ	11/07/19	PARA DEMOLICIÓN DE BAÑERA E INSTALACIÓN DE PLATO DE DUCHA EN C/ SANT JUAN BOSCO, 20 -3º
14790/2019	INFORME ARQ	11/07/19	REFORMA DE UN LOCAL PARA FARMACIA EN C/ CID Nº 64
14939/2019	INFORME ARQ	11/07/19	PARA LA REFORMA DE UNA COCINA EN PL EMILIO SALA Nº 3 P01 02
14942/2019	INFORME ARQ	11/07/19	PARA ALICATADO DE COCINA EN C/ LLUIS VIVES Nº 13 P03 06
15143/2019	INFORME ARQ	11/07/19	PARA INSPECCIÓN CON CÁMARA TV DE LA RED DE SANEAMIENTO Y LIMPIEZA PREVIA EN C/ ROGER DE LLURIA Nº 7
15147/2019	INFORME ARQ	11/07/19	PARA OBRAS DE REFORMA DE BAÑOS EN C/ELS ALÇAMORA Nº 37-D , 1º IZQ

2019

15153/2019	INFORME ARQ	11/07/19	PARA OBRAS DE RETIRADA DE PAVIMENTO INTERIOR Y COLOCACIÓN DE TARIMA FLOTANTE EN C/ NA SAURINA D'ENTENÇA Nº 24
15238/2019	INFORME ARQ	11/07/19	PARA ALICATADO DE COCINA EN C/ NA SAURINA D'ENTENÇA, 95, 3º, DCHA.
15390/2019	INFORME ARQ	11/07/19	PARA DESMONTE DE TECHO DE TEJA EN C/ TEODORO LLORENTE Nº 3 PBJ IZQ
15406/2019	INFORME ARQ	11/07/19	PARA INSTALAR UN TOLDO EN LA PARTE INTERIOR DE LA VIVIENDA (COCINA) EN C/ JOAQUIM SOROLLA Nº 23 P03
15416/2019	INFORME ARQ	11/07/19	POR CAMBIO DE BAÑERA POR PLATO DE DUCHA EN AV HISPANIDAD 6 P01 P02
15481/2019	INFORME ARQ	18/07/19	PARA SUSTITUCIÓN DE ALICATADO COCINA Y QUITAR TABIQUE MEDIANERO EN C/ JOAQUIM SOROLLA, 34, 1º,
15563/2019	INFORME ARQ	18/07/19	PARA CAMBIO DE PAVIMENTO EN C/ MESTRE LAPORTA, 5, 6º,
15572/2019	INFORME ARQ	18/07/19	POR REFORMA DE COCINA Y ASEO Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO EN C/ CASIMIRO BARELLO, 8, 5º, 18ª
15594/2019	INFORME ARQ	18/07/19	PARA REFORMA DE COCINA Y SUELO DE LOS BAÑOS EN C/ CASIMIRO BARELLO MORELLO Nº 6, 5º PISO 19.
15737/2019	INFORME ARQ	18/07/19	COLOCAR TRASDOSADO DE PLADUR CON AISLANTE EN COMEDOR - C/ CID, 51 P01 IZ
14141/2019	ALCALDÍA	22/07/19	DEMOLICIÓN TABIQUE Y FORMACION NUEVO - C/ SANT JOAN BOSCO, 37
15396/2019	ALCALDÍA	22/07/19	PARA VALLADO DE UN SOLAR EN AVDA. TIRANT LO BLANC, 1
15492/2019	ALCALDÍA	22/07/19	PARA CAMBIAR TRES VENTANALES EN C/ MÚSIC PÉREZ MONLLOR Nº 1 P05
15733/2019	ALCALDÍA	22/07/19	CAMBIO VENTANA COCINA - C/ SABADELL, 3 P03
15820/2019	INFORME ARQ	22/07/19	PARA SUSTITUCIÓN DE BAÑERA POR PLATO DE DUCHA EN C/ SABADELL Nº 28 P03 PTA A
15821/2019	INFORME ARQ	22/07/19	PARA REFORMA DE UNA VIVIENDA EN C/ CAPELLÀ NAVARRO Nº 2 P02 PTA IZQ
15823/2019	INFORME ARQ	22/07/19	PARA REFORMA DEL BAÑO EN C/ OLIVAR DE LA BASSA Nº 20
15824/2019	INFORME ARQ	22/07/19	PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZA EN C/ LLENÇOLS Nº 4
15825/2019	INFORME ARQ	22/07/19	PARA REFORMA DE LOCAL PARA ACTIVIDAD EN C/ SANTA ROSA Nº 6 PBJ

2019

15880/2019	INFORME ARQ	22/07/19	PARA REFORMA DE UN LOCAL COMERCIAL EN C/ INGENIERO VILAPLANA Nº 30
15967/2019	INFORME ARQ	22/07/19	PARA REFORMA DE LA COCINA Y DEL BAÑO EN C/ ALCALDE FRANCISCO BORONAT Nº 6 PBJ B
15983/2019	INFORME ARQ	22/07/19	PARA RETIRADA DE ARMARIO DE OBRA EN C/ SAN NICOLAU Nº 93 -3º DRCH
15996/2019	INFORME ARQ	22/07/19	PARA PICAR EL ALICATADO EN C/ MÚSIC BLANES Nº 6 PBJ IZQ
14799/2019	ALCALDÍA	26/07/19	PARA SUSTITUCIÓN DE VENTANAS EN VIVIENDAS DE LA C/ SAN LORENZO Nº 17
7945/2019	INFORME ARQ	30/07/19	REFORMA BAÑO EN C/LUIS BRAILE 10
15993/2019	INFORME ARQ	30/07/19	PARA OBRAS EN EL EDIFICIO DE LA AV ALAMEDA Nº 82
16078/2019	INFORME ARQ	30/07/19	POR REFORMA DE COCINA (MUEBLE Y ENCIMERA) EN C/ JORDI DE SANT JORDI Nº 46
16284/2019	INFORME ARQ	30/07/19	PARA REFORMAR LA COCINA Y LA CUARTO DE BAÑO EN C/ BENILLOBA Nº 2
16289/2019	INFORME ARQ	30/07/19	PARA REPARAR LA ZONA DE APLACADO EN C/ AUSIAS MARCH Nº 16
10042/2019	ALCALDÍA	31/07/19	CERRAMIENTO EXTERIOR DE VENTANAS Y DEMOLICIÓN DE TABIQUES EN C/ EL CAMÍ, 91 3º-2
16293/2019	INFORME ARQ	31/07/19	PARA ALICATADO Y CAMBIO DE PULIVÁN POR PLATO DE DUCHA EN C/ SOR ELENA PICURELI Nº 9
12431/2019	ALCALDÍA	01/08/19	REFORMA INTEGRAL DE VIVIENDA - C/ BANYERES Nº 31 P02 0002
15885/2019	ALCALDÍA	03/08/19	PARA REFORMA DE LOCAL - TABIQUERÍA NUEVA - EN C/ GÓNGORA Nº 1 LOCAL
17518/2019	INFORME ARQ	07/08/19	OBRAS EN VARIAS VIVIENDAS - C/ SANT JOAN DE RIBERA Nº 93
17753/2019	INFORME ARQ	08/08/19	REFORMA INTEGRAL BAÑO - C/REALET, 2 ESC 1 P02 A
18009/2019	INFORME ARQ	12/08/19	ALICATADO PASILLO Y HABITACIÓN - C/ CAVALLER MERITA, 21 P06 B
18019/2019	INFORME ARQ	14/08/19	RETIRADA TABIQUE PLADUR - C/IBI 35 LOCAL IZ
18020/2019	INFORME ARQ	14/08/19	REFORMA DE ASEO Y COCINA EN C/ PARE POVEDA, 5, 1º, IZ

2019

18111/2019	INFORME ARQ	14/08/19	REGATAS PARA ELECTRICIDAD Y ENLUCIDO - C/INGENIERO COLOMINA RADUAN, 14 P04 A
16400/2019	INFORME ARQ	22/08/19	PARA LA RETIRADA DEL TECHO DE ESCAYOLA EN AV JUAN GIL ALBERT Nº 5
16485/2019	INFORME ARQ	22/08/19	REFORMA DE BAÑO, ASEO Y MOBILIARIO DE COCINA - C/ CAMÍ, 78 P02 D
16496/2019	INFORME ARQ	22/08/19	PARA COLOCACIÓN DE RODAPIÉ Y SUELO EN MAL ESTADO EN C/ NA SAURINA D'ENTENÇA, 46, 1º, IZ.
16510/2019	INFORME ARQ	23/08/19	PARA REFORMA COCINA Y BAÑO EN C/ L'ESCOLA, 1, 5º
16747/2019	INFORME ARQ	23/08/19	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZA - C/ RAMBLA 1
16760/2019	INFORME ARQ	23/08/19	OBRAS DE REFORMA BAÑO Y COCINA EN C/ MESTRE ESPÍ, 22, 3º, PTA. 1
16822/2019	INFORME ARQ	23/08/19	PARA RETIRAR TABIQUE Y CHAPAR COCINA, EN C/ SANTA ROSA 62
16918/2019	INFORME ARQ	23/08/19	OBRAS DE REHABILITACIÓN ASEO Y VENTANAL EN C/ LOPE DE VEGA, 4, 4º B
17060/2019	INFORME ARQ	23/08/19	REFORMA COCINA - C/ FERRÁN EL CATÒLIC, Nº 8 ENT IZ
17080/2019	INFORME ARQ	23/08/19	TRATAMIENTO SOLERA GARAJE - C/ OLIVER, 50
17167/2019	INFORME ARQ	23/08/19	ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA ACTIVIDAD DE BAR - C/ MÚSIC SERRANO Nº 3 – BAJO
18201/2019	INFORME ARQ	23/08/19	REFORMA DE COCINA - C/ FERRÁN EL CATÒLIC, 2
18204/2019	INFORME ARQ	23/08/19	PAVIMENTACIÓN DE LOCAL - C/ VALENCIA, 34
16291/2019	ALCALDÍA	28/08/19	PARA SUSTITUCIÓN DE LA CARPINTERÍA EXTERIOR EN PL EL FOSSAR Nº 3 -1º C
16576/2019	ALCALDÍA	28/08/19	ALICATADO EN COCINA Y SUSTITUCIÓN 4 VENTANALES - AV. ALAMEDA, 69 P01 DR
17358/2019	ALCALDÍA	28/08/19	REFORMA DE VIVIENDA - C/ ANSELM ARACIL, 12 - ENT 1
17359/2019	ALCALDÍA	28/08/19	CAMBIO DE CINCO VENTANAS - C/ SABADELL, 2 P02 IZ
18529/2019	ALCALDÍA	28/08/19	CAMBIO DE VENTANALES, LIMPIEZA PATIO, NIVELACIÓN SUELO Y TARIMA - C/ SANT NICOLAU, 121

2019

18579/2019	ALCALDÍA	28/08/19	SUSTITUCIÓN CARPINTERÍA INT. Y EXT., PAVIMENTACIÓN, SUST. INSTALACIONES, PINTURA Y REFORMA DE COCINA Y BAÑO - C/SANT NICOLAU, 37 P03 DR
18282/2019	INFORME ARQ	03/09/19	SELLADO JUNTAS VENTANALES EN C/MOSSÉN TORREGROSA 2
18021/2019	ALCALDÍA	04/09/19	DERRIBO PARED, REGATAR Y ENLUCIR - C/EL CAMÍ, 106 P04 B
17047/2019	ALCALDÍA	05/09/19	REFORMA DE BAÑOS, COCINA Y SUSTITUCIÓN DE VENTANALES
14579/2019	ALCALDÍA	10/09/19	PARA REFORMA DE UN LOCAL EN C/ CRONISTA VICENT CARBONELL, 7
15235/2019	ALCALDÍA	10/09/19	PARA REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA EN C/ CASA BLANCA, 15.
17581/2019	ALCALDÍA	10/09/19	MODIFICACIÓN PUNTUAL DE TABIQUE Y ACABADO - AV. ALAMEDA, 88
17624/2019	ALCALDÍA	10/09/19	QUITAR TABIQUE Y ASEO - C/ SABADELL Nº 17 LOCAL
18116/2019	ALCALDÍA	10/09/19	TUMBAR TABIQUE - C/MURILLO 23 P01 0004
17508/2019	ALCALDÍA	12/09/19	REFORMA COCINA, BAÑO, VENTANALES Y PAVIMENTO - AV. PAÍS VALENCIA, 56, 1º -1ª
17513/2019	ALCALDÍA	12/09/19	REFORMA COMPLETA DE ASEO - C/ MESTRE ESPÍ Nº 11 P01 B
18633/2019	INFORME ARQ	12/09/19	CAMBIO DE PAVIMENTO EN COCINA Y CUARTO DE LAVADORA - C/ MITJA VOLTA, 5 P02 DR
18806/2019	INFORME ARQ	12/09/19	REFORMA CUARTO DE BAÑO - C/ RECONQUESTA 42, 7º-21
18905/2019	INFORME ARQ	12/09/19	ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL - CC. ELS ALÇAMORA, LOCAL 9-B
18907/2019	INFORME ARQ	12/09/19	PINTURA PATIO INTERIOR ZONA INFANTIL - PZ. MOSSÉN JOSEP Nº1
19150/2019	INFORME ARQ	12/09/19	REFORMA COCINA Y PAVIMENTO - C/ RAMBLA Nº 1, ESC 3 - 6º - 18
19269/2019	INFORME ARQ	12/09/19	REPARACIÓN DE ZÓCALO DE FACHADA PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE HUMEDADES - C/ PARE VITORIA, 53
19271/2019	INFORME ARQ	12/09/19	FONTANERÍA EN COCINA Y AZULEJOS - C/ CID, 51 1º IZ
18707/2019	INFORME ARQ	13/09/19	FALSO TECHO ESCAYOLA - C/ VISTABELLA, 9 PBJ DR

2019

16482/2019	ALCALDÍA	19/09/19	REPARACIÓN DE MONOCAPA EN FACHADA - C/ ISABEL II, 9
18709/2019	ALCALDÍA	19/09/19	REFORMA COCINA, BAÑO, PAVIMENTACIÓN, CARPINTERÍA INTERIOR, PINTURA E INSTALACIONES - C/ SANT FRANCESC, 1 P05
18804/2019	ALCALDÍA	19/09/19	CAMBIO DE VENTANAL - C/ TEODOR LLORENTE 10, P01 DR
18902/2019	RESOLUCIÓN	19/09/19	REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA - C/ DOCTOR SEMPERE, 41 1º - 1ª
18990/2019	ALCALDÍA	19/09/19	REFORMA COCINA Y BAÑO - C/ INDUSTRIA, 4 3º IZ
15980/2019	ALCALDÍA	20/09/19	PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA ENTRADA EN C/ SANTA ROSA Nº 57
19477/2019	INFORME ARQ	20/09/19	DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS PARA CHAPAR PAREDES Y PAVIMENTAR ASEO, EN C/ CABALLERO MERITA, 21, 4º A
19516/2019	INFORME ARQ	20/09/19	PINTURA INTERIOR ESTRUCTURA EN AVDA. DE ELX, 21
19628/2019	INFORME ARQ	20/09/19	PARA ESTANTERÍA DE OBRA Y QUITAR PUERTA, EN C/ COCENTAINA 1
19861/2019	INFORME ARQ	20/09/19	CAMBIAR PAVIMENTO Y ESCAYOLA, EN C/ MOSSÉN CIRILO TORMO 38
19869/2019	INFORME ARQ	20/09/19	REFORMA DE COCINA Y BAÑO, EN C/ SANT FRANCESC 18 P05, 1
19514/2019	INFORME ARQ	24/09/19	OBRA EN ZAGUÁN DE CAMBIO DE TERRAZO DEL SUELO Y DE DOS PUERTAS, LUCIR UNA PARED Y PONER ESPEJO EN C/ GENERAL PRIETO, 25
19672/2019	ALCALDÍA	24/09/19	CAMBIAR UNA VENTANA EN C/ FERRÁN EL CATÒLIC, Nº 14, 2º, DR
19233/2019	INFORME ARQ	30/09/19	DEMOLICIÓN TABIQUES - C/ ALFAFARA, 24
19399/2019	INFORME ARQ	30/09/19	DECLARACIÓN RESPONSABLE OBRA REPARACIÓN GOTERAS CUBIERTA EN C/CAMÍ 31
19476/2019	INFORME ARQ	30/09/19	ADECUACIÓN DE LOCAL COMERCIAL PARA ACTIVIDAD DE COMIDAS PARA LLEVAR, EN PLAZA DE DINS Nº 1.
19871/2019	INFORME ARQ	30/09/19	REFORMA DE PAVIMENTO Y ASEOS-COCINA DE RESTAURANTE-BAR, EN C/ REGIMENT DE BISCAIA, 2 BJ
20041/2019	INFORME ARQ	30/09/19	SUSTITUCIÓN FALSOS TECHOS - C/ SANT TOMAS, 23 - 1º Y 2º
20044/2019	INFORME ARQ	30/09/19	REFORMA DE BAÑO - C/ LLUIS BRAILLE, 22 4º - 8ª

2019

20045/2019	INFORME ARQ	30/09/19	ALICATAR BAÑO Y CAMBIO DE SANITARIOS - C/ FRANCESC PERERA, 2 P03
20053/2019	INFORME ARQ	30/09/19	SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO EN C/ MÚSIC SERRANO 3, 3º, 3ª.
20055/2019	INFORME ARQ	30/09/19	POR REFORMA DE BAÑO EN C/ CASETA MASCARELLES 21, 2º, 2ª.
20057/2019	INFORME ARQ	30/09/19	PARA REFORMA INTERIOR DE LOCAL - AV. L'ALAMEDA CAMILO SESTO, 61.
20131/2019	INFORME ARQ	30/09/19	PARA REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA EN C/ SAN LORENZO, 9, 2º,
12069/2019	ALCALDÍA	01/10/19	PARA TRABAJOS VARIOS EN EL EDIFICIO SITO EN C/ SAN JORGE, 25
15400/2019	ALCALDÍA	01/10/19	POR CERRAMIENTO DE COBERTIZO EN C/ NOGUERA 25
20145/2019	INFORME ARQ	01/10/19	REHABILITACIÓN PATIO INTERIOR Y VARIOS - C/ SANT NICOLAU, 101
15137/2019	ALCALDÍA	03/10/19	PARA OBRAS DE ADECUACIÓN LOCAL EN C/SANT FRANCESC Nº 41
20461/2019	INFORME ARQ	03/10/19	PARA ARREGLO DE LOCAL EN C/ EL CAMÍ, 85 BAJO
20290/2019	INFORME ARQ	04/10/19	REPARACIÓN DE GRIETA EN FACHADA - C/ PINTOR CABRERA, 84
20359/2019	INFORME ARQ	04/10/19	REFORMA DE BAÑO Y ASEO, ENLUCIDO DE COCINA, CAMBIO DE PAVIMENTO Y VENTANALES - AV. ALAMEDA, 53 7º IZ
20466/2019	INFORME ARQ	04/10/19	REFORMA DE COCINA Y BAÑO - C/ GABRIEL MIRO, 20 4º
20726/2019	INFORME ARQ	07/10/19	REFORMA DE COCINA - C/ SANTA ROSA, 49 7º
20958/19	INFORME ARQ	07/10/19	OBRAS EN C/ SANT ISIDRE, 5, 3º
21062/19	INFORME ARQ	07/10/19	LIMPIEZA DE TEJADO - C/ SANT NICOLAU, 90
21088/19	INFORME ARQ	07/10/19	REFORMA INTEGRAL DE COCINA Y ASEO EN C/ SOTARRONI, 18
21094/19	INFORME ARQ	07/10/19	REFORMA INTEGRAL DE COCINA Y BAÑO EN PL JAUME EL CONQUERIDOR, 4, 4º, 8ª
19730/19	ALCALDÍA	10/10/19	DEMOLICIÓN DE TABIQUES Y NIVELACIÓN DEL SUELO CON HORMIGÓN, EN C/ SAN LORENZO, Nº 9 P03

19737/19	ALCALDÍA	10/10/19	DEMOLICIÓN DE TABIQUES, EN AVENIDA PAÍS VALENCIA 41 P02
21518/19	INFORME ARQ	15/10/19	ARREGLO DE CORNISA - C/ CASA BLANCA, 26
21513/19	INFORME ARQ	15/10/19	PAVIMENTAR VIVIENDA - C/ CRONISTA JORDAN, 20 4º - 2ª
21317/19	INFORME ARQ	15/10/19	IMPRIMACIÓN SUELO - C/ FILA NAVARROS Nº 14
21319/19	INFORME ARQ	15/10/19	CAMBIO DE SUELO EN UNA ZONAL DEL LOCAL - C/ ISABEL LA CATÒLICA Nº 25 - LOCAL
21408/19	INFORME ARQ	15/10/19	REPARACIÓN DE CLARABOLLA EN TEJADO EN C/ SANT VICENT Nº 14
21420/19	INFORME ARQ	15/10/19	REFORMA DE COCINA EN C/ FRANCESC PERERA Nº 25, 2º-B
21057/19	INFORME ARQ	15/10/19	REPARACIÓN DE TERRAZA COMUNITARIA - C/ OLIVER, 31
21598/19	INFORME ARQ	15/10/19	REFORMA DE BAÑO, COCINA, PAVIMENTO Y TECHOS DE VIVIENDA SITA EN C/ SANT FRANCESC Nº 41 3º
21698/19	INFORME ARQ	15/10/19	REFORMA DE BAÑO Y COCINA EN C/ LA PURÍSSIMA Nº 10 BAJO PT 1
21518/19	INFORME ARQ	15/10/19	ARREGLO DE CORNISA - C/ CASA BLANCA, 26
21513/19	INFORME ARQ	15/10/19	PAVIMENTAR VIVIENDA - C/ CRONISTA JORDAN, 20 4º - 2ª
21317/19	INFORME ARQ	15/10/19	IMPRIMACIÓN SUELO - C/ FILA NAVARROS Nº 14
21319/19	INFORME ARQ	15/10/19	CAMBIO DE SUELO EN UNA ZONAL DEL LOCAL - C/ ISABEL LA CATÒLICA Nº 25 - LOCAL
21408/19	INFORME ARQ	15/10/19	REPARACIÓN DE CLARABOLLA EN TEJADO EN C/ SANT VICENT Nº 14
21420/19	INFORME ARQ	15/10/19	REFORMA DE COCINA EN C/ FRANCESC PERERA Nº 25, 2º-B
21057/19	INFORME ARQ	15/10/19	REPARACIÓN DE TERRAZA COMUNITARIA - C/ OLIVER, 31
21535/19	INFORME ARQ	16/10/19	IMPERMEABILIZACIÓN DE PATIO DE LUCES EN C/ TERRASSA Nº 4
21714/19	INFORME ARQ	16/10/19	ACONDICIONAMIENTO DE TEJADO EN C/CID Nº 55

21411/19	ALCALDÍA	17/10/19	SUSTITUCIÓN DE 6 VENTANAS EN C/ PARE POVEDA Nº 7
21597/19	ALCALDÍA	17/10/19	REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA SITA EN C/ OLIVER Nº 21, 3º PUERTA 8
21778/19	ALCALDÍA	21/10/19	SUSTITUCIÓN VENTANALES EN VIVIENDA SITA EN C/ NA SAURINA D'ENTENÇA, N.º 8 – 4DR
21706/19	ALCALDÍA	21/10/19	REFORMA INTEGRAL DE VIVIENDA EN C/ CASA BLANCA N.º 46, 3º, 2ª
20146/19	INFORME ARQ	22/10/19	INSTALACIÓN ESCALERA ESCAMOTABLE - C/ FILÀ CORDÓN, 11
22455/19	INFORME ARQ	23/10/19	REFORMA DE BAÑO, COCINA Y CAMBIO DE PAVIMENTIO EN URB. MONTESOL B26
22306/19	INFORME ARQ	23/10/19	HORMIGONAR SOLERA EN GARAJE SITO EN C/ ALICANTE Nº 23
21962/19	INFORME ARQ	23/10/19	REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA EN C/ PERÚ Nº 45 - 3º
22448/19	ALCALDÍA	28/10/19	PEQUEÑO TABIQUE Y CAMBIO DE VENTANALES EN C/ FERRÁN EL CATÒLIC N.º 5, 1-C
22601/19	INFORME ARQ	28/10/19	REFORMA INTERIOR DE NAVE - AV. D'ELX, 21
22648/19	INFORME ARQ	28/10/19	SUSTITUCIÓN ESCAYOLA EN C/NA SAURINA D'ENTENÇA Nº 95 6º-D
22778/19	INFORME ARQ	28/10/19	REDISTRIBUCIÓN DE PLANTA BAJA EN C/ BENICADELL Nº 10
22786/19	INFORME ARQ	29/10/19	REFORMA DE VIVIENDA EN C/ OLIVER Nº 34
23076/19	INFORME ARQ	30/10/19	REFORMA DE BAÑO, TABIQUERÍA DEL VESTIDOR, TARIMA Y CAMBIO DE PUERTAS INTERIORES EN C/ PERIODISTA JULIO PUIG Nº 1, 3º DR
23005/19	INFORME ARQ	30/10/19	REFORMA DE ASEO EN C/ SANT NICOLAU Nº 97, 2º
21524/19	ALCALDÍA	31/10/19	REFORMA DE LOCAL - AV. ALAMEDA CAMILO SESTO, 80
23194/19	ALCALDÍA	05/11/19	SUSTITUCIÓN VENTANALES EN VIVIENDA SITA EN C/ FRANCESC PERERA N.º 2, 3º, 1ª
23073/19	ALCALDÍA	05/11/19	CAMBIO DE VENTANALES Y PUERTAS, REFORMA DE BAÑO Y PINTURA EN C/ TERRASSA N.º 7, 4º, PTA 20
23444/19	INFORME ARQ	07/11/19	REFORMA DE COCINA EN AV/ HISPANITAT Nº 2, 1º- A

2019

23266/19	INFORME ARQ	07/11/19	REFORMA DE COCINA - C/ RECONQUESTA, 50 1º - 2ª
23448/19	ALCALDÍA	11/11/19	SUSTITUCIÓN DE 4 VENTANAS EN AV/ ANDALUSIA Nº 1 3º DR.
21802/19	ALCALDÍA	11/11/19	REFORMA DE VIVIENDA – PL. ESPANYA, 8 – 1º
24404/19	INFORME ARQ	18/11/19	QUITAR LAVADERO Y ENLUCIR PARED - C/ GABRIEL MIRO, 5 3º DR
24186/19	INFORME ARQ	18/11/19	ADECUACIÓN DE LOCAL PARA TALLER DE REFINADO DE QUESOS SITO EN C/ ONIL 13 BAJO DERECHA
24159/19	INFORME ARQ	18/11/19	CAMBIO DE PAVIMENTO Y SUSTITUCIÓN DE FALSO TECHO DESMONTABLE EN SUPERMERCADO KUUPS SITO EN C/ SANTA ROSA Nº 10
24041/19	INFORME ARQ	18/11/19	REFORMA DE LOCAL EN C/ SANTA ROSA Nº 10 BAJO IZQ
23878/19	INFORME ARQ	18/11/19	TRASDOSADO DE PARED PARA EVITAR HUMEDADES EN C/ SANTA RITA Nº 21
23103/19	INFORME ARQ	18/11/19	REFORMA DE ASEOS DE LA PLANTA BAJA EN CENTRO DE SALUD "LA FÁBRICA" EN C/ ALCOLECHA Nº 4.
24447/19	INFORME ARQ	18/11/19	REFORMA DE LOCAL EN C/ SABADELL, N.º 23, ACCESO POR AV. HISPANITAT
24036/19	ALCALDÍA	20/11/19	ALICATADO DE COCINA Y BAÑO Y CAMBIO DE VENTANA EN AVDA. JUAN GIL ALBERT Nº 23, 6º IZQ
23794/19	INFORME ARQ	20/11/19	REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA SITA EN C/ NA SAURINA D'ENTENÇA Nº 76, 4º DR
24407/19	ALCALDÍA	22/11/19	REFORMA DE ASEO, COCINA Y SUSTITUCIÓN DE VENTANAL EN VIVIENDA – C/ SANTA RITA 20 1º
24171/19	INFORME ARQ	22/11/19	COLOCACIÓN DE PLACAS DE PLADUR EN C/ ESCULTOR RIDAURA Nº 3 BAJO IZQ
24292/19	INFORME ARQ	25/11/19	REFORMA DE BAÑO, VESTUARIOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA E IGNIFUGADO Y PARED DE ALBAÑILERIA EN C/ FILÁ ASTURIANOS Nº 7-C
24477/19	INFORME ARQ	25/11/19	REFORMA DE ASEO EN C/ OLIVER Nº 27, 8º-D
24671/19	INFORME ARQ	25/11/19	REPARACIÓN PUNTUAL DE REVESTIMIENTO EN DINTEL EN FACHADA SITA EN PLAZA DE LA CONCORDIA Nº 1
24668/19	INFORME ARQ	25/11/19	REFORZAR LOSAS EN FACHADA EN PASSEIG OVIDI MONTLLOR Nº 5
24655/19	INFORME ARQ	25/11/19	REFORMA COMPLETA DE BAÑO EN C/ MÚSIC JOSEP CARBONELL, 12, 3º -D

24649/19	INFORME ARQ	25/11/19	REFORMA DE BAÑO EN C/ ESCULTOR PERESEJO Nº 32, 2º DCHA
24762/19	INFORME ARQ	25/11/19	REFORMA DE COCINA EN AVDA. JUAN GIL ALBERT Nº 73, 7º, 4ª.
25147/19	INFORME ARQ	27/11/19	REFORMA INTEGRAL DE COCINA Y BAÑO EN PLAÇA DEL CENTENARI Nº 35, 4º PTA 15
25151/19	INFORME ARQ	27/11/19	REALIZAR ASEO EN TERRAZA EN C/ BERNIA Nº 15.
25139/19	INFORME ARQ	27/11/19	REPARACIÓN DE DESCONCHADO EN FACHADA SITA EN C/ JOAN MARTORELL Nº 3
25206/19	INFORME ARQ	27/11/19	COLOCACIÓN DE REJA EN VENTANA EN C/ PINTOR CABRERA Nº 34, 2º.
25323/19	INFORME ARQ	28/11/19	REFORMA DE COCINA Y PINTURA EN C/ CID Nº 21, 1º.
24471/19	ALCALDÍA	28/11/19	REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA Y CAMBIO DE VENTANALES EN C/ CAMÍ Nº 74, ESC. IZQ - 1º B
24041/19	ALCALDÍA	28/11/19	REFORMA DE LOCAL EN C/ SANTA ROSA N.º 8 BAJO IZQ
24769/19	ALCALDÍA	28/11/19	SUSTITUCIÓN DE 5 VENTANAS EN C/ ESPRONCEDA Nº 6 ENTRESUELO
24470/19	ALCALDÍA	28/11/19	ALICANTADO EN BAÑO Y COCINA EN C/ ISABEL II Nº 12, 2º, 4ª
24764/19	ALCALDÍA	28/11/19	SUSTITUCIÓN DE VENTANAS EN C/ ALFAFARA Nº 12, 4º PUERTA 10
24467/19	INFORME ARQ	02/12/19	SUSTITUCIÓN DE BAJANTE EN FACHADA SITA EN C/ SANT NICOLAU Nº 10.
25454/19	INFORME ARQ	02/12/19	REFORMA DE COCINA EN C/ SANT BLAI Nº 3, 3º-C
19515/19	ALCALDÍA	03/12/19	REFORMA DE LOCAL COMERCIAL EN C/ OLIVER N.º 33 BAJO
22212/19	ALCALDÍA	03/12/19	EJECUCIÓN DE ASEO EN LOCAL SITO EN C/ FILÀ CIDES N.º 10
25457/19	ALCALDÍA	04/12/19	REFORMA DE COCINA, BAÑO Y SUSTITUCIÓN DE VENTANAS EN C/ ALFONS EL MAGNÀNIM Nº 24, 3º-IZQ.
25534/19	INFORME ARQ	09/12/19	ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA AUTOSERVICIO DE LAVANDERÍA EN C/ SANT ELOI N.º 11-B
25999/19	INFORME ARQ	09/12/19	EJECUCIÓN DE ASEO EN C/ SANT FRANCESC N.º 4, 2º

15897/19	ALCALDÍA	11/12/19	LEGALIZACIÓN DE REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA EN C/ SANT JOSEP N.º 17 ENTLO.
25920/19	ALCALDÍA	11/12/19	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN C/ ENGINYER VILAPLANA N.º 30 – 1º B
25641/19	ALCALDÍA	11/12/19	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN PATIO INTERIOR DE LA VIVIENDA SITA EN C/ SANT LLORENÇ N.º 17- 4º IZQ
11901/19	ALCALDÍA	12/12/19	REFORMA DE LOCAL EN C/ GREGORI CASASEMPERE JUAN N.º 19
26192/19	INFORME ARQ	13/12/19	REFORMA PARCIAL DE OFICINA EXISTENTE EN C/ JUAN GIL ALBERT N.º 9
26349/19	INFORME ARQ	13/12/19	REPARACIÓ I MANTENIMENT DE FAÇANA EN PLANTA BAIXA EN C/ CAVALLER MERITA N° 17
26315/19	INFORME ARQ	13/12/19	REFORMA DE COCINA EN C/ PERÚ N° 53, 2º-DCHA.
26395/19	INFORME ARQ	13/12/19	ARREGLO DE CORNISA EN BALCÓN, DESCONCHADO EN FACHADA, ARREGLO DE TEJAS Y REFUERZO DE VIGA EN EDIFICIO SITO EN C/ PINTOR CABRERA N° 34.
26568/19	INFORME ARQ	16/12/19	SUSTITUCIÓN DE PIEDRAS DE FACHADA ROTAS EN PLANTA BAJA SITA EN C/ ISABEL LA CATÓLICA N° 38.
26707/19	INFORME ARQ	17/12/19	REPARACIÓN DE FACHADA EN PLANATA BAJA SITA EN C/ CRONISTA ROGELIO SANCHIS N° 66
26709/19	INFORME ARQ	17/12/19	DEMOLICIÓN DE FALSO TECHO DE ESCAYOLA EN C/ FILÀ JUDIOS N° 3.
562/19	ALCALDÍA	17/12/19	COCINA, BAÑOS, PAVIMENTACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE VENTANA C/ ISABEL II N 16, 4º, 2º
26186/19	ALCALDÍA	17/12/19	SUSTITUCIÓN DE VENTANAS EN AV/ ALAMEDA DE CAMILO SESTO N.º 20, 4º IZQ
26078/19	ALCALDÍA	17/12/19	REFORMA DE COCINA Y BAÑO EN C/ TEODORO LLORENTE N.º 7, 1º-D
24207/19	ALCALDÍA	17/12/19	LEGALIZACIÓN DE HUECO EN FACHADA SITO EN C/ SANTA ROSA N.º 8 BAJO DCHA.
26573/19	ALCALDÍA	18/12/19	CANVI DE FINESTRES I PINTURA INTERIOR EN C/ ANSELM ARACIL N.º 1, 4º
26575/19	INFORME ARQ	19/12/19	RETIRADA DEL ESCALÓN EN ZAGUÁN DEL EDIFICIO SITO EN C/ FERRÁN EL CATÒLIC N° 8.
26874/19	INFORME ARQ	19/12/19	REPARACIÓN DE CANTOS DE BALCONES – C/ COCENTAINA, 1
23865/19	INFORME ARQ	19/12/19	ACONDICIONAMIENTO DE MURETE PERIMETRAL – C/ ENGINYER COLOMINA RADUAN, 14

2019

26765/19	ALCALDÍA	26/12/19	REFORMA INTEGRAL DE COCINA Y BAÑO EN C/ LOPE DE VEGA N.º 14, 2º, 2ª
----------	----------	----------	---