N.º EXP	FECHA	TÍTULO RESOLUCIÓN	СР
823/2023	12/01/23	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN FACHADA Y CUBIERTA DE LA VIVIENDA SITA EN PLAÇA ESPANYA, NUM. 23	
873/2023	12/01/23	REPARACIÓN DE LA ACERA EN LA ZONA SALIDA AL GARAJE SITO EN LA AVDA. ALAMEDA CAMILO SESTO NUM. 82	
30901/22	12/01/23	CAMBIO DE VENTANAS EN LA VIVIENDA SITA EN C/ CARRASCAR N.º 30, 1º.	
310/23	12/01/23	CAMBIO DE VENTANALES EN C/ CID N.º 30	
226/23	12/01/23	CAMBIO DE VENTANALES, SUELO Y PINTURA EN LA VIVIENDA SITA EN C/ ELS MAULETS N.º 14, 1º.	
35783/22	12/01/23	COLOCACIÓN DE APOYO TUBULAR PROVISIONAL PARA SOPORTE DE TENDIDO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN POR OBRAS DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA SITA EN CTRA MOLINAR 16	
57/23	12/01/23	REFORMA BAÑO VIVIENDA EN C/ TERRASSA, 15, P08 C	
922/23	13/01/23	REPARACIÓN DE LA ACERA DE LA SALIDA DE GARAJE SITA EN AVDA. ALAMEDA CAMILO SESTO NUM. 75 - 79	
930/23	13/01/23	REPARACIÓN DE LA ACERA SITA EN LA ZONA DE SALIDA GARAJE EN AVDA. ALAMEDA DE CAMILO SESTO, NUM. 74	
859/23	13/01/23	SUSTITUCIÓN DE AZULEJOS EN BAÑO Y DOS PUERTAS EN LA VIVIENDA SITA EN PLAÇA MIGUEL HERNÁNDEZ, NUM. 6 - 6º DR	
965/23	13/01/23	SUSTITUCIÓN DE CANAL Y PINTURA EN LA FACHADA DE LA FINCA SITA EN CALLE GREGORI CASASEMPERE JUAN, NUM. 22	
37374/22	13/01/23	REPARACIÓN DE INSTALACIONES, ALICATADO DE COCINA Y SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CAMÍ CASETA MADRID N.º 11	
1107/23	16/01/23	REPARACIÓN DE DOS TERRAZAS EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE FERRÁN EL CATOLIC, NUM. 18 - 1º A	
1208/23	17/01/23	FIJAR LAS PIEDRAS DE LOS BORDONES EN LA FINCA SITA EN CALLE LLUIS VIVES, NUM. 13	
1212/23	17/01/23	VARIOS TRABAJOS, SEGÚN LA IEE, EN LA FINCA SITA EN CALLE SANT VICENT, NUM. 3	
1216/23	17/01/23	CAMBIAR EL PAVIMENTO DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE ARQUEBISBE DOMENECH, NUM. 23 - 3° C	
1433/23	18/01/23	SUSTITUCIÓN DE ALICATADO EN BAÑOS Y COCINA DE LA VIVIENDA SITA EN AVDA. ALAMEDA CAMILO SESTO, NUM. 58 - 7º IZQ	
1223/23	18/01/23	REPARACIÓN DE PARED MEDIANERA, SUSTITUCIÓN TEJAS, PINTURA Y LIMPIEZA EN LA FINCA SITA EN CALLE ISAAC PERAL, NUM. 5	
36/23	18/01/23	SUSTITUCIÓN 5 VENTANAS Y PUERTA BALCÓN, EN C/ MARIOLA, 3 P01 IZDA	
1115/23	19/01/23	REPARACIONES VARIAS SOLICITADAS POR LA IEE, EN EL INMUEBLE SITO EN CALLE SANT FRANCESC, NUM. 53	
2092/23	24/01/23	REFORMA DE COCINA Y BAÑO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE LA SANG, NUM. 3 - 1º	
2097/23	25/01/23	REPARACIÓN DE UN BALCÓN EN LA FACHADA DE LA FINCA SITA EN AVDA. JUAN GIL ALBERT, NUM. 7	

36488/22	25/01/23	TRABAJOS EN LA FACHADA DE LA FINCA SITA EN CALLE PERÚ, NUM. 48	
1092/23	25/01/23	SUSTITUCIÓN DE CINCO VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ELS ALÇAMORA, 37 - E - 6º PUERTA 11	
2368/23	25/01/23	REPARACIÓN DE SANEAMIENTO EN LA FINCA SITA EN AVDA.JUAN GIL ALBERT, NUM.46	
2127/23	25/01/23	RETIRADA DE AZULEJOS, LUCIDO, PINTURA DE PAREDES Y COLOCACIÓN DE TARIMA FLOTANTE PARA VIVIENDA EN AVDA. HISPANITAT, NUM. 67 - 7° - 27	
2505/23	26/01/23	REFORMA DE COCINA Y BAÑO EN LA VIVIENDA SITA EN AVDA. PAIS VALENCIÀ, 51 - 4°	
2364/23	26/01/23	ACONDICIONAMIENTO DE FACHADA TRASERA EN LA FINCA SITA EN CALLE FONT DEL VIDRE, NUM 14	
34756/22	26/01/23	COLOCACIÓN DE UN TUBO DE CHIMENEA EN EL TEJADO DEL INMUEBLE SITO EN CALLE FONT DEL ROSSINYOL, NUM. 8 - 3º A	
36463/22	26/01/23	DESPLAZAR UN TABIQUE EN EL LOCAL SITO EN CALLE OLIVER, NUM. 66	
2172/23	27/01/23	TRABAJOS PREVIOS DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO PARA ACTIVIDAD DE PRODUCTORA VISUAL EN EL LOCAL SITO EN CALLE SOR ELENA PICURELLI, NUM. 7	
2509/23	27/01/23	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN LA CUBIERTA DEL INMUEBLE SITO EN CALLE BANYERES, NUM. 43	
2123/23	27/01/23	REFORMA DE COCINA Y BAÑOS, SIN ALTERAR DISTRIBUCIÓN INTERIOR, EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE LA CORDETA, NUM. 31 – 1° PUERTA 3	
613/23	27/01/23	REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA SITA EN C/ GREGORIO CASASEMPERE JUAN N.º 24, 3º	
2526/23	31/01/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE LA MIRACULOSA, NUM. 10	
2771/23	31/01/23	REFORMA DE CUARTO DE ASEO Y REPARACIÓN DE ELECTRICIDAD EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ANSELM ARACIL, NUM. 26 2°	
2928/23	31/01/23	REFORMA DE BAÑO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE EL CAMÍ, NUM. 84 - 4º A	
3043/23	01/02/23	REFORMA INTERIOR DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE PONT DE SANT JORDI, NUM. 6 - 1º IZQ.	
3050/23	02/02/23	ACONDICIONAMIENTO TERRAZA DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE JOAQUÍM SOROLLA, NUM. 1 - 6º B	
3057/23	02/02/23	NETEJA DE SOLAR I ARREBOSSAT DE FAÇANA DE L'INMOBLE SITUAT EN EL CARRER SANT PANCRAÇ, NUM. 42-44	
3297/23	03/02/23	REFORMA INTEGRAL DE VIVIENDA SITA EN CALLE SANT JOSEP, NUM. 22 - 3°	
2161/23	03/02/23	REFORMA COCINA, ELIMINACIÓN DEL TABIQUE CON EL COMEDOR Y SUSTITUCIÓN DE VENTANAL EN LA VIVIENDA SITA EN AVDA. ALAMEDA CAMILO SESTO, NUM. 18	
3706/23	08/02/23	PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE ELECTRICIDAD EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANT ELOI, NUM. 5 - 1º	
3537/23	09/02/23	DECLARACIÓN RESPONSABLE (DR2) PARA REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA SITA EN CALLE LA SARDINA, NUM. 6 - 1º IZQ.	

3816/23	09/02/23	REFORMA DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE ROGER DE LLURIA, 2 5º IZQ	
3306/23	09/02/23	SUSTITUCIÓN DE PLATO DE DUCHA Y PINTURA DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE MAESTRO LA PORTA, NUM. 5 P03 PTA 2	
1843/23	10/02/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANT LLORENÇ, 17 - 4° D	
2898/23	10/02/23	SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO DE COCINA Y VENTANAL DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE TERRASSA, NUM. 13 - 3º PUERTA 15	
3432/23	10/02/23	REALIZACIÓN DE CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE SANEAMIENTO DE LA FINCA SITA EN CALLE ISABEL LA CATÓLICA, NUM. 20	
3580/23	10/02/23	ADECUACIÓN LOCAL PARA AUTOSERVICIO DE LAVANDERÍA SITO EN LA CALLE IBI, NUM. 26 ESC 01	
2538/23	10/02/23	LEGALIZACIÓN DE OBRAS EN LOCAL SITO EN C/ AUSIAS MARCH N.º 7	
2532/23	10/02/23	ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL 205 DCHA DEL CC ALZAMORA SITO EN C/ ELS ALÇAMORA N.º 44, PARA CENTRO MÉDICO ESTÉTICO.	
34655/22	13/02/23	REFORMA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOR ELENA PICURELLI, NUM. 6 PBJA DERECHA.	
2518/23	13/02/23	REFORMA INTEGRAL DE COCINA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE FRENCESC PERERA, NUM. 2 - 5°	
3949/23	13/02/23	DESMONTAR FALSO TECHO EN EL LOCAL SITO EN PLAÇA BENISSAIDO, NUM. 2 - BAJO IZQ.	
4176/23	14/02/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES Y ALISADO PAREDES DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANTA ROSA, NUM. 51- 6º PUERTA 23	
4504/23	15/02/23	REFORMA DE BAÑO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE PERÚ, NUM. 42 - 2º PUERTA 3	
4306/23	15/02/23	REFORMA DE COCINA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE EL CAMÍ, NUM. 108 - 1º B	
4305/23	15/02/23	ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL SITO EN CALLE BENILLOBA, NUM. 2	
4543/23	15/02/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, 18	
4510/23	16/02/23	REFORMA DE BAÑO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE FONT DEL MORENO, NUM. 26	
3936/23	16/02/23	COLOCACIÓN DE TARIMA EN LA COCINA DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE CASA LA BASSA, NUM. 2 - 6º PTA 11	
5168/23	20/02/23	REFORMA DE BAÑO Y COCINA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE PERU, NUM. 71 - PL.1 - PT.1	
5172/23	20/02/23	REPARACIÓN DE LA CORNISA DE LA FINCA SITA EN CALLE ALFAFARA, NUM. 12	
3718/23	21/02/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE MÚSIC GONÇAL BLANES, NUM. 3 - 4º - PUERTA 8	
5342/23	21/02/23	REFORMA DE LOCAL PARA RESTAURANTE SITO EN AVDA. HISPANITAT, NUM. 25 PBJ	
5230/23	22/02/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ALFONSO EL MAGNANIMO, NUM. 5	

5684/23	23/02/23	SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS Y VENTANALES TRASEROS DE LA VIVIENDA SITA EN LA CALLE SANT LLORENÇ, NUM. 17	
5210/23	23/02/23	REFORMA DE BAÑO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE EL CAMÍ, NUM. 40 - ESCALERA 2 - 1º B	
5522/23	23/02/23	RETIRADA DE ENSERES, MUELBES Y ELEMENTOS SUELTOS, LIMPIEZA VIVIENDAS Y LEVANTADO DE FALSO TECHO DESMONTABL E CAEDIZO EN CALLE ALZAMORA № 27 -29	
34756/22	23/02/23	COLOCACIÓN DE UN TUBO DE CHIMENEA EN EL TEJADO DEL INMUEBLE SITO EN CALLE FONT DEL ROSSINYOL, NUM. 8 - 3º A	
4119/23	23/02/23	SUSTITUCIÓN DE 4 VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE CRONISTA REMIGI VICEDO, NUM. 8 ENTRESUELO DCHA.	
4104/23	23/02/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN AVDA. TIRANT LO BLANC, NUM. 36 - 9° F	
4543/23	23/02/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, 18	
5844/23	24/02/23	UNIÓN DE DOS ESTANCIAS Y REFORMA DE BAÑO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE FONT DEL ROSSINYOL, NUM. 10 - 2º A	
5875/23	24/02/23	TRABAJOS VARIOS DE REPARACIÓN EN FACHADAS INTERIORES DE LA FINCA SITA EN CALLE SANT LLORENÇ, NUM. 17	
1247/23	24/02/23	REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE FACHADA TRAS INCENDIO EN VIVIENDA SITA EN C/ VALENCIA № 30	
5833/23	27/02/23	REFORMA DE BAÑO, PINTURA Y MEJORAS EN EL REVESTIMIENTO DEL LOCAL SITO EN CALLE SANT VICENT FERRER, NUM. 56	
6057/23	27/02/23	REFORMA DE VIVIENDA SITA EN CALLE DOÑA AMALIA, NUM. 45 - P2	
5881/23	28/02/23	ACHAFLANADO DEL ESCALÓN DE LA ENTRADA A LA FINCA SITA EN CALLE MURILLO, NUM. 31	
6252/23	28/02/23	ACHAFLANADO DEL ESCALÓN DE LA ENTRADA A LA FINCA SITA EN CALLE EL CAMÍ, NUM. 78	
5507/23	28/02/23	REFORMA INTERIOR DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR SITA EN CALLE BARRANC DEL CINT, NUM. 58	
6440/23	01/03/23	LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION PUNTUAL DE CUBIERTA DEL EDIFICIO SITO EN CALLE SANT JOAN, NUM. 12	
6288/23	01/03/23	IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZA EN LA FINCA SITA EN CALLE SANT ELOI, NUM. 14	
3829/23	01/03/23	REFORMA DE BAÑO EN LA VIVIENDA SITA EN PLAZA RAMÓN Y CAJAL, NUM. 4 - 1°	
5194/23	01/03/23	REFORMA DE ASEO Y SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE AITANA, NUM. 17 - P01 - PTA 1	
6630/23	02/03/23	INSTALACIÓN DE UNA BOMBA DE CALOR EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ALFAFARA, NUM. 1 - 5°	
6642/23	02/03/23	REFORMA DE COCINA DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE AGRES, NUM. 6 - ESC 1 - 2º C	
11012/23	04/03/23	REBAJAR ALTURA ESCALÓN Y COLOCAR REJILLA DE VENTILACIÓN EN EL LOCAL SITO EN CALLE CRONISTA REMIGI VICEDO, NUM. 10	
7030/23	06/03/23	SUSTITUCIÓN DE LA ESCAYOLA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ONIL, NUM. 11 - 2º PUERTA 5	

6644/23	07/03/23	REFORMA DE LA COCINA DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE ISABEL LA CATOLICA, NUM. 40 - 5º IZQ	
6272/23	07/03/23	SUSTITUCIÓN DEL SUELO DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANT JOSEP, NUM. 49 - 2°	
7236/23	07/03/23	REFORMA DE BAÑO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE JOAQUIM SOROLLA, NUM. 1 - 3° A	
7244/23	07/03/23	REFORMA DE DOS BAÑOS Y COCINA DE VIVIENDA SITA EN AV. JUAN GIL ALBERT, NUM. 49 - ESC. 2B - PL.5 - PUERTA 9	
34930/22	07/03/23	COLOCACIÓN DE AZULEJO EN EL ZAGUÁN DEL EDIFICIO SITO EN CALLE INGENIERO COLOMINA RADUAN, NUM. 8	
6295/23	07/03/23	REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA SITA EN AVDA. ALAMEDA CAMILO SESTO, NUM. 80 - 1º - 1ª	
6266/23	07/03/23	SUSTITUCIÓN DE TODOS LOS VENTANALES DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE VALENCIA, NUM. 23 -3° D	
5507/23	07/03/23	REFORMA INTERIOR DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR SITA EN CALLE BARRANC DEL CINT, NUM. 58	
210/23	07/03/23	REPARACIÓN DE DINTELES DE LAS VENTANAS DEL 4º PISO DEL EDIFICIO SITO EN C/ SANT DOMÉNECH N.º 8	
6995/23	08/03/23	TRABAJOS VARIOS EN LA FACHADA DE LA FINCA SITA EN CALLE DOCTOR SEMPERE, NUM. 27	
7457/23	08/03/23	SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO EN EL PASILLO DEL INMUEBLE SITO EN CALLE CASA BLANCA, NUM. 9	
7466/23	08/03/23	ACONDICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN LA TERRAZA DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE CLUB DEPORTIVO ALCOYANO, NUM. 9	
7462/23	08/03/23	REFORMA DE BAÑO EN LA VIVIENDA SITA EN AVDA. HISPANITAT, NUM. 4 - 5° B	
7248/23	08/03/23	REPARACIÓN DE GOTERAS EN LA AZOTEA DE LA FINCA SITA EN CALLE OLIVER, NUM. 3	
7500/23	09/03/23	REPARACIÓN PUNTUAL DE GOTERAS EN EL TEJADO DE LA FINCA SITA EN LA CALLE SABADELL, NUM. 22	
7877/23	10/03/23	REFORMA DE COCINA Y DOS BAÑOS, EN LA VIVIENDA SITA EN PLACETA EL FOSSAR, NUM. 4 - 2º B	
8084/23	13/03/23	REFORMA DE COCINA Y TERRAZA TRASERA EN LA VIVIENDA UNIFAMILIAR SITA EN CALLE TEULAR DEL LLONGANISSER, NUM. 38	
8311/23	14/03/23	REFORMA DE COCINA Y BAÑO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE PINTOR CABRERA, NUM. 42	
8345/23	14/03/23	REFORMA DE BAÑO, COCINA Y TUBERÍA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE AUSIAS MARCH, NUM. 23 - 6º IZQ	
34111/23	14/03/23	REFORMA DE BAÑO, ASEO, COCINA Y SUSTITUCIÓN DE 5 VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE IBI, NUM. 24 - 2º IZQ	
5657/23	14/03/23	REPARACIÓN DE GOTERAS EN FACHADA DEL EDIFICIO SITO EN C/ GONÇAL BARRACHINA N.º 2	
5191/23	15/03/23	COLOCACIÓN DE TOLDOS EN LOS ESCAPARATES DE LA TIENDA SITA EN LA CALLE VALENCIA, NUM. 17	
34915/22	15/03/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN PLAÇA RAMON I CAJAL, NUM. 1 - 1°	

8318/23	20/03/23	REFORMA DE COCINA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ROIG DE CORELLA, NUM. 11 - 1º DCHA	
9119/23	20/03/23	REFORMA DE COCINA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE DOCTOR GUERAU, NUM. 4 - 2º PUERTA 10	
9295/23	21/03/23	REFORMA INTEGRAL DEL LOCAL SITO EN CALLE IBI, NUM. 32 ENTRESUELO	
9182/23	22/03/23	REFORMA DE COCINA Y BAÑOS EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE PONT DE SANT JORDI, NUM. 8 - 6° D	
9172/23	22/03/23	REFORMA DE BAÑO DE LA VIVIENDA SITA EN AVDA. PAIS VALENCIA, NUM. 7 -4º 0001	
9461/23	22/03/23	COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO AL GARAJE DEL INMUEBLE SITO EN CALLE CARRASQUETA, NUM. 14	
5124/23	22/03/23	REFORMA INTERIOR DE LAS VIVIENDAS SITAS EN LA FINCA DE LA CALLE SANT FRANCESC, NUM. 35 - 1°, 3° y 4°.	
7485/23	22/03/23	REFORMA DE BALDOSAS EN BAÑO Y COCINA; SUSTITUCIÓN SUELO Y VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE IBI, NUM. 34 – 2° IZQ.	
6244/23	22/03/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SAN LORENZO, NUM. 1 - 2º IZQ	
7247/23	22/03/23	SUBSTITUCIÓ DE CINC FINESTRALS EN LA AVDA. ANDALUSIA, NUM. 12 - 1º D	
7638/23	22/03/23	DEMOLICIÓN DE PLACAS DE PIEDRA EXISTENTES EN LA FACHADA, SUSTITUCIÓN DE UNA PARTE DE LA ACERA Y DEL TUBO DE BAJANTE DEL INMUEBLE SITO EN CALLE SANT LLORENÇ, NUM. 32	
9661/23	23/03/23	COL.LOCACIÓ D'UNA PORTA DE COTXERA AL CARRER PINTOR CABRERA NÚM. 19	
9785/23	24/03/23	REHABILITACIÓN DE GRIETAS EN LA FACHADA DE LA FINCA SITA EN CALLE SABADELL, NUM. 21	
9673/23	27/03/23	REFORMA PARCIAL DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE ISABEL LA CATOLICA, NUM. 12 - 2°	
9683/23	28/03/23	REFORMA DE BAÑO EN LA VIVIENDA SITA EN AVDA. JUAN GIL ALBERT, NUM. 21 - 3º IZQ.	
10175/23	28/03/23	REFORMA DEL BAÑO DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE JOAQUIM SOROLLA, NUM. 12 - 2º - 4ª	
9159/23	28/03/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ANSELM ARACIL, NUM. 15 - 3° A	
8531/23	28/03/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE JOAQUÍM SOROLLA, NUM. 3 - 1º F	
581/23	29/03/23	PINTADO DE LA PARED LATERAL IZQUIERDA DEL CASETÓN SITO EN CALLE SANT NICOLAU, NUM. 171	
9108/23	29/03/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE JOAN DE JOANES, NUM. 27 - 6° PUERTA 16	
7867/23	29/03/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN AVDA. PAÍS VALENCIÀ, NUM. 66 - 7º IZQ.	
8118/23	29/03/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN PLAÇA PINTOR GISBERT, NUM. 8 - 3°	
14063/23	29/03/23	ACTUACIONES DE DEMOLICIÓN Y CATAS EN EL LOCAL SITO EN CALLE PONT DE SANT JORD, NUM. 2 BAJO	

70698/23	14/04/23	REFORMA DE COCINA Y BAÑO, PINTADO PAREDES Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO Y VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE POETA JOAN VALLS, NUM. 2 - 3º B	
12014/23	14/04/23	REFORMA DE BAÑO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANTA ROSA, NUM. 47 - 2º IZQ.	
11991/23	13/04/23	REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA SITA EN CALLE REALET, NUM. 2, 3° C	
11015/23	06/04/23	SUSTITUCIÓN DE 4 VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN AVDA. HISPANITAT, NUM. 67 - 6º A	
11014/23	06/04/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANAS EN LA VIVIENDA SITA EN AVDA. ALAMEDA CAMILO SESTO, NUM. 11 - 4º IZQ	
5230/23	06/04/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ALFONSO EL MAGNANIMO, NUM. 5	
10698/23	06/04/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE AZORÍN, NUM. 3 - 3º PUERTA 12	
11539/23	06/04/23	REFORMAR COCINA , BAÑO Y QUITAR FALSO TECHO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ENRIC HERNANDEZ, NUM. 6 - 2º DCHA	
9159/23	05/04/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ANSELM ARACIL, NUM. 15 - 3° A	
10182/23	05/04/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE PINTOR CABRERA, NUM. 73 - 4° A	
10001/23	05/04/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE MURILLO, NUM. 7 -2º - 2ª	
7040/23	05/04/23	RETIRADA DE TABIQUE, SANITARIOS Y MANISAS EN EL LOCAL SITO EN CALLE MUSIC JOSEP CARBONELL, NUM. 13 - BAJO	
9673/23	03/04/23	REFORMA PARCIAL DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE ISABEL LA CATOLICA, NUM. 12 - 2°	
11016/23	03/04/23	QUITAR ESTUCO DE HABITACIÓN Y PASILLO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANT JOAN DE RIBERA, NUM. 45 - 2º PTA 3	
11011/23	03/04/23	REPARACIÓ DE COBERTA INTERIOR PER FILTRACIÓNS DE D'AIGUA DE PLUTJA AL CARRER SANT JOSEP, NUM. 37	
10705/23	31/03/23	REFORMA DE BAÑO Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO EN LA VIVIENDA SITA EN PLAÇA CENTENARI, NU. 57 ESC 1 - 1º PUERTA 2	
10848/23	31/03/23	SUSTITUCIÓN DE PLATO DE DUCHA EN EL BAÑO DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE MURILLO, NUM. 52 - 5° C	
10480/23	31/03/23	ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL PARA APERTURA DE NEGOCIO SITO EN CALLE CID, NUM. 31 BAJO	
10471/23	31/03/23	REFORMA DE GALERIA Y COCINA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE MÚSIC GONÇAL BLANES, NUM. 3 - 4° 0008	
10685/23	30/03/23	PINTURA DE FACHADA PANELES PANESPOL SITA EN CALLE BUIXCARRO, NUM. 5	
10683/23	30/03/23	ENLUCIDO DE PARED EN EL INMUEBLE SITO EN CALLE SANT JAUME, 11	
9341/23	29/03/23	SUSTITUIR ESCAPARATE, REALIZAR RAMPA, COLOCACIÓN DE TARIMA FLOTANTE OTROS TRABAJOS EN EL LOCAL SITO EN LA AVDA. ALAMEDA DE CAMILO SESTO, NUM. 82 -1	

11529/23	14/04/23	REFORMA DE BAÑO, COCINA, SUSTITUCIÓN DE 3 VENTANALES Y PAVIMENTACIÓN EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ISABEL LA CATÓLICA. NUM. 11 - 2º D	
12011/23	17/04/23	REFORMA DE COCINA Y BAÑO EN LA VIVIENDA SITA EN AVDA. PAÍS VALENCIÀ, 58 - 5° 2	
12260/23	17/04/23	COLOCACIÓN DE UNA CABINA SANITARIA DE OBRA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANT JOSEP, NUM. 26	
12417/23	18/04/23	REFORMA DE COCINA EN LA VIVIENDA SITA EN AVDA. ALAMEDA CAMILO SESTO, NUM. 14, 1º - 2ª.	
12420/23	18/04/23	SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS EN EL BAÑO DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE MUSICS PEREZ MONLLOR, NUM. 2 P09, 17	
12427/23	18/04/23	REFORMA COMPLETA DE BAÑO Y COCINA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANT ANTONI, NUM. 3 - 2º DCH	
12417/23	18/04/23	COLOCACIÓN DE PORTÓN EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE DOCTOR SEMPERE, NUM. 16	
12433/23	19/04/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES, COLOCACIÓN DE PAVIMENTO Y COLADO DE AZULEJOS EN EL LOCAL SITO EN CALLE AUSIAS MARCH, NUM. 29 BAJO	
12436/23	19/04/23	REFORMA PARCIAL DE COCINA Y BAÑO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE JORDI DE SANT JORDI, NUM. 15 - 2°	
12422/23	19/04/23	REFORMA DE BAÑOS, COCINA, PINTURA Y ESCAYOLA EN LA VIVIENDA SITA EN AVDA ALAMEDA CAMILO SESTO, NUM. 43 - C -6°	
3412/23	19/04/23	INSTALACION DE UN EQUIPO DE AEROTERMIA EN LA VIVIENDA UNIFAMILIAR SITA EN CALLE XOP, NUM. 21	
11722/23	19/04/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE CASIMIRO BARELLO MORELLO, NUM. 9 - 6º H	
11532/23	19/04/23	SUSTITUCIÓN DE 5 VENTANALES DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE ARQUEBISBE DOMENECH, NUM. 4 - 2º IZQ.	
12855/23	21/04/23	REFORMA DE COCINA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE DOCTOR SEMPERE, NUM. 27 P04 D	
33999/23	21/04/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN PLAZA PINTOR GISBERT, NUM. 3 P03	
12575/23	25/04/23	COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN LA PLANTA BAJA SITA EN CALLE JUAN GIL ALBERT NUM. 19	
9466/23	26/04/23	REFORMA DE COCINA Y BAÑOS EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE PINTOR CABRERA, NUM. 22 - 1°	
13099/23	26/04/23	REPARACIÓN DE FISURAS EN LA FACHADA PRINCIPAL DE LA FINCA SITA EN CALLE IBI, NUM. 47	
13104/23	26/04/23	REFORMA DE ASEO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE NA SAURINA D'ENTENÇA, NUM. 4 P05, 3	
13097/23	27/04/23	REFORMA DE BAÑO Y COCINA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE MESTRE J. RIBERA MONTES, NUM. 27 - 5° 0010	
12741/23	27/04/23	REPARAR GOTERA DE LA FACHADA PRINCIPAL DE LA FINCA SITA EN CALLE METGE MANUEL RODRIGUEZ, NUM. 14	
13527/23	02/05/23	SUSTITUCIÓN DE CESPED ARTIFICIAL EN EL INMUEBLE SITO EN CALLE GOYA, NUM. 3 - 3°	

12567/23	02/05/23	REFORMA DE VIVIENDA SITA EN CALLE POETA JOAN VALLS, NUM. 8 - 2°	
13622/23	03/05/23	REFORMA DE COCINA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE CRONISTA JORDÁN, NUM. 12 - 2º A	
13633/23	03/05/23	REFORMA INTERIOR DE LA VIVIENDA SITA EN PLAÇA ESPANYA, NUM. 17 - 6°	
13634/23	03/05/23	REFORMA DE COCINA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ENGINYER COLOMINA RADUAN, NUM. 4 - PL.6 - PT.C	
13640/23	04/05/23	SUSTITUCIÓN DE MÓDULOS EN COCINA, RODAPIÉ Y TARIMA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE PERU, NUM. 50 - 3º 0002	
13738/23	05/05/23	INSTALACIÓN DE COCINA, PINTURA, ALICATADO Y APERTURA DE PARED EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SAN JUAN DE RIBERA, NUM. 8	
11701/23	05/05/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE LA CORDETA, NUM. 31 - 1º - PTA 3	
12256/23	05/05/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE AVDA. CARMEN VIDAL, NUM. 5 - 5° F	
12415/23	05/05/23	REFORMA DE BAÑOS, COCINA Y SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍA EXTERIOR EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ALACANT, NUM. 2 PL 01 PUERTA 1	
12271/23	05/05/23	SUSTITUCIÓN DE TODAS LAS VENTANAS DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE PINTOR CABRERA NUM. 22-1º	
14039/23	08/05/23	COLOCACIÓN DE CANAL EN LA CORNISA DE LA FINCA SITA EN CALLE EL CAMÍ, NUM. 46	
14104/23	08/05/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE CRONISTA JORDAN, NUM. 6 P05	
14143/23	09/05/23	REFORMA DE COCINA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SABADELL, NUM. 16 5° - 2	
13880/23	09/05/23	ACONDICIONAMIENTO DE SUELOS EN LA NAVE SITA EN CALLE FILÀ VERDS, NUM. 8, PARA SU USO COMO OBRADOR DE CARNICERÍA	
14148/23	09/05/23	SUSTITUCIÓN DE 5 VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANT ISIDRE, NUM. 26 - 2º 0002 D	
14275/23	10/05/23	SUSTITUCIÓN DE BAÑERA, EMPOTRAR CABLES, REFORMAR PARED Y PONER AIRE ACONDICIONADO, EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANT ISIDRE, NUM. 26 - 2° 2D	
14049/23	10/05/23	REFORMA DE COCINA SITA EN CALLE FERRÁN EL CATÒLIC, NUM. 4 - ENT IZ	
12124/23	10/05/23	SUSTITUCIÓN DE 4 VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN AVD. TIRANT LO BLANC, NUM. 4A - P02 C	
13023/23	10/05/23	REFORMA DE VIVIENDA SITA EN CALLE ALFAFARA, NUM. 5 - 3° G	
9143/23	10/05/23	MONTAJE DE UN RÒTUL EN LA FAÇANA DEL EDIFICI SITUAT AL CARRER DIEGO FERNANDO MONTAÑES, NUM. 3 "CENTRE EXCURSIONISTA D'ALCOI"	
12501/23	10/05/23	REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA SITA EN C/ SANT FRANCESC № 18, 3°	
14079/23	10/05/23	REFORMA DE TERRAZA EN LA FINCA SITA EN CALLE ROIS DE CORELLA, NUM. 15	

14152/23	10/05/23	REFORMA DE BAÑO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE JORDI DE SANT JORDI, NUM. 32	
14444/23	11/05/23	REFORMA EN EL BAÑO DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE CASA LA BASSA, NUM. 2- 8º PTA 16	
14448/23	11/05/23	REFORMA DE BAÑO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE PARE POVEDA, NUM. 7 P02 1	
11548/23	11/05/23	REPARACIONES PUNTUALES EN FACHADAS SITA EN C/ SANT NICOLAU Nº 171	
12567/23	11/05/23	PARA REFORMA DE VIVIENDA SITA EN CALLE POETA JOAN VALLS, NUM. 8 - 2°	
14538/23	12/05/23	ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA DESPACHO PROFESIONAL DE QUIROMASAJISTA, SITO EN CALLE XIXONA, NUM. 6 - BAJO DERECHA	
14539/23	12/05/23	REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA SITA EN CALLE POETA JOAN VALLS, NUM. 6	
13646/23	12/05/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE CID, NUM. 49 - ENTRESUELO DERECHA	
14268/23	12/05/23	CONSTRUCCIÓN DE PAELLERO EN LA VIVIENDA SITA EN LA CALLE BARRANC DEL CINT, NUM. 32A	
14640/23	15/05/23	REFORMA COMPLETA DE ASEO Y COCINA, ELECTRICIDAD Y PINTURA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE CASA BLANCA, NUM. 34, 4 - 2	
14283/23	15/05/23	REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA SITA EN CALLE SANT MAURE, NUM. 21, 3°	
14532/23	15/05/23	REFORMA DE LOCAL SITO EN CALLE EL CAMÍ, NUM. 16 BAJO	
13650/23	16/05/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE CID, NUM. 29 - 1º - D	
13507/23	16/05/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE BERNAT FENOLLAR, NUM. 8 P02 DR	
17713/23	16/05/23	SUSTITUCIÓN DE 4 VENTANALES, HACER DESAGÜE NUEVO Y LIMPIEZA DE ESCOMBROS EN EL LOCAL SITO EN CALLE SANT JOAN DE RIBERA, NUM. 62 - PLANTA BAJA	
14747/23	16/05/23	REFORMA DE COCINA, BAÑO Y SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SABADELL, NUM. 28 - P02, 1	
14083/23	16/05/23	SUSTITUCIÓN DE 3 VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANT JOAN BOSCO, NUM. 12 - 2º A	
14265/23	16/05/23	REFORMA DE ASEO, BAÑO, COCINA Y SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE GREGORIO CASASEMPERE JUAN, NUM. 46 - 3º PUERTA 6	
14090/23	16/05/23	REFORMA EN VIVIENDA, SUSTITUCIÓN DE VENTANAS, DE PUERTA EXTERIOR, ALICATADO , COLOCACION DE TARIMA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE PINTOR CABRERA, NUM. 63 - 1º C	
9990/23	27/09/23	REFORMA DEL BAÑO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ENGINYIER VILAPLANA, NUM. 22 - 2° 0004	
2516/23	2601/23	REPARACIÓN DEL TEJADO DE LA FINCA SITA EN CALLE SANT LLORENÇ, NUM. 39	

		,	
15023/23	17/05/23	REPARACIÓN DE GRIETA POR FILTRACIONES EN LA FACHADA DE LA FINCA SITA EN CALLE OLIVER, NUM. 7	
15034/23	17/05/23	REFORMA DE COCINA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ELS ALÇAMORA, NUM. 21 - 8º 2	
15164/23	19/05/23	REFORMA DE DOS ASEOS Y CALEFACCIÓN EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ALFONS EL MAGNANIM, NUM. 13 P04 IZ	
15174/23	19/05/23	COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ELS ALÇAMORA, NUM. 39 P01 IZ	
15197/23	22/05/23	REPARACIÓN DE GRIETAS EN LA FACHADA DE LA FINCA SITA EN CALLE BERNART FENOLLAR, NUM. 2	
15364/23	22/05/23	LIMPIEZA INTERIOR DE NAVE MEDIANTE BARRIDO Y AGUA A PRESIÓN SITA EN CALLE CARRASQUETA, NUM. 5	
15389/23	22/05/23	ALISAR Y PINTAR PAREDES Y ARREGLAR TOMAS DE LUZ EN LA VIVIENDA SITA EN C/ PINTOR CABRERA, №. 65 ENT C	
15399/23	22/05/23	APERTURA DE TABIQUE PARA COLOCAR PUERTA Y LEVANTAR OTRO EN LA VIVIENDA SITA EN PARTIDA SENTBENET BAIX , 21 A	
15485/23	23/05/23	REFORMA DE DOS BAÑOS EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ESCULTOR PERESEJO, NUM. 32 - 3º DCHA	
15734/23	24/05/23	OBRA DE EJECUCIÓN DE UNA RAMPA DE ACCESO AL LOCAL COMERCIAL SITO EN LA CALLE SANT NICOLAU, NUM. 48 - BAJO	
15745/23	24/05/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANTA ROSA, NUM 61 - 7º D	
15835/23	25/05/23	REFORMA DE BAÑO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE DOCTOR GUERAU, NUM. 3 P03, A	
11425/23	25/05/23	REFORMA DE DOS BAÑOS Y SUSTITUCIÓN DEL ALICATADO DE LA COCINA DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE LA MIRACULOSA, NUM. 5 - ENTRESUELO 0001	
15928/23	26/05/23	REFORMA DE VIVIENDA SITA EN LA CALLE SITA EN CALLE CASA BLANCA, NUM. 52 - 4° - 1	
15951/23	26/05/23	REFORMA DE COCINA Y BAÑOS EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ENGINYER VILAPLANA, NUM. 22 - 5°	
15959/23	29/05/23	SUSTITUCIÓN DE TODOS LOS VENTANALES DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE EL CAMÍ, NUM. 67 - 5º PUERTA 17	
16048/23	29/05/23	TIRAR UN TROZO DE PARED Y UNA PUERTA EN LA VIVIENDA SITA EN AV TIRANT LO BLANC, 4A P05 D	
13648/23	29/05/23	SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANTA LLÚCIA, NUM. 3 2º 0009	
16076/23	30/05/23	REFORMA DE BAÑO Y SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN PTGE RIGOBERT ALBORS, NUM. 1 - 5º IZQ	
11700/23	30/05/23	REFORMA LIGERA INTERIOR DE VIVIENDA SITA EN CALLE SANTA RITA, NUM. 29 - ENTREPLANTA	
11698/23	30/05/23	REFORMA LIGERA INTERIOR DE VIVIENDA SITA EN CALLE SANTA RITA, NUM. 29 - PLANTA PRIMERA	
16209/23	30/05/23	REFORMA DE BAÑO Y COCINA EN LA VIVIENDA SITA EN LA AVDA. ANDALUSIA, NUM. 14 - BAJO C	

16243/23	30/05/23	DECLARACIÓN RESPONSABLE (DR2) PARA RETIRADA DE LAVADERO Y REPISA LATERAL EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE RECONQUESTA, NUM. 46 - P06 - 11	
16403/23	31/05/23	REFORMA DE BAÑO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE BENILLOBA, NUM. 3 - 1°	
16388/23	31/05/23	REFORMA DE COCINA Y ASEO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANT LLUIS BERTRAN, NUM. 4 P02 A	
12708/23	01/06/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOR ELENA PICURELLI, NUM. 9 P03 - 1	
14634/23	01/06/23	REFORMA DE LOCAL PARA BAZAR EN LA CALLE AUSIAS MARCH, NUM. 1	
4168/23	01/06/23	REFORMA DE COCINA Y BAÑO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE JOAN DE JOANES Nº 11 P05 D	
15931/23	02/06/23	REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA CENTRO DE ESTÉTICA, SITO EN CALLE CID, NUM. 30 - LOCAL IZQUIERDA	
16720/23	02/06/23	REFORMA DE COCINA Y BAÑO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE CAMÍ VELL DE BATOI, NUM. 17	
16531/23	02/06/23	REFORMA DE ASEO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE POETA JOAN VALLS, NÚM. 22 - 3°	
15846/23	02/06/23	SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍA EXTERIOR EN LA VIVIENDA SITA EN AVDA. ALAMEDA DE CAMILO SESTO, NUM. 43 C 6º	
16891/23	05/06/23	REFORMA DE COCINA Y BAÑO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE NA SAURINA D'ENTENÇA, NUM. 78 - 4º DCHA	
16728/23	06/06/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE CARMEN LLORCA, NUM. 4 - 1° B	
16697/23	06/06/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE IBI, NUM. 16 - 2º PUERTA 5	
16694/23	06/06/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE MAGNOLIA, NUM. 10	
14903/23	06/06/23	REFORMA DE COCINA Y SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y PINTURA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE OLIVER, 34	
17021/23	06/06/23	VALLADO DE LA PARCELA SITA EN AV. DE ELCHE, APROX. NUM. 9 - 11	
17047/23	06/06/23	REFORMA DE BAÑO EN LA VIVIENDA SITA EN AVDA. HISPANITAT, NUM. 17 - 4° C	
15948/23	06/06/23	ADECUACIÓN LOCAL PARA PELUQUERÍA SITO EN CALLE SANT LLORENÇ, NU. 7	
17078/23	07/06/23	SUSTITUCIÓN DE TABIQUE DE PLADUR EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE MÚSIC JOSEP CARBONELL, NUM. 5 - 5º IZQ	
17223/23	07/06/23	SUSTITUCIÓN DE TODOS LOS VENTANALES DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE DOÑA AMALIA, NUM. 54 - 3º IZQ	
17055/23	07/06/23	MODIFICACIÓN DE PUERTA DEL RECIBIDOR DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE OVIDI MONTLLOR, NUM. 8 - 9º IZQ	
17575/23	09/06/23	REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA SITA EN PLAÇA JAUME EL CONQUERIDOR, NUM. 5 - 3º DCHA	
17429/23	09/06/23	REFORMA DEL BAÑO Y SUSITUCIÓN DE PAVIMENTO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE TIRANT LO BLANC, NUM. 12 P05 IZQ	

17578/23	12/06/23	REFORMA INTERIOR DE LA VIVIENDA SITA EN PLAÇA JAUME EL CONQUERIDOR, NUM. 5 - 2º DCHA.	
17719/23	12/06/23	PINTURA DE FACHADA DEL LOCAL SITO EN CALLE XIXONA, NUM. 14 - BAJO	
17052/23	13/06/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE CASA LA BASSA, NUM. 10 - 6º B	
17019/23	13/06/23	SUSTITUCIÓN DE LA VENTANA DE LA COCINA, EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE LA MILAGROSA, NUM. 11 - 5° - PUERTA 1	
17741/23	13/06/23	REHABILITACIÓN DE RAMPA DE ACCESO A LA TIENDA SITA EN AVDA. ALAMEDA CAMILO SESTO, NUM. 39	
17045/23	13/06/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANTA ROSA, NUM. 18 - 1º	
14555/23	13/06/23	REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA SITA EN CALLE SANT NICOLAU, NUM. 37 - 4º IZQ	
16406/23	13/06/23	PINTURA, REFORMA DE COCINA, BAÑO Y SUSTITUCIÓN DE VENTANAL EN CALLE COCENTAINA, NUM. 1 - 2º PUERTA 5	
17410/23	14/06/23	SUSTITUCIÓN DE DOS VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE CID, NUM. 49 - 2º IZDA	
836/23	14/06/23	REALIZACIÓN DE RAMPA EXTERIOR PARA ACCESO A LA FINCA STA EN CALLE SANTA LLÚCIA, NUM. 5	
17906/23	14/06/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ESCULTOR PERESEJO, NUM. 24 – 1°	
17424/23	14/06/23	REFORMA DE BAÑO Y ASEO Y SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE CID, NUM. 61 - 4º - 1ª	
17918/23	14/06/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SABADELL, 23 - 6º PUERTA 18	
18143/23	19/06/23	SUSTITUCIÓN DEL APLACADO DE LA ESCALERA DEL PASAJE RIGOBERTO ALBORS; ENTRANDO POR C/ RIGOBERTO ALBORS, NUM. 2	
18049/23	19/06/23	REPARACIÓN DE CUBIERTA PLANA EN EL EDIFICIO SITO EN CALLE CAMÍ VELL DE BATOI, NUM. 10	
18433/23	19/06/23	REFORMA INTERIOR DE BAÑO Y COCINA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE OLIVER, NUM. 5 - 5º IZQ	
18440/23	19/06/23	REFORMA DE COCINA, BAÑO Y PAVIMENTO DE TERRAZA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE LLUIS VIVES, NUM. 15 - 1° - 1ª	
18463/23	19/06/23	REFORMA DE BAÑO EN LA VIVIENDA SITA EN AVDA. ALAMEDA CAMILO SESTO, NUM. 48 - 2º IZQ	
12737/23	20/06/23	OBRAS EN AVDA. JUAN GIL ALBERT, NUM. 57	
18473/23	20/06/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE MADRE RAFOLS, 8 - ENTRESUELO B	
18477/23	20/06/23	MODIFICAR RAMPA Y EVITAR FILTRACIONES DE AGUA EN EL LOCAL SITO EN CALLE CRONISTA REMIGI VICEDO, NUM. 10	
18539/23	20/06/23	REVESTIR LA MEDIANERA CON CHAPA EN EL INMUEBLE SITO EN CALLE MONTCABRER, NUM. 46	
18705/23	21/06/23	SUSTITUCIÓN DE ALICATADO Y PAVIMENTO EN BAÑO Y COCINA VIVIENDA CALLE AUSIAS MARCH, NUM. 24 - 1º IZQ	

18708/23	21/06/23	REPARACIÓN DEL ZÓCALO INFERIOR DE LA FINCA SITA EN CALLE GREGORIO CASASEMPERE JUAN, NUM. 48	
18716/23	21/06/23	SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE AUSIAS MARCH, NUM. 27 - 6º DCHA	
17401/23	22/06/23	ADECUACIÓN LOCAL PARA RESTAURANTE SITO EN AVDA. ALAMEDA CAMILO SESTO, NUM. 24	
18792/23	22/06/23	REFORMA DE BAÑOS Y COCINA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANT FRANCESC, NUM. 35	
17903/23	22/06/23	REMODELACIÓN ELÉCTRICA, CARPINTERÍA Y FALSO TECHO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANTA ROSA, NUM. 51 - 6º PUERTA 23	
18567/23	23/06/23	REFORMA DE COCINA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE VISTABELLA, NUM. 8 ESCALERA B - 5º A	
19012/23	26/06/23	PINTADO DE FACHADAS EN NAVE INDUSTRIAL SITA EN CALLE CAMÍ DELS TALECONS, NUM. 9; NAVE 6 (COMPLEJO INDUSTRIAL SIDEROPARC)	
19053/23	26/06/23	REPARACIÓN PUNTUAL DEL BALCÓN DE LA FACHADA SITA EN PLAÇA PINTOR GISBERT, NUM. 8	
19168/23	27/06/23	SUSTITUCIÓN CARPINTERÍA INTERIOR Y REFORMA DE BAÑO EN VIVIENDA SITA EN CALLE LA SARDINA, NUM. 49 - 2º 3ª	
19321/23	28/06/23	TIRAR TABIQUE Y CERRAR 2 ARMARIOS EMPOTRADOS PARA ABRIRLOS POR EL OTRO LADO Y PINTARLOS EN CALLE MOSSEN VICENT ALBORS, NUM. 1 - 5º PUERTA 2	
17212/23	28/06/23	REFORMA DE ASEO EN EL INMUEBLE SITO EN CALLE CASA BLANCA, NUM. 9	
18702/23	28/06/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ESCULTOR RIDAURA, NUM. 8 - ENTRESUELO DCHA	
18438/23	28/06/23	SUSTITUCIÓN DE 3 VENTANALES, AZULEJOS BAÑO, QUITAR ARMARIOS EMPOTRADOS Y TARIMA EN C/ MUSIC SERRANO, NUM. 7 - 1º	
17408/23	28/06/23	REFORMA INTERIOR VIVIENDA SITA EN CALLE RECONQUESTA, NUM. 8 - 1º -1ª	
18781/23	28/06/23	SUBSTITUCIÓ DE 6 FINESTRALS EN L'HABITATGE SITUAT EN CARRER ANSELM ARACIL, NUM. 14 - 2n DERETA	
19025/23	28/06/23	DECLARACIÓN RESPONSABLE (DR2) PARA REFORMA DE DOS BAÑOS, COCINA Y SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE MESTRE J. RIBERA MONTES, NUM. 29 - 3º A	
19324/23	29/06/23	REFORMA DE COCINA Y SALÓN EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE GONÇAL BARRACHINA, NUM. 5 - 2° C	
19438/23	30/06/23	CONSTRUCCIÓN RAMPA ACCESO A DOS LOCALES SITOS EN CALLE MUSIC JOSEP CARBONELL, NUM. 19 - IZQ Y DCHA	
19605/23	30/06/23	REFORMA DE BAÑO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE XIXONA, NUM. 16 - 1º DCHA	
19084/23	03/07/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANTA ROSA, NUM. 62 - 2º B	03802
18684/23	03/07/23	REFORMA INTERIOR DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANT FRANCESC, NUM. 34 - 4°	03801
18416/23	03/07/23	REFORMA DE VIVIENDA SITA EN AVDA. PAÍS VALENCIÀ, NUM. 51 - 4°	03801

15343/23	03/07/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES, COLOCACIÓN DE TARIMA FLOTANTE Y ALICATADO DE ASEO EN LA VIVIENDA SITA EN AVDA. PAÍS VALENCIÀ, NUM. 40 – 6°	03801
19719/23	03/07/23	REFORMA DEL ASEO DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE JOAQUIM SOROLLA, NUM. 18-2ºA	03802
19759/23	04/07/23	REFORMA DE COCINA EN LA VIVIENDA SITA EN AVDA. HISPANITAT, NUM. 19 - 7º - PUERTA 14	03804
19442/23	04/07/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE CRONISTA JORDAN, NUM. 5 - 4º DCHA	03802
18467/23	04/07/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANT NICOLAU, 44 - 2º DCHA	03801
19591/23	04/07/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE PINTOR LAPORTA, NUM. 9 - 2°	03802
19590/23	04/07/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SABADELL, NUM. 1 - ESC B - 6º PUERTA 11	03804
19620/23	04/07/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN PLAÇA LA CONCORDIA, 1 - 7º G	03802
19854/23	04/07/23	APLACADO PIEDRA FACHADA EN LA FINCA SITA EN CALLE ELS ALÇAMORA, NUM. 39	03803
20026/23	05/07/23	AMPLIACION DE OBRA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ENRIC HERNANDEZ, NUM. 6-2º IZD	03801
20036/23	06/07/23	REFORMA DE COCINA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE PONT DE SANT JORDI, NUM. 6, 1º PUERTA2	03803
9289/23	06/07/23	REFORMA DE COCINA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE MOSSEN VICENT ALBORS, NUM. 1 - 5°	03802
19733/23	06/07/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE DOÑA AMALIA, NUM. 54 - 3° DCHA	03801
19727/23	06/07/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN AVDA. ALAMEDA CAMILO SESTO, NUM. 43 - 3º IZQ	03803
19844/23	06/07/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ALFONS EL MAGNÁNIM, NUM. 2 - 3º 1ª	03802
20149/23	07/07/23	INSTALACIÓN DE SUELO VINÍLICO, PINTURA, CAMBIO DE PLATO DE DUCHA Y LAVABO Y TIRAR UN TABIQUE EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE JORDI DE SANT JORDI, NUM. 5	03803
19857/23	07/07/23	REFORMA DE BAÑO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE GENERAL PRIETO, NUM. 27 - PL.4	03804
20280/23	07/07/23	IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZA EN LA FINCA SITA EN CALLE GENERAL PRIETO, NUM. 7	03804
20017/23	07/07/23	SUSTITUCIÓN DE DOS VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN AVDA. JUAN GIL-ALBERT, NUM. 2 - 6° C	03804
20137/23	07/07/23	REFORMA DE COCINA, BAÑO Y SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN C/ NA SAURINA D'ENTENÇA, N.º 33 -2 º - 1ª	03803
20030/23	07/07/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANTA LUCIA, NUM. 5 - A BAJO	03801
20406/23	10/07/23	REFORMA DE BAÑO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE OLIVER, NUM. 25 - 8° PUERTA 30	03802
20479/23	11/07/23	REFORMA DE BAÑO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANT JOAN DE RIBERA, NUM. 53 - 2º PUERTA 6	03801

20480/23	11/07/23	PINTURA DEL PATIO DE LUCES DE LA FINCA SITA EN CALLE MÚSIC SERRANO, NUM. 7	03802
20362/23	11/07/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE OLIVER, NUM. 65 - 2°	03802
20365/23	11/07/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE JOANOT MARTORELL, NUM. 1 9- 2°	03804
20368/23	11/07/23	SUSTITUCIÓN VENTANAS Y UNA PUERTA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE CRONISTA REMIGI VICEDO, N.º 6 - 4°	03802
20606/23	12/07/23	REFORMA DE COCINA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANT MAURE, NUM. 7 - 4°	03801
19587/23	13/07/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ISABEL II - ESC 1 - 6°	03802
20769/23	13/07/23	TIRAR TABIQUE Y COCINA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE JOANOT MARTORELL, NUM. 6	03804
20610/23	24/07/23	SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍA INTERIOR, SUELO, PINTURA Y REFORMA COCINA EN CALLE SANT JOSEP, NUM. 34 – 2°	03801
21538/23	24/07/23	MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL Y REVISIÓN DE CUBIERTA EN LA FINCA SITA EN CALLE DR. GUERAU, NUM. 20	03801
24544/23	24/07/23	LIMPIEZA DE TUBERÍA DE DESAGÜE GENERAL DE LA FINCA SITA EN CALLE LA SARDINA, NUM. 17	03801
21545/23	24/07/23	ADECUACIÓN DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE EL CAMÍ, NUM. 33 - 3°	03801
24553/23	24/07/23	REFORMA EN BAÑO Y COCINA DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE OLIVER, NUM. 1 1º DCHA	03802
21559/23	24/07/23	REFORMA DE ACOMETIDA DE AGUA EN EL ZAGUÁN DE LA FINCA SITA EN CALLE PERÚ, NUM. 24	03803
21567/23	24/07/23	REALIZAR LASA DE HORMIGÓN EN LA FINCA SITA EN PASAJE CASETA PARE HILARIO, NUM. 20	03804
21578/23	24/07/23	REFORMA DE COCINA SITA EN CALLE PINTOR CABRERA, NUM. 19 - 1°D	03803
20006/23	25/07/23	RENOVACIÓN DE FACHADA Y MONTAJE DE UN ROTULO EL LOCAL AVDA. JUAN GIL ALBERT, 67 - 69 "GENERALI SEGUROS"	03804
21582/23	25/07/23	RENOVACIÓN DE BAÑOS EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANTA ROSA, NUM. 61 - 4º DCHA	03802
20385/23	26/07/23	ADECUACIÓN LOCAL SITO EN CALLE ELS ALÇAMORA, NUM. 44 - LOCALES 109-110 (CENTRO COMERCIAL ALZAMORA)	03803
20867/23	27/07/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE VERGE DELS LLIRIS, NUM. 3 - 1º PUERTA 2	03801
20775/23	27/07/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE OLIVER, NUM. 5 - 7°	03802
20779/23	27/07/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE MAESTRO J. RIBERA MONTES, NUM. 23 - 1º	03802
19173/23	27/07/23	REPARACIÓN DEL VALLADO DE LA PARCELA 12 - 2, SITA EN EL SECTOR DE LA SOLANA I	03802

18074/23	27/07/23	PARA SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN EL INMUEBLE SITO EN PARTIDA BARXELL, NUM. 81	03802
15192/23	27/07/23	REFORMA DE COCINA Y SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍA EXTERIOR EN CALLE SANTA RITA, NUM. 17 - PL.1	03801
20370/23	27/07/23	REFORMA DE VIVIENDA SITA EN CALLE SANT FRANCESC, NUM. 55 - 4°	03801
21562/23	27/07/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANT JOAN BOSCO, NUM. 3 - 4º DCHA	03804
21308/23	28/07/23	REFORMA EN EL SUELO DEL LOCAL SITO EN CALLE SANT ISIDRE, NUM. 1	03803
21831/23	28/07/23	REFORMA DE COCINA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SAN ISIDRO, NUM. 36	03803
21884/23	28/07/23	RETIRADA DEL FALSO TECHO DEL LOCAL SITO EN AVDA. PAÍS VALENCIÀ, NUM. 5	03801
21576/23	28/07/23	REFORMA EN ASEO, DESPENSA Y SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN CALLE FRANCESC PERERA, Nº. 6, 3º 1A	03803
21565/23	28/07/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE NA SAURINA D'ENTENÇA, NUM. 54 - 6º PTA 16	03803
21573/23	28/07/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE PERÚ, NUM. 134 - 4º B	03803
24535/23	28/07/23	SUSTITUCIÓN DE 5 VENTANALES Y PUERTA PRINCIPAL DEL INMUEBLE SITO EN CRTA MOLINAR, Nº. 53, 4H	03801
21667/23	28/07/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE DOCTOR SEMPERE, NUM. 27 - 2°	03803
21675/23	28/07/23	CAMBIOS EN LA TABIQUERÍA DEL LOCAL SITO EN CALLE MURILLO, NUM. 19	03802
22373/23	07/08/23	DESBROCE DE TREPADORA EXISTENTE EN EL MURO DE CONTENCIÓN, SITO EN C/ CARAMANXEL, № 2.	03804
21914/23	08/08/23	REFORMA DE COCINA Y CARPINTERÍA INTERIOR DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE ELS ALÇAMORA, N.º 42 - 4º	03803
21874/23	08/08/23	SUSTITUCIÓN DE 4 VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE LA RAMBLA, NUM. 1 - ESCALERA 3 - 7°	03804
5347/23	08/08/23	REVESTIMIENTO DE PARED, COLOCACIÓN DE SUELO Y SUSTITUCIÓN DE 4 VENTANALES, EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE CASA BLANCA, NUM. 15	03801
22566/23	09/08/23	REFORMA DE COCINA Y BAÑO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE PINTOR CABRERA, NUM. 72 - 1º	03803
22323/23	04/08/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANAS EN TEJADO (CLARABOYAS) EN C/ SOTARRONI N.º 34	03802
22329/23	04/08/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANAS EN C/ SANT ISIDRE N.º 12-A, 2º IZQ	03803
20389/23	04/08/23	REFORMA DE COCINA EN C/ POETA JOAN VALLS N.º 22 – 24	03803
22326/23	04/08/23	SUSTITUCIÓN DE CARPINTERIA EXTERIOR EN C/ CAVALLER MERITA N.º 11, 6º-A	03801
22975/23	21/08/23	REVESTIMIENTO DE TARIMA Y FALSO TECHO DE ESCAYOLA EN CALLE SANT DOMENEC, NUM. 2 - 3º PTA 6	03801
	•		

23013/23	22/08/23	ELIMINAR Y COLOCAR BALDOSAS, ENFOSCADO DE YESO Y RETIRADA DE ESCOMBROS EN C/ POETA JOAN VALLS, 28- 4°	03803
22460/23	22/08/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE MUSIC JOSEP CARBONELL, NUM. 11 - 4º IZQ	03801
22970/23	23/08/23	REFORMA INTERIOR DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE RECONQUESTA, NUM. 28 - BAJO 1	03803
19441/23	16/08/23	REFORMA INTERIOR DE 8 AULAS DEL COLEGIO SAN ROQUE SITO EN C/ ESPRONCEDA N.º 1	03803
23478/23	30/08/23	REPARACIÓN DE LA SOLERA DE HORMIGÓN DEL GARAJE SITO EN CALLE SOR ELENA PICURELLI, NUM. 1	03801
23696/23	31/08/23	REFORMA DEL LOCAL SITO EN CENTRO COMERCIAL ALZAMORA (CALZADOS DEICHMANN), EN C/ELS ALÇAMORA, NUM. 44	03802
22953/23	01/09/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE FONT DEL QUINZET, NUM. 6 - BAJO A	03803
23583/23	01/09/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE EL CAMÍ, NUM. 57 - 4° B	03801
23585/23	01/09/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE VISTABELLA, 8 C- 4º B	03802
23474/23	01/09/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANTA ROSA, NUM. 55 - 6°	03802
24065/23	05/09/23	CAMBIAR PAVIMENTO EN EL INMUEBLE SITO EN CARRETERA MOLINAR, NUM. 103	03801
24114/23	05/09/23	REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA SITA EN CALLE MAESTRO ESPÍ, NUM. 4 - SEMISOTANO Y ENTRESUELO	03802
24191/23	06/09/23	REFORMA DE LOCAL SITO EN AVDA. JUAN GIL ALBERT, NUM. 24 (BAJO)	03804
23701/23	07/09/23	ADECUACIÓN DE LOCAL COMERCIAL SITO EN CALLE SANT JOAN, NUM. 6	03801
24377/23	07/09/23	REFORMA DE COCINA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE CALDERÓN, NUM. 2 - 1º A	03804
15839/23	07/09/23	ACONDICIONAMIENTO LOCAL PARA CLÍNICA DE MEDICINA ESTÉTICA SITO EN C/ MOSSÉN TORREGROSA, NUM. 9 – BAJO	03801
18475/23	07/09/23	SUSTITUCIÓN DE UN VENTANAL EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANT ISIDRE, NUM. 5 - 1º IZQ	03803
22950/23	07/09/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE AITANA, NUM. 1	03802
23802/23	07/09/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANTA ROSA, NUM. 10 - 5º B	03802
24608/23	11/09/23	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE GOTERAS Y HUMEDADES EN CALLE VISTABELLA, NUM. 3.	03802
24620/23	11/09/23	ARRANCAR 28 PIEZA DE TERRAZO Y PAVIMENTAR EN LA VIVIENDA SITA EN AV/ HISPANITAT, NUM. 18 - 1º IZQ	03804
24362/23	08/09/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANAS EN C/ MESTRE J. RIBERA MONTES N.º 29	03802

24351/23	08/09/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANAS EN C/ CLUB DEPORTIVO ALCOYANO N.º 7	03803
24346/23	08/09/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANAS EN C/ OLIVER № 33, 4º PTA 16	03802
24625/23	08/09/23	REFORMA 2 BAÑOS, 3 PUERTAS Y PINTAR LA VIVIENDA SITA EN CALLE ESCULTOR PERESEJO, № 26 - 4º IZQ	03803
24628/23	11/09/23	REPARACIÓN DEL ANTEPECHO DE LA TERRAZA DE LA FINCA SITA EN CALLE OLIVER, NUM. 29	03802
24101/23	11/09/23	SUSTITUCIÓN BAÑERA POR PLATO DE DUCHA Y PINTAR TERRAZA EN VIVIENDA CALLE PERÚ, Nº. 12 – 1º 1ª	03803
24082/23	11/09/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE EL CAMÍ, NUM. 67 - 4º PUERTA 15	03801
24069/23	11/09/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ELS MAULETS, NUM. 44 - ESC2 - 2°B	03801
24957/23	13/09/23	PARA REFORMA DE COCINA Y BAÑO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE IBI, NUM. 43 - 3°	03802
24618/23	14/09/23	REFORMA COMPLETA DE COCINA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ISABEL II, NUM. 18 - 1º IZQ	03802
24615/23	14/09/23	REFORMA BAÑO Y PAVIMENTACIÓN DEL PISO SITO EN CALLE AZORÍN, NUM. 9 - 1º PUERTA 3	03803
24948/23	14/09/23	RENOVACIÓ DE BANY I CUINA DE LA VIVENDA AL CARRER MOSSÉN VICENT ALBORS, NUM. 1 - 5° PORTA 3	03801
25084/23	15/09/23	REFORMAS EN EL LOCAL SITO EN CALLE MESTRE ESPÍ, NUM. 13	03802
25211/23	15/09/23	REPARACIÓN DE GOTERAS EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO SITO EN CALLE MÚSIC GONÇAL BLANES, NUM. 5	03801
24097/23	18/09/23	SUSTITUCIÓN DE 7 VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ARQUEBISBE DOMÉNECH, NUM. 15 - 3º IZQ	03804
24659/23	18/09/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE EL CAMÍ, NUM. 77 - 3°	03801
24655/23	18/09/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE PONT DE SANT JORDI, NUM. 10 E1 - 6° 0001	03803
24786/23	18/09/23	SUSTITUCIÓN DE 3 VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE PINTOR CABRERA, NUM. 54 - 2°	03803
25096/23	19/09/23	PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL LOCAL EN AV/. JUAN GIL ALBERT 2	03804
23799/23	20/09/23	OBRA MENOR PARA SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN EL INMUEBLE SITO EN PARTIDA MARIOLA, NUM. 77	03801
25469/23	20/09/23	SUSTITUCIÓN DE 2 VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ENGINYER VILAPLANA, NUM. 31 - 2°	03803
25455/23	20/09/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE MURILLO, NUM. 52 - 4º - 1ª	03802
25348/23	20/09/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANT ELOI, NUM. 46	03804
25457/23	20/09/23	SUBSTITUCIÓ DE 6 FINESTRALS EN L'HABITATGE SITUAT EN CARRER EL CAMÍ, NUM. 106 4B	03801

25716/23 21/09/23 PAVIMENTAR SUELO, REFORMA DE 2 ASEOS Y PINTAR LA VIVIENDA SITA EN CALLE IBI, NUM. 12 - 1° 25719/23 21/09/23 IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA FINCA SITA EN CALLE SAN JOAN BOSCO, NUM. 28 25575/23 21/09/23 REFORMA EN LOS LOCALES 12, 13 Y 14 DEL CENTRO COMERCIAL ALZAMORA; C/ ELS ALÇAMORA, 44 "DRUNI" 25901/23 22/09/23 REFORMA DE VIVIENDA SITA EN CALLE EL CAMI, NUM. 24 - 3° PUERTA 2 25908/23 25/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANA Y PUERTA EXTERIOR DEL LOCAL SITO EN CALLE PINTOR CABRERA, NUM. 116 (0013/23 25/09/23 RETIRADA DE UN TUBO DE EXTRACCIÓN DE HUMOS EN LA FINCA SITA EN CALLE MURILLO, NUM. 9 (10211/2) 26/09/23 REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN FACHADA Y ACERA DEL INMUEBLE SITO EN AVDA, PAIS VALENCIÁ 5 (1083/23 27/09/23 TIRAR UN TABIQUE Y REFORMAR EL BAÑO DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANT JOAN, NUM. 9 - 3° PTA 1 (1083/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE DOS VENTANALES Y UNA PUERTA E LOCAL EN C/ PONT DE SANT JORDI, NUM. 8A (1095/25/27/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 30 (1095/25/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 30 (1096/25/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE DOS VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 32 (1097/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 32 (1097/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 32 (1097/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 32 (1097/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 30 (1097/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 30 (1097/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE AMBAIXADOR IRLES, NUM. 1 - 5° PISO (1097/23 27/09/23 DECLARACIÓN RESPONSABLE (DR2) PARA REFORMA VIVIENDA SITA EN CALLE AMBAIXADOR IRLES, NUM. 1 - 5° PISO (1097/23 27/09/23 DECLARACIÓN RESPONSABLE (DR2) PARA REFORMA VIVIENDA SITA EN CALLE FERRAN EL CATOLIC, NUM. 2	23915/23	20/09/23	INSTALACIÓN DE TUBO EXTRACTOR DE HUMOS EN LA FINCA SITA EN CALLE SANT FRANCÉSC, NUM. 18	03801
25719/23 21/09/23 IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA FINCA SITA EN CALLE SAN JOAN BOSCO, NUM. 28 (25575/23 21/09/23 REFORMA EN LOS LOCALES 12, 13 Y 14 DEL CENTRO COMERCIAL ALZAMORA; C/ ELS ALÇAMORA. 44 "DRUNI" (25901/23 22/09/23 REFORMA DE VIVIENDA SITA EN CALLE EL CAMI, NUM. 24 - 3º PUERTA 2 (25908/23 25/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANA Y PUERTA EXTERIOR DEL LOCAL SITO EN CALLE PINTOR CABRERA, NUM. 116 (26013/23 25/09/23 RETIRADA DE UN TUBO DE EXTRACCIÓN DE HUMOS EN LA FINCA SITA EN CALLE MURILLO, NUM. 9 (24211/23 26/09/23 REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN FACHADA Y ACERA DEL INMUEBLE SITO EN AVDA. PAIS VALENCIÁ 5 (21683/23 27/09/23 TIRAR UN TABIQUE Y REFORMAR EL BAÑO DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANT JOAN, NUM. 9 - 3º PTA 1 (25341/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE DOS VENTANALES Y UNA PUERTA E LOCAL EN C/ PONT DE SANT JORDI, NUM. 8A (25707/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 30 (25635/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 9 (25712/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 9 (25712/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 32 (26019/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 32 (26019/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 32 (26019/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 30 (2602/23 02/10/23 BUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 30 (2602/23 02/10/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE BABEL II, NUM. 8 PBJ (2602/23 02/10/23 BUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE BABEL II, NUM. 8 PBJ (2602/23 02/10/23 BUSTITUCIÓN DE LA TERRAZA DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE AMBAIXADOR IRLES, NUM. 1 - 5º PISO (2602/23 02/10/23 BRA A REALIZAR EN EL ZAGÚAN DE LA FIRNCA SITA EN LA CALLE FERRAN EL CATOLIC, NUM. 2 (2602/23 04/10/23 REFORMA DE COCINA, BAÑO Y PINTUR	19436/23	20/09/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANT JOAN DE RIBERA, NUM. 45 - 1º PTA 3	03801
25675/23 21/09/23 REFORMA EN LOS LOCALES 12, 13 Y 14 DEL CENTRO COMERCIAL ALZAMORA; C/ ELS ALÇAMORA. 44 "DRUNI" (25901/23) 22/09/23 REFORMA DE VIVIENDA SITA EN CALLE EL CAMI, NUM. 24 - 3º PUERTA 2 (25908/23) 25/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANA Y PUERTA EXTERIOR DEL LOCAL SITO EN CALLE PINTOR CABRERA, NUM. 116 (26013/23) 25/09/23 RETIRADA DE UN TUBO DE EXTRACCIÓN DE HUMOS EN LA FINCA SITA EN CALLE MURILLO, NUM. 9 (24211/23) 26/09/23 REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN FACHADA Y ACERA DEL INMUEBLE SITO EN AVDA. PAIS VALENCIÁ 5 (21683/23) 27/09/23 TIRAR UN TABIQUE Y REFORMAR EL BAÑO DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANT JOAN, NUM. 9 - 3° PTA 1 (25341/23) 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE DOS VENTANALES Y UNA PUERTA E LOCAL EN C/ PONT DE SANT JORDI, NUM. 8A (25707/23) 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 30 (25635/23) 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 9 (25712/23) 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 9 (25712/23) 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 32 (26019/23) 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 32 (26019/23) 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 32 (26019/23) 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 30 (26019/23) 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 30 (26019/23) 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE BABAIXADOR IRLES, NUM. 1 - 5º PISO (26019/23) 20/10/23 IMPERMEABILIZACIÓN DE LA TERRAZA DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE AMBAIXADOR IRLES, NUM. 1 - 5º PISO (26010/23) 02/10/23 OBRA A REALIZAR EN EL ZAGÚAN DE LA FINCA SITA EN LA CALLE FERRAN EL CATOLIC, NUM. 2 (26019/23) 02/10/23 OBRA A REALIZAR EN EL ZAGÚAN DE LA FINCA SITA EN LA CALLE FERRAN EL CATOLIC, NUM. 2 (26019/23) 04/10/23 REFORMA DE COCINA, BAÑO Y PINTURA DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE EL CAMÍ, NUM. 36 -	25716/23	21/09/23	PAVIMENTAR SUELO, REFORMA DE 2 ASEOS Y PINTAR LA VIVIENDA SITA EN CALLE IBI, NUM. 12 - 1°	03802
25901/23 22/09/23 REFORMA DE VIVIENDA SITA EN CALLE EL CAMI, NUM. 24 - 3° PUERTA 2 25908/23 25/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANA Y PUERTA EXTERIOR DEL LOCAL SITO EN CALLE PINTOR CABRERA, NUM. 116 (26013/23 25/09/23 RETIRADA DE UN TUBO DE EXTRACCIÓN DE HUMOS EN LA FINCA SITA EN CALLE MURILLO, NUM. 9 (24211/23 26/09/23 REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN FACHADA Y ACERA DEL INMUEBLE SITO EN AVDA. PAIS VALENCIÁ 5 (21683/23 27/09/23 TIRAR UN TABIQUE Y REFORMAR EL BAÑO DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANT JOAN, NUM. 9 - 3° PTA 1 (25341/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE DOS VENTANALES Y UNA PUERTA E LOCAL EN C/ PONT DE SANT JORDI, NUM. 8A (PASAJE CAPITOL.) (25707/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 30 (25635/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 30 (25635/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE DOS VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 30 (256019/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE DOS VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 30 (26019/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE DOS VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 32 (26019/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE DOS VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 30 (26019/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 30 (26019/23 27/09/23 DOS RAMPAS (ACCESO Y BAÑO) EN EL LOCAL SITO EN AVDA. HISPANITAT, NUM. 30 (26019/23 27/09/23 DOS RAMPAS (ACCESO Y BAÑO) EN EL LOCAL SITO EN AVDA. HISPANITAT, NUM. 30 (26019/23 02/10/23 DOS RAMPAS (ACCESO Y BAÑO) EN EL LOCAL SITO EN AVDA. HISPANITAT, NUM. 30 (26019/23 02/10/23 DOS RAMPAS (ACCESO Y BAÑO) EN EL LOCAL SITO EN AVDA. HISPANITAT, NUM. 30 (26019/23 02/10/23 DOS RAMPAS (ACCESO Y BAÑO) EN EL LOCAL SITO EN AVDA. HISPANITAT, NUM. 30 (26019/23 02/10/23 DOS RAMPAS (ACCESO Y BAÑO) EL LOCAL SITO EN AVDA. HISPANITAT, NUM. 30 (26019/23 02/10/23 DOS RAMPAS (ACCESO Y BAÑO) EL LOCAL SITO EN AVDA. HISPANITAT, NUM. 30 (26019/23 02/10/23 DOS RAMPAS (ACCESO Y BAÑO) EL LOCAL SITO EN AVDA. HISPANITAT, NUM. 36 - 1° (26019/2	25719/23	21/09/23	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA FINCA SITA EN CALLE SAN JOAN BOSCO, NUM. 28	03804
25908/23 25/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANA Y PUERTA EXTERIOR DEL LOCAL SITO EN CALLE PINTOR CABRERA, NUM. 116 (26013/23 25/09/23 RETIRADA DE UN TUBO DE EXTRACCIÓN DE HUMOS EN LA FINCA SITA EN CALLE MURILLO, NUM. 9 (24211/23 26/09/23 REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN FACHADA Y ACERA DEL INMUEBLE SITO EN AVDA. PAIS VALENCIÁ 5 (2683/23 27/09/23 TIRAR UN TABIQUE Y REFORMAR EL BAÑO DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANT JOAN, NUM. 9 - 3º PTA 1 (25341/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE DOS VENTANALES Y UNA PUERTA E LOCAL EN C/ PONT DE SANT JORDI, NUM. 8A (PASAJE CAPITOL) (PASAJE CAPITO	25575/23	21/09/23	REFORMA EN LOS LOCALES 12, 13 Y 14 DEL CENTRO COMERCIAL ALZAMORA; C/ ELS ALÇAMORA. 44 "DRUNI"	03803
26013/23 25/09/23 RETIRADA DE UN TUBO DE EXTRACCIÓN DE HUMOS EN LA FINCA SITA EN CALLE MURILLO, NUM. 9 24211/23 26/09/23 REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN FACHADA Y ACERA DEL INMUEBLE SITO EN AVDA. PAIS VALENCIÀ 5 (2683/23 27/09/23 TIRAR UN TABIQUE Y REFORMAR EL BAÑO DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANT JOAN, NUM. 9 - 3° PTA 1 25341/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE DOS VENTANALES Y UNA PUERTA E LOCAL EN C/ PONT DE SANT JORDI, NUM. 8A (25707/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 30 25635/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE COCENTAINA, NUM. 9 (26712/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE DOS VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 32 26019/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE DOS VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 8PBJ (26019/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ISABEL II, NUM. 8 PBJ (26019/23 27/09/23 DOS RAMPAS (ACCESO Y BAÑO) EN EL LOCAL SITO EN AVDA. HISPANITAT, NUM. 30 (26662/23 02/10/23 IMPERMEABILIZACIÓN DE LA TERRAZA DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE AMBAIXADOR IRLES, NUM. 1 - 5° PISO (26701/23 02/10/23 DECLARACIÓN RESPONSABLE (DR2) PARA REFORMA VIVIENDA SITA EN CALLE FERRAN EL CATOLIC, NUM. 2 26805/23 02/10/23 OBRA A REALIZAR EN EL ZAGÚAN DE LA FINCA SITA EN LA CALLE FERRAN EL CATOLIC, NUM. 2 26805/23 04/10/23 REFORMA DE COCINA, BAÑO Y PINTURA DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE EL CAMÍ, NUM. 36 - 1° 26926/23 04/10/23 RESTAURACIÓN DE FACHADA EN LA FINCA SITA EN CALLE ASSEGADOR, NUM. 34	25901/23	22/09/23	REFORMA DE VIVIENDA SITA EN CALLE EL CAMI, NUM. 24 - 3º PUERTA 2	03801
24211/23 26/09/23 REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN FACHADA Y ACERA DEL INMUEBLE SITO EN AVDA. PAIS VALENCIÁ 5 0 21683/23 27/09/23 TIRAR UN TABIQUE Y REFORMAR EL BAÑO DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANT JOAN, NUM. 9 - 3° PTA 1 0 25341/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE DOS VENTANALES Y UNA PUERTA E LOCAL EN C/ PONT DE SANT JORDI, NUM. 8A (PASAJE CAPITOL) 0 25707/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 30 0 25635/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 9 0 25712/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 32 0 26019/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ISABEL II, NUM. 8 PBJ 0 26019/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ISABEL II, NUM. 8 PBJ 0 260207/23 27/09/23 DOS RAMPAS (ACCESO Y BAÑO) EN EL LOCAL SITO EN AVDA. HISPANITAT, NUM. 30 0 26662/23 02/10/23 IMPERMEABILIZACIÓN DE LA TERRAZA DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE AMBAIXADOR IRLES, NUM. 1 - 5° PISO 0 26719/23 02/10/23 DECLARACIÓN RESPONSABLE (DR2) PARA REFORMA VIVIENDA SITA AVDA. ALAMEDA CAMILO SESTO, NUM. 17 - 4° 4° 0	25908/23	25/09/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANA Y PUERTA EXTERIOR DEL LOCAL SITO EN CALLE PINTOR CABRERA, NUM. 116	03803
21683/23 27/09/23 TIRAR UN TABIQUE Y REFORMAR EL BAÑO DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANT JOAN, NUM. 9 - 3º PTA 1 25341/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE DOS VENTANALES Y UNA PUERTA E LOCAL EN C/ PONT DE SANT JORDI, NUM. 8A (PASAJE CAPITOL) 25707/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 30 25635/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES Y PAVIMENTO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE COCENTAINA, NUM. 9 25712/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE DOS VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 32 26019/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 32 26019/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ISABEL II, NUM. 8 PBJ (C) 26207/23 27/09/23 DOS RAMPAS (ACCESO Y BAÑO) EN EL LOCAL SITO EN AVDA. HISPANITAT, NUM. 30 (C) 26662/23 02/10/23 IMPERMEABILIZACIÓN DE LA TERRAZA DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE AMBAIXADOR IRLES, NUM. 1 - 5º PISO (C) 26719/23 02/10/23 DECLARACIÓN RESPONSABLE (DR2) PARA REFORMA VIVIENDA SITA AVDA. ALAMEDA CAMILO SESTO, NUM. 17 - 4º 4º (C) 26805/23 02/10/23 OBRA A REALIZAR EN EL ZAGÚAN DE LA FINCA SITA EN LA CALLE FERRAN EL CATOLIC, NUM. 2 26805/23 04/10/23 REFORMA DE COCINA, BAÑO Y PINTURA DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE EL CAMÍ, NUM. 36 - 1º 26926/23 04/10/23 RESTAURACIÓN DE FACHADA EN LA FINCA SITA EN CALLE ASSEGADOR, NUM. 34	26013/23	25/09/23	RETIRADA DE UN TUBO DE EXTRACCIÓN DE HUMOS EN LA FINCA SITA EN CALLE MURILLO, NUM. 9	03802
25341/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE DOS VENTANALES Y UNA PUERTA E LOCAL EN C/ PONT DE SANT JORDI, NUM. 8A (PASAJE CAPITOL) 25707/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 30 25635/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES Y PAVIMENTO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE COCENTAINA, NUM. 9 25712/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE DOS VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 32 26019/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 32 26019/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ISABEL II, NUM. 8 PBJ 26207/23 27/09/23 DOS RAMPAS (ACCESO Y BAÑO) EN EL LOCAL SITO EN AVDA. HISPANITAT, NUM. 30 26662/23 02/10/23 IMPERMEABILIZACIÓN DE LA TERRAZA DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE AMBAIXADOR IRLES, NUM. 1 - 5º PISO 26701/23 02/10/23 DECLARACIÓN RESPONSABLE (DR2) PARA REFORMA VIVIENDA SITA AVDA. ALAMEDA CAMILO SESTO, NUM. 17 - 4º 4º 26719/23 02/10/23 OBRA A REALIZAR EN EL ZAGÚAN DE LA FINCA SITA EN LA CALLE FERRAN EL CATOLIC, NUM. 2 26805/23 04/10/23 REFORMA DE COCINA, BAÑO Y PINTURA DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE EL CAMÍ, NUM. 36 - 1º 26926/23 04/10/23 RESTAURACIÓN DE FACHADA EN LA FINCA SITA EN CALLE ASSEGADOR, NUM. 34	24211/23	26/09/23	REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN FACHADA Y ACERA DEL INMUEBLE SITO EN AVDA. PAIS VALENCIÀ 5	03801
25341/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 30 C 25635/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES Y PAVIMENTO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE COCENTAINA, NUM. 9 C 25712/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE DOS VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 32 C 26019/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ISABEL II, NUM. 8 PBJ C 26019/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ISABEL II, NUM. 8 PBJ C 26027/23 27/09/23 DOS RAMPAS (ACCESO Y BAÑO) EN EL LOCAL SITO EN AVDA. HISPANITAT, NUM. 30 C 26662/23 02/10/23 IMPERMEABILIZACIÓN DE LA TERRAZA DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE AMBAIXADOR IRLES, NUM. 1 - 5º PISO C 26701/23 02/10/23 DECLARACIÓN RESPONSABLE (DR2) PARA REFORMA VIVIENDA SITA AVDA. ALAMEDA CAMILO SESTO, NUM. 17 - 4º 4º C 26805/23 02/10/23 OBRA A REALIZAR EN EL ZAGÚAN DE LA FINCA SITA EN LA CALLE FERRAN EL CATOLIC, NUM. 2 C 26805/23 04/10/23 REFORMA DE COCINA, BAÑO Y PINTURA DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE EL CAMÍ, NUM. 36 - 1º C 26926/23 04/10/23 RESTAURACIÓN DE FACHADA EN LA FINCA SITA EN CALLE ASSEGADOR, NUM. 34 C 26926/23 04/10/23 RESTAURACIÓN DE FACHADA EN LA FINCA SITA EN CALLE ASSEGADOR, NUM. 34 C 26926/23 04/10/23 RESTAURACIÓN DE FACHADA EN LA FINCA SITA EN CALLE ASSEGADOR, NUM. 34 C 26926/23 04/10/23 RESTAURACIÓN DE FACHADA EN LA FINCA SITA EN CALLE ASSEGADOR, NUM. 34 C 26926/23 04/10/23 RESTAURACIÓN DE FACHADA EN LA FINCA SITA EN CALLE ASSEGADOR, NUM. 34 C 26926/23 04/10/23 RESTAURACIÓN DE FACHADA EN LA FINCA SITA EN CALLE ASSEGADOR, NUM. 34 C 26926/23 04/10/23 RESTAURACIÓN DE FACHADA EN LA FINCA SITA EN CALLE ASSEGADOR, NUM. 34 C 26926/23 04/10/23 RESTAURACIÓN DE FACHADA EN LA FINCA SITA EN CALLE ASSEGADOR, NUM. 34 C 26926/23 04/10/23 RESTAURACIÓN DE FACHADA EN LA FINCA SITA EN CALLE ASSEGADOR, NUM. 34 C 26926/23 04/10/23 RESTAURACIÓN DE FACHADA EN LA FINCA S	21683/23	27/09/23	TIRAR UN TABIQUE Y REFORMAR EL BAÑO DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANT JOAN, NUM. 9 - 3° PTA 1	03801
25635/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES Y PAVIMENTO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE COCENTAINA, NUM. 9 25712/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE DOS VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 32 26019/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ISABEL II, NUM. 8 PBJ 26207/23 27/09/23 DOS RAMPAS (ACCESO Y BAÑO) EN EL LOCAL SITO EN AVDA. HISPANITAT, NUM. 30 26662/23 02/10/23 IMPERMEABILIZACIÓN DE LA TERRAZA DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE AMBAIXADOR IRLES, NUM. 1 - 5º PISO 26701/23 02/10/23 DECLARACIÓN RESPONSABLE (DR2) PARA REFORMA VIVIENDA SITA AVDA. ALAMEDA CAMILO SESTO, NUM. 17 - 4º 4ª 26719/23 02/10/23 OBRA A REALIZAR EN EL ZAGÚAN DE LA FINCA SITA EN LA CALLE FERRAN EL CATOLIC, NUM. 2 26805/23 04/10/23 REFORMA DE COCINA, BAÑO Y PINTURA DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE EL CAMÍ, NUM. 36 - 1º 26926/23 04/10/23 RESTAURACIÓN DE FACHADA EN LA FINCA SITA EN CALLE ASSEGADOR, NUM. 34	25341/23	27/09/23		03803
25712/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE DOS VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 32 26019/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ISABEL II, NUM. 8 PBJ 26207/23 27/09/23 DOS RAMPAS (ACCESO Y BAÑO) EN EL LOCAL SITO EN AVDA. HISPANITAT, NUM. 30 26662/23 02/10/23 IMPERMEABILIZACIÓN DE LA TERRAZA DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE AMBAIXADOR IRLES, NUM. 1 - 5º PISO 26701/23 02/10/23 DECLARACIÓN RESPONSABLE (DR2) PARA REFORMA VIVIENDA SITA AVDA. ALAMEDA CAMILO SESTO, NUM. 17 - 4º 4³ 26719/23 02/10/23 OBRA A REALIZAR EN EL ZAGÚAN DE LA FINCA SITA EN LA CALLE FERRAN EL CATOLIC, NUM. 2 26805/23 04/10/23 REFORMA DE COCINA, BAÑO Y PINTURA DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE EL CAMÍ, NUM. 36 - 1º 26926/23 04/10/23 RESTAURACIÓN DE FACHADA EN LA FINCA SITA EN CALLE ASSEGADOR, NUM. 34	25707/23	27/09/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 30	03802
26019/23 27/09/23 SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ISABEL II, NUM. 8 PBJ 0 26207/23 27/09/23 DOS RAMPAS (ACCESO Y BAÑO) EN EL LOCAL SITO EN AVDA. HISPANITAT, NUM. 30 0 26662/23 02/10/23 IMPERMEABILIZACIÓN DE LA TERRAZA DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE AMBAIXADOR IRLES, NUM. 1 - 5º PISO 0 26701/23 02/10/23 DECLARACIÓN RESPONSABLE (DR2) PARA REFORMA VIVIENDA SITA AVDA. ALAMEDA CAMILO SESTO, NUM. 17 - 4º 4ª 0 26719/23 02/10/23 OBRA A REALIZAR EN EL ZAGÚAN DE LA FINCA SITA EN LA CALLE FERRAN EL CATOLIC, NUM. 2 0 26805/23 04/10/23 REFORMA DE COCINA, BAÑO Y PINTURA DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE EL CAMÍ, NUM. 36 - 1º 0 26926/23 04/10/23 RESTAURACIÓN DE FACHADA EN LA FINCA SITA EN CALLE ASSEGADOR, NUM. 34 0	25635/23	27/09/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES Y PAVIMENTO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE COCENTAINA, NUM. 9	03804
26207/23 27/09/23 DOS RAMPAS (ACCESO Y BAÑO) EN EL LOCAL SITO EN AVDA. HISPANITAT, NUM. 30 0 26662/23 02/10/23 IMPERMEABILIZACIÓN DE LA TERRAZA DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE AMBAIXADOR IRLES, NUM. 1 - 5º PISO 0 26701/23 02/10/23 DECLARACIÓN RESPONSABLE (DR2) PARA REFORMA VIVIENDA SITA AVDA. ALAMEDA CAMILO SESTO, NUM. 17 - 4º 4ª 0 26719/23 02/10/23 OBRA A REALIZAR EN EL ZAGÚAN DE LA FINCA SITA EN LA CALLE FERRAN EL CATOLIC, NUM. 2 0 26805/23 04/10/23 REFORMA DE COCINA, BAÑO Y PINTURA DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE EL CAMÍ, NUM. 36 - 1º 0 26926/23 04/10/23 RESTAURACIÓN DE FACHADA EN LA FINCA SITA EN CALLE ASSEGADOR, NUM. 34 0	25712/23	27/09/23	SUSTITUCIÓN DE DOS VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SOTARRONI, NUM. 32	03802
26662/23 02/10/23 IMPERMEABILIZACIÓN DE LA TERRAZA DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE AMBAIXADOR IRLES, NUM. 1 - 5º PISO 0 26701/23 02/10/23 DECLARACIÓN RESPONSABLE (DR2) PARA REFORMA VIVIENDA SITA AVDA. ALAMEDA CAMILO SESTO, NUM. 17 - 4º 4ª 0 26719/23 02/10/23 OBRA A REALIZAR EN EL ZAGÚAN DE LA FINCA SITA EN LA CALLE FERRAN EL CATOLIC, NUM. 2 0 26805/23 04/10/23 REFORMA DE COCINA, BAÑO Y PINTURA DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE EL CAMÍ, NUM. 36 - 1º 0 26926/23 04/10/23 RESTAURACIÓN DE FACHADA EN LA FINCA SITA EN CALLE ASSEGADOR, NUM. 34 0	26019/23	27/09/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ISABEL II, NUM. 8 PBJ	03802
26701/23 02/10/23 DECLARACIÓN RESPONSABLE (DR2) PARA REFORMA VIVIENDA SITA AVDA. ALAMEDA CAMILO SESTO, NUM. 17 - 4° 4° C 26719/23 02/10/23 OBRA A REALIZAR EN EL ZAGÚAN DE LA FINCA SITA EN LA CALLE FERRAN EL CATOLIC, NUM. 2 C 26805/23 04/10/23 REFORMA DE COCINA, BAÑO Y PINTURA DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE EL CAMÍ, NUM. 36 - 1° C 26926/23 04/10/23 RESTAURACIÓN DE FACHADA EN LA FINCA SITA EN CALLE ASSEGADOR, NUM. 34 C	26207/23	27/09/23	DOS RAMPAS (ACCESO Y BAÑO) EN EL LOCAL SITO EN AVDA. HISPANITAT, NUM. 30	03804
26719/23 02/10/23 OBRA A REALIZAR EN EL ZAGÚAN DE LA FINCA SITA EN LA CALLE FERRAN EL CATOLIC, NUM. 2 26805/23 04/10/23 REFORMA DE COCINA, BAÑO Y PINTURA DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE EL CAMÍ, NUM. 36 - 1° 26926/23 04/10/23 RESTAURACIÓN DE FACHADA EN LA FINCA SITA EN CALLE ASSEGADOR, NUM. 34	26662/23	02/10/23	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA TERRAZA DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE AMBAIXADOR IRLES, NUM. 1 - 5º PISO	03801
26805/23 04/10/23 REFORMA DE COCINA, BAÑO Y PINTURA DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE EL CAMÍ, NUM. 36 - 1° C6926/23 04/10/23 RESTAURACIÓN DE FACHADA EN LA FINCA SITA EN CALLE ASSEGADOR, NUM. 34	26701/23	02/10/23	DECLARACIÓN RESPONSABLE (DR2) PARA REFORMA VIVIENDA SITA AVDA. ALAMEDA CAMILO SESTO, NUM. 17 - 4° 4°	03803
26926/23 04/10/23 RESTAURACIÓN DE FACHADA EN LA FINCA SITA EN CALLE ASSEGADOR, NUM. 34	26719/23	02/10/23	OBRA A REALIZAR EN EL ZAGÚAN DE LA FINCA SITA EN LA CALLE FERRAN EL CATOLIC, NUM. 2	03804
	26805/23	04/10/23	REFORMA DE COCINA, BAÑO Y PINTURA DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE EL CAMÍ, NUM. 36 - 1º	03801
	26926/23	04/10/23	RESTAURACIÓN DE FACHADA EN LA FINCA SITA EN CALLE ASSEGADOR, NUM. 34	03802
26939/23 04/10/23 REFORMA DEL BANO DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE POETA JOAN VALLS, NUM. 22 - 3°	26939/23	04/10/23	REFORMA DEL BAÑO DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE POETA JOAN VALLS, NUM. 22 - 3°	03803
27061/23 05/10/23 REFORMA DE BAÑO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE AUSIAS MARCH, NUM. 20 - 2º IZQ (27061/23	05/10/23	REFORMA DE BAÑO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE AUSIAS MARCH, NUM. 20 - 2º IZQ	03804

27068/23	05/10/23	COLOCACIÓN DE PIEDRA CAÍDA EN LA FINCA SITA EN AVDA. ALAMEDA CAMILO SESTO, 74	03803
27073/23	05/10/23	REPARACIÓN DE PARTE DE LA CUBIERTA DE LA FINCA SITA EN AVDA. ALAMEDA CAMILO SESTO, NUM. 68	03803
26198/23	05/10/23	SUSTITUCIÓN DE DOS VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANTA ROSA, NUM. 25 - 5°	03802
24971/23	05/10/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN EL INMUEBLE SITO EN PARTIDA BARXELL, NUM. 81	03802
14746/23	05/10/23	SUSTITUCIÓN DE 6 VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANT LLORENÇ, NUM. 39 - 1°	03801
26694/23	06/10/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE BENIARRES, NUM. 4 - 3º IZQ	03804
27182/23	06/10/23	AMAESTRADO DE LA PARED EXTERIOR DE LA FINCA SITA EN CALLE SOR ELENA PICURELLI, NUM. 11	03801
26675/23	06/10/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ALFONS EL MAGNANIM, NUM 22 - 4° PUERTA 16	03802
26294/23	06/10/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE FONT DEL QUINZET, NUM. 8 - 2º PUERTA D	03803
26666/23	06/10/23	SUSTITUCIÓN DE 6 VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN AVDA. ALAMEDA CAMILO SESTO, NUM. 67 A - 3° PUERTA 5	03803
26674/23	06/10/23	SUSTITUCIÓN DE CARPINTERIA EXTERIOR Y REFORMA DE COCINA EN CALLE BARO DE LA UXOLA, NUM. 13	03802
9984/23	06/10/23	REPARACIÓN DE LA FACHADA TRASERA DE LA FINCA SITA EN AVDA. PAÍS VALENCIÀ, NUM. 18	03801
27284/23	10/10/23	REFORMA DE DOS BAÑOS Y SANEAR ENLUCIDOS EN CALLE SANT NICOLAU, NUM. 46 - 2°	03801
27285/23	10/10/23	REFORMA DE BAÑO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE XIXONA, NUM. 4 - 5° A	03802
23932/23	10/10/23	REPARACIÓ D'HUMITATS I PINTAT INTERIOR DEL LOCAL SITUAT AL CARRER ISABEL LA CATÒLICA, NUM. 11	03803
24252/23	10/10/23	COLOCACIÓN SUELO LAMINADO Y PINTURA DEL LOCAL SITO EN CALLE PONT DE SANT JORDI, NUM. 6	03803
26949/23	10/10/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANTA ROSA, NUM 47 - 7º PUERTA 14	03802
27070/23	10/10/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANTA ROSA, NUM. 3	03802
23018/23	10/10/23	REFORMA DE COCINA Y ASEO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE CRONISTA ROGELIO SANCHIS, NUM. 51	03802
27058/23	11/10/23	REPARACIÓN DE FILTRACIONES EN LA CUBIERTA DEL PATIO DEL LOCAL SITO EN CALLE BENILLOBA, NUM. 2	03804
26821/23	11/10/23	REFORMA INTERIOR DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE GREGORI CASASEMPERE JUAN, NUM. 18 - ENTRESUELO	03802
17441/23	11/10/23	REFORMA DE COCINA Y BAÑOS EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANT FRANCESC, NUM. 50 - 3º DCHA; IZQ Y 4º	03801
27379/23	11/10/23	PROYECTAR POLIURETANO Y PINTURA PLÁSTICA EN EL TEJADO DE LA FINCA SITA EN C/ ALFONS EL MAGNANIM, NUM. 8	03802

27392/23	11/10/23	REFORMA DE SUELO, BAÑO COCINA Y CARPINTERÍA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE METGE MARIO GARCIA, NUM. 1 - 3°	03801
23585/23	17/10/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE VISTABELLA, 8 C- 4º B	03802
23802/23	17/10/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANTA ROSA, NUM. 10 - 5° B	03802
24069/23	17/10/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ELS MAULETS, NUM. 44 - ESC2 - 2°B	03801
24659/23	17/10/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE EL CAMÍ, NUM. 77 - 3°	03801
22950/23	17/10/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE AITANA, NUM. 1	03802
27221/23	17/10/23	SUSTITUCIÓN PLATO DE DUCHA Y MAMPARA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE CRONISTA JORDÁN, NUM. 9 - 6º IZQ	03802
27828/23	17/10/23	REFORMA DEL BAÑO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE CARRASCAR, NUM. 22 PLANTA BAJA	03802
27175/23	17/10/23	PINTADO DE SOLADO Y REPARACIÓN DE TABIQUES EN EL LOCAL SITO EN CALLE SANTA ROSA, NUM. 51 - BAJO	03802
27388/23	18/10/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN AVDA. HISPANITAT, 49 - 3º A	03804
27389/23	18/10/23	REFORMA INTERIOR VIVIENDA Y SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN CALLE ISABEL LA CATOLICA, NUM. 15 – 3°	03803
27897/23	18/10/23	SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE TORRE DE LES MAÇANES, NUM. 5 - 3°	03801
27840/23	18/10/23	REPARACIÓN DE BAJANTES EN LA FINCA SITA EN CALLE NA SAURINA D'ENTENÇA, NUM. 106 LOCAL	03803
27903/23	18/10/23	PICAR FUGA DE BAJANTE EN LA FINCA SITA EN CALLE METGE MANUEL RODRIGUEZ, NUM. 16	03802
27916/23	19/10/23	REFORMA DE COCINA, BAÑOS, CARPINTERIA INTERIOR, ESCAYOLA Y PAVIMENTO EN CALLE SANTA ROSA, NUM. 8 – 4°	03802
27901/23	19/10/23	SUSTITUCIÓN DE UN TRAMO DE BAJANTE DE PLUVIALES EN LA FINCA SITA EN CALLE AUSIAS MARCH, NUM. 30	03804
26670/23	19/10/23	REFORMA DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE MESTRE ESPI, NUM. 12 - 2º PUERTA 6	03802
28141/23	19/10/23	REPARACIONES EN LA FACHADA INTERIOR DE LA FINCA SITA EN CALLE L'ULL DEL MORO, NUM. 3	03801
28137/23	19/10/23	REFORMA DE LOCAL SITO EN AVDA. JUAN GIL ALBERT, NUM. 52 BAJO IZQ	03804
28722/23	25/10/23	REHABILITACIÓN DEL SUELO DE LA ENTRADA DE LA FINCA SITA EN CALLE MESTRE JOSE RIBERA MONTES, NUM. 23 C	03802
28740/23	25/10/23	ALICATADO DEL BAÑO DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE PARE VITORIA, NUM. 23 BAJO	03801
28750/23	25/10/23	REPARACIÓN DE 3 PIEZAS APLACADO EN LA FACHADA DE LA FINCA SITA EN PLAÇA ESPAÑA, NUM. 16	03801
27940/23	25/10/23	PINTURA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA FACHADA SITA EN CALLE ELS MAULETS, NUM. 34	03801

28754/23	25/10/23	INSPECCIÓN DE FACHADA DE LA VIVIENDA SITA EN AVDA. JUAN GIL ALBERT, NUM. 13	03804
28755/23	25/10/23	SUSTITUCIÓN DE LAS PUERTAS DEL ASCENSOR EN LA FINCA SITA EN AVDA. HISPANITAT, NUM. 55	03804
28727/23	26/10/23	REFORMA BAÑO Y SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE EL CAMI 75 P06 DR	03801
28831/23	26/10/23	REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA SITA EN CALLE SANTA RITA,NUM. 8. 4°	03801
28739/23	27/10/23	SUSTITUCIÓN DE BAÑERA Y ALICATADO EN EL BAÑO DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE RECONQUESTA, NUM. 11 - 4º - 2	03803
29112/23	30/10/23	REFORMA DE BAÑO Y COCINA EN AVDA. ALAMEDA CAMILO SESTO, NUM. 72 - 3°	03803
29126/23	30/10/23	LIMPIEZA Y DESESCOMBRO DE OBRA EN CALLE SANT JOSEP, NUM. 26	03801
29143/23	31/10/23	REFORMA DE BAÑO Y COCINA EN LA VIVIENDA SITA EN AVDA. ALAMEDA CAMILO SESTO, NUM. 4 - 3º PUERTA 1	03803
26936/23	31/10/23	REFORMA DE BALCÓN EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE PINTOR CABRERA, NUM. 29 C P02 PTA 1	03803
29246/23	31/10/23	COLOCACIÓN DE PLADUR Y PINTURA, EN AV. PAÍS VALENCIÀ, 22, 2°	03801
29250/23	31/10/23	REFORMA DE BAÑO, COCINA Y SUELO DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE CRONISTA ROGELIO SANCHIS, NUM. 48 - BAJO	03802
29252/23	31/10/23	REFORMA DE COCINA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE OLIVER, NUM. 52 - PL.04 - PT.07	03802
28145/23	31/10/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE OLIVER, NUM. 65 - 1º	03802
27822/23	31/10/23	PINTAR HABITACIÓN, CAMBIAR VENTANA Y COLOCAR TARIMA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE XORRADOR, NUM. 23	03802
19017/23	31/10/23	REFORMA INTERIOR DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE VERGE DELS LLIRIS, NUM. 46 ENTRESUELO	03801
25060/23	31/10/23	REFORMA DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANT JAUME, NUM. 4 - 2°	03801
28746/23	31/10/23	COLOCACIÓN DE TARIMA Y ALICATADO PARED DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE CASA BLANCA NUM. 52-4°	03801
29367/23	02/11/23	SANEAR PIEDRA PARTE BAJA FACHADA Y REPARAR CANAL TEJADO EN EL INMUEBLE SITO EN CALLE L'ESCOLA, NUM. 9	03801
29371/23	02/11/23	PICAR ESCALON DE LA ENTRADA DE LA FINCA SITA EN CALLE MESTRE JOSE RIBERA MONTES, NUM. 29	03802
29372/23	02/11/23	PICAR HUECOS DE PUERTAS CORREDERAS EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ALACANT, NUM. 73	03801
29130/23	02/11/23	REFORMA DE BAÑO EN EL INMUEBLE SITO EN CALLE ELS FILADORS, NUM. 15	03801
29402/23	02/11/23	SUSTITUCIÓN DE TEJAS EN LA VIVIENDA UNIFAMILIAR SITA EN CARRETERA EL MOLINAR, NUM. 39	03801
29767/23	07/11/23	IMPERMEABILITACIÓN DE LA TERRAZA SITA EN CALLE TOMAS LLACER, NUM. 2 - 1º DCHA	03804

29771/23	07/11/23	REFORMA DE COCINA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE NA SAURINA D'ENTENÇA, NUM. 113 - 4º IZQ	03803
29408/23	07/11/23	REPARACIÓN DEL SUELO DEL LOCAL SITO EN CALLE CASA BLANCA, NUM. 7 (FILÀ GUZMANES)	03801
29821/23	07/11/23	LIMPIEZA DE FACHADA EN PLANTA BAJA Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS ROTAS EN PLAZA LA CONCORDIA, NUM. 2	03802
29815/23	07/11/23	SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS Y REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS INTERIORES EN PASSEIG OVIDI MONLLOR, 1	03801
29962/23	08/11/23	REFORMA DE BAÑO Y COCINA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE BISBE ORBERÁ, NUM. 5	03801
28834/23	09/11/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ARQUEBISBE DOMENECH, NUM. 1 - 2°	03804
28957/23	09/11/23	REFORMA INTERIOR PARCIAL DE VIVIENDA SITA EN AVDA. JUAN GIL ALBERT, NUM. 25- 4° DCHA	03804
28833/23	09/11/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE GABRIEL MIRÓ, NUM. 14	03804
27908/23	09/11/23	SUSTITUCIÓN DE 6 VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE EL CAMÍ, NUM. 59 - 2º B	03801
24211/23	09/11/23	REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN FACHADA Y ACERA DEL INMUEBLE SITO EN AVDA. PAIS VALENCIÀ, NUM. 5	03801
29958/23	09/11/23	RESTAURACIÓN DE LA LAMPARA DEL SALÓN LARGO DEL INMUEBLE EN C/ SANT NICOLAU, NUM. 19 CIRCULO INDUSTRIAL	03801
31210/23	15/11/23	REFORMA DE COCINA Y BAÑOS EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE JOAQUIM SOROLLA, NUM. 3	03802
31216/23	15/11/23	RAMPA EN EL ZAGUÁN DE LA FINCA SITA EN CALLE ARQUEBISBE DOMENECH, NUM. 23	03804
31221/23	15/11/23	REFORMA DE COCINA Y BAÑO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE PARE VITORIA, NUM. 9	03804
31240/23	15/11/23	INSTALACIÓN DE RED DE SEGURIDAD EN FACHADA DE LA FINCA SITA EN AVDA. ALAMEDA CAMILO SESTO, NUM. 47 – 49	03803
30440/23	15/11/23	ADECUACIÓN DE ASEOS DEL EDIFICIO SITO EN PASSEIG OVIDI MONTLLOR, NUM. 1 - BAJO	03801
31214/23	15/11/23	REFORMA DE OFICINAS EN EL INMUEBLE SITO EN PG OVIDI MONTLLOR, NUM. 1	03801
19431/23	16/11/23	DERRIBO DE 3 TABIQUES Y SUSTITUCIÓN DE VENTANALES Y PARTE DEL PAVIMENTO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANT NICOLAU, NUM. 108 - 4º – 1ª	03801
29773/23	17/11/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ALACANT, NUM. 2 - 5º IZQ	03801
29798/23	17/11/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN AVDA. JUAN GIL ALBERT, NUM. 35 - 4 -1	03804
29790/23	17/11/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE OLIVAR, NUM. 58	03802
31470/23	17/11/23	REFORMA DE COCINA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE CLAUDIO COELLO, NUM. 3	03801
31552/23	17/11/23	DERRIBO Y ENLUCIDO DE TABIQUE EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE CAMI VELL DE BATOI, NUM. 4	03802

24667/23	20/11/23	REFORMA DEL ASEO DE LA VIVIENDA SITA EN AVDA. ALAMEDA CAMILO SESTO, NUM. 86 - 5° PUERTA 18	03803
30433/23	20/11/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SEVERINO ALBARRACÍN, NUM. 1 - 5°	03804
29765/23	20/11/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANT NICOLAU, NUM. 44 - 2°D	03801
31551/23	20/11/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN AVDA. ANDALUSIA, 16 - 1º D	03804
31385/23	20/11/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE MADRE RAFOLS, NUM. 10 - 1º A (IZQ)	03802
31549/23	20/11/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE GREGORI CASASEMPERE JUAN, NUM. 17 - 1º 2	03802
31383/23	20/11/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE AUSIAS MARCH, NUM. 13 - 2º IZQ.	03804
31890/23	21/11/23	SUSTITUCIÓN DE BALDOSAS EN LA ENTRADA DE LA FINCA SITA EN PLAÇA RAMON Y CAJAL, NUM. 4	03801
31892/23	21/11/23	CONTINUACIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN VIVIENDA EN CALLE ALFAFARA, NUM. 8 - 1º IZQ	03803
19163/23	22/11/23	SUSTITUCIÓN DE 11 VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN PLAÇA PINTOR GISBERT, NUM. 2 - 7º 0001	03801
32094/23	22/11/23	SUSTITUCIÓN DE FALSO TECHO DEL RECIBIDOR DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANT NICOLAU, 17 4º	03801
32789/23	28/11/23	REFORMA COCINA, BAÑOS, SUSTITUCIÓN CARPINTERÍA EXT Y PAVIMENTO EN AV.ALAMEDA CAMILO SESTO 55, 2º	03803
32809/23	28/11/23	REFORMA DE BAÑO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANT VICENT FERRER, NUM. 38 - 1°	03801
32828/23	28/11/23	ACONDICIONAMIENTO DE PAVIMENTO DEL BALCÓN DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANTA ROSA, 48	03802
32833/23	28/11/23	REPARACIÓN DE LAS CORNISAS DE LOS BALCONES DE LA FINCA SITA EN CALLE CASTALLA, NUM. 5	03802
32843/23	28/11/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE AUSIAS MARCH, NUM. 29 - 2º - 4ª	03804
32871/23	28/11/23	REFORMA DE BAÑO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANT JORDI, NUM. 1	03801
32777/23	28/11/23	MEJORA DE ACCESIBILIDAD DE BLOQUE PLURIFAMILIAR DESDE EL GARAJE, FINCA C/ OLIVER, NUM. 27	03802
32941/23	29/11/23	REFORMAS EN EL LOCAL DE LA FINCA SITA EN AVDA. PAÍS VALENCIÀ, NUM. 46	03801
31730/23	29/11/23	REFORMA DEL BAÑO DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE PERU, NUM. 22 - ENTRESUELO IZQ	03803
33217/23	01/12/23	COLOCACIÓN DE GRES SOBRE TERRAZO EXISTENTE SITO EN CALLE FERRAN EL CATOLIC, NUM. 6	03804
33219/23	01/12/23	ARREGLO DE FACHADA Y PATIO EN EL INMUEBLE SITO EN CALLE EL XOP, NUM. 1	03802
32987/23	04/12/23	ABRIR PUERTAS TABICADAS Y DERRIBAR MUELLE EN LA NAVE SITA EN CALLE ALACANT, NUM. 73 BAJO	03801

33348/23	04/12/23	REPARACIÓN DE CORNISA DEL EDIFICIO DE LA FINCA SITA EN CALLE TIRANT LO BLANC, NUM. 8	03804
33365/23	04/12/23	OBRAS DE REFORMA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE CASA BLANCA, NUM. 48 ENTRESUELO	03801
31716/23	04/12/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE XIPRER, NUM. 4	03802
31726/23	04/12/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE MESTRE LAPORTA, NUM. 13 - 4º IZQ	03804
31902/23	04/12/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN AVDA. HISPANITAT, NUM. 67 - 1°C	03804
31720/23	04/12/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ROIS DE CORELLA, NUM. 13 - 2º IZQ	03804
32093/23	04/12/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE PINTOR CABRERA, NUM. 63 - 2°	03803
29958/23	04/12/23	RESTAURACIÓN DE LA LAMPARA DEL SALÓN LARGO DEL INMUEBLE SITO EN CALLE SANT NICOLAU, NUM. 19	03801
32867/23	04/12/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE OLIVER, NUM. 12 - 7°	03802
32890/23	04/12/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN EL PASAJE MERITA, NUM. 3 - 3º DRCHA	03801
32967/23	04/12/23	SUSTITUCIÓN DE 5 VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SABADELL, NUM. 21 - 1°	03804
31286/23	04/12/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO BAJO CUBIERTA EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE LA CORDETA, NUM. 11 PTA 3	03801
33223/23	04/12/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE BALMES, NUM. 3 - 3° D	03803
32783/23	04/12/23	REFORMA DE COCINA, BAÑO Y SUSTITUCIÓN DE CARPINTERIA INTERIOR Y EXTERIOR EN A VIVIENDA SITA EN AVDA. ALAMEDA CAMILO SESTO, 19 - B - 3°	03803
33210/23	04/12/23	SUSTITUCIÓN DE UN VENTANAL EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE CARRASCAR, NUM. 20 - 1º IZQ	03802
32786/23	04/12/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE XIXONA, NUM. 26 - 4º 0008	03802
33355/23	11/12/23	OBRAS DE REPARACIÓN EN EL INMUEBLE SITO EN AVDA. CAMILO SESTO, NUM. 41	03803
33757/23	11/12/23	REFORMA DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE CID, NUM. 65 - 1º PUERTA 2	03803
33767/23	11/12/23	REFORMA INTERIOR DE LA VIVIENDA SITA EN AVDA. ALAMEDA CAMILO SESTO, NUM. 22 - 5°	03803
33765/23	12/12/23	REHABILITACIÓN DE COCINA Y ASEO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANT FRANCESC NUM. 52 - 4°	03801
32781/23	12/12/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE GABRIEL MIRO, NUM. 14 4º IZQ	03804
33351/23	12/12/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN AVDA. CAMILO SESTO, NUM. 18 - 5º IZQ	03803
33349/23	12/12/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE ISABEL LA CATOLICA, NUM. 38 P02	03803

33745/23	13/12/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE ESCULTOR RIDAURA, NUM. 5 ESCALERA 2 – 1ºA	03804
34634/23	20/12/23	CAMBIO DE VENTANAS INTERIORES EN C/ SANT NICOLAU N.º 27, 1º	03801
34748/23	20/12/23	REFORMA DE COCINA Y PAVIMENTO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE SANT ANTONI, NUM. 1 - 4°K.	03801
34771/23	20/12/23	REFORMA DE COCINA Y BAÑO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE VALENCIA, NUM. 19 - 7º - PUERTA 28	03804
33920/23	20/12/23	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN DE ACCESO EN LOS EDIFICIOS SITOS EN CALLE SANT ANTONI NUMS. 1 Y 3	03801
34775/23	20/12/23	REFORMA DE FONTANERÍA, BAÑOS, ALICATADO Y SUELOS EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE PERÚ, NUM. 13 - 3°	03803
34808/23	21/12/23	OBRAS EN LA COCINA DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE GONÇAL BARRACHINA, NUM. 1 - 1º C	03801
34769/23	22/12/23	PEGAR YESO EN PAREDES Y FALSO TECHO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE GENERAL PRIETO, NUM. 1 – 4°	03804
34916/23	22/12/23	LUCIDO DE FACHADA INTERIOR Y REFORMA COCINA EN EL INMUEBLE SITO EN CALLE SANT PANCRAÇ, NUM. 44	03801
34918/23	22/12/23	REFORMA DE COCINA Y BAÑO EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE CID, NUM. 27 - 4º - 3ª	03803
34824/23	22/12/23	REMODELACIÓN TIENDA AUXILIAR ESTACIÓN DE SERVICIO GALP EN CTRA. ALCOI JIJONA (C/ ALACANT, 100)	03801
33902/23	22/12/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE MESTRE ESPÍ, NUM. 17 - 4º - 8ª	03802
33905/23	22/12/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE PASAJE MERITA, NUM. 3, 3º DRCHA	03801
33914/23	22/12/23	SUSTITUCIÓN DE UN VENTANAL EN LA VIVIENDA SITA EN CARRETERA MOLINAR, NUM. 47	03801
34084/23	22/12/23	SUSTITUCIÓN DE VENTANALES EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE EL CARME, NUM. 7 - 1º - 1ª	03801