

Hoja1

EXP.	ACTUACIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
22937/2018	NOTIFICACIÓN DE TRÁMITE	13/02/19	MANTENIMIENTO EN LAS DEBIDAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD, ORNATO PÚBLICO Y DECORO EL INMUEBLE SITO EN C/ CARAMANXEL, 8,
1324/2019	NOTIFICACIÓN DE TRÁMITE	25/01/19	COMUNICACIÓN REQUIRIENDO EL MANTENIMIENTO POR INCENDIO EN TRASTEROS, PLANTAS 5ª Y 6ª DEL EDIFICIO SITO EN C/ L'ESCOLA, 10,
2435/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	19/02/19	REQUERIMIENTO PARA REPARACIÓN DEL VALLADO PERIMETRAL DEL SOLAR SITO EN C/ SANT JAUME, 12 - ESQUINA CON C/ AMBAIXADOR IRLÉS
3631/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	21/02/19	MANTENIMIENTO EN LAS DEBIDAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD, ORNATO PÚBLICO Y DECORO EL INMUEBLE SITO EN URB EL SARGENTO, PARC, 102 - A,
4397/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	04/03/19	MANTENIMIENTO EN LAS DEBIDAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD, ORNATO PÚBLICO Y DECORO LA PARCELA SITA EN C/ SANT FRANCESC, 22
1686/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	05/03/19	REQUERIMIENTO PARA SUSTITUCIÓN DE LAS PIEZAS DE FUNDICIÓN EN VADO PERMANENTE, CON NÚMERO DE PLACAS 82, SITO EN LA C/ MÚSIC GONÇAL BLANES, 4."
5857/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	25/03/19	SE REQUIERE UN MANTENIMIENTO ADECUADO DEL SOLAR SITO EN C/ SANT AGUSTÍ, 20 , PARA EVITAR RIEGOS DE INSALUBRIDAD E INCENDIO DE LA ZONA
6579/2019	ORDEN DE EJECUCIÓN	01/04/19	ORDEN REPARACIÓN EL CANTO DEL BALCÓN DE LA ÚLTIMA PLANTA,DE LA FINCA SITA EN AV. PAÍS VALENCIÀ, N.º 12,
6617/2019	ORDEN DE EJECUCIÓN	01/04/19	ORDEN EJECUCIÓN PARA REPARACIÓN DESCONCHADOS LOSAS BALCONES DE LA FINCA SITA EN C/ SANT JAUME, 13.
6674/2019	ORDEN DE EJECUCIÓN	02/04/19	ORDEN REPARACIÓN BALCONES DE FINCA SITA EN C/ SANT JORDI, 23.
6702/2019	ORDEN DE EJECUCIÓN	02/04/19	ORDEN REPARACIÓN LOSA DEL MIRADOR, EN C/ SANT LLORENÇ, 33,
6717/2019	ORDEN DE EJECUCIÓN	02/04/19	ORDEN EJECUCIÓN TRABAJOS REVISIÓN CORNISA FINCAS SITAS EN C/ SANT MATEU, 51, 53, 57, 59
2244/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	09/04/19	MANTENIMIENTO EN LAS DEBIDAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD, ORNATO PÚBLICO Y DECORO EL PATIO Y LA CUBIERTA DEL INMUEBLE SITO EN C/ SANT JOAN, 10,
8036/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	17/04/19	ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DEL ACCESO AL VADO Nº 1.618 EN C/ SANT ELOI, 20,
8138/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	18/04/19	MANTENIMIENTO EN LAS DEBIDAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y HABITABILIDAD LA PARCELA SITA EN C/ PARE POVEDA, 22 Y 24,
8163/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	18/04/19	CERRAMIENTO DE SOLAR UBICADO EN PL. PINTOR EMILI SALA, 4, QUE PRESENTA GRIETAS HORIZONTALES Y PROBLEMAS DE ESTABILIDAD,
4789/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	25/04/19	MANTENIMIENTO Y CERCADO DEL SOLAR SITO EN AV. TIRANT LO BLANC, 30, A,
4919/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	25/04/19	MANTENIMIENTO EN CONDICIONES DE HIGIENE Y ORNATO DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO SITO EN EL PASAJE PARTERRE, 1 Y 2 DENOMINADO PALACETE ALBORS,
8041/2019	NOTIFICACIÓN DE TRÁMITE	29/04/19	MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE ENSERES, ESCOMBROS Y MUEBLES EN TERRAZA SITA EN C/ XIXONA, 6,
22792/2018	OFICIO DE AUDIENCIA	23/05/19	MANTENIMIENTO EN LAS DEBIDAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y HABITABILIDAD EL LOCAL SITO EN C/ CAVALLER MERITA, 3,
10784/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	31/05/19	REQUERIMIENTO PARA DESBROCE Y TALA DE LA VEGETACIÓN, GESTIÓN DE LOS RESIDUOS, A FIN DE MANTENER EL SOLAR DE C/ CASA BLANCA, 4-6,
10861/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	31/05/19	REQUERIMIENTO PARA DESBROCE Y TALA DE LA VEGETACIÓN, GESTIÓN DE LOS RESIDUOS, A FIN DE MANTENER LA PARCELA DE C/ VERGE DELS LLIRIS, 1,
11378/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	04/06/19	POR LA INSCRIPCIÓN EN REGISTRO AUTONÓMICO DEL IEE SITO EN C/ESCUPTOR PERESEJO, 32, NECESIDAD DE ADOPTAR MEDIDAS DE INTERVENCIÓN URGENTES,
11422/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	05/06/19	POR LA INSCRIPCIÓN EN REGISTRO AUTONÓMICO DEL IEE SITO EN C/ALCALDE FRANCESC BORONAT, 22 NECESIDAD DE ADOPTAR MEDIDAS DE INTERVENCIÓN URGENTES,
11428/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	06/06/19	POR LA INSCRIPCIÓN EN REGISTRO AUTONÓMICO DEL IEE SITO EN PL. CICLISTA BLAI DOMINGO LLIDÓ, 5, NECESIDAD DE ADOPTAR MEDIDAS DE INTERVENCIÓN URGENTES,
11434/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	06/06/19	POR LA INSCRIPCIÓN EN REGISTRO AUTONÓMICO DEL IEE SITO EN C/ VISTABELLLA, 12, NECESIDAD DE ADOPTAR MEDIDAS DE INTERVENCIÓN URGENTES
11426/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	06/06/19	POR LA INSCRIPCIÓN EN REGISTRO AUTONÓMICO DEL IEE SITO EN C/OLIVER, 9 NECESIDAD DE ADOPTAR MEDIDAS DE INTERVENCIÓN URGENTES,
11431/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	06/06/19	POR LA INSCRIPCIÓN EN REGISTRO AUTONÓMICO DEL IEE SITO EN C/ELS ALÇAMORA, 37 NECESIDAD DE ADOPTAR MEDIDAS DE INTERVENCIÓN URGENTE

Hoja1

14036/2019	ORDEN DE EJECUCIÓN	27/06/19	TRABAJOS RETIRADA Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS, DESBROZAMIENTO Y TALA DE VEGETACIÓN EN PARCELA SITA EN C/ FILÀ CORDÓN Nº 36,
14368/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	02/07/19	REQUERIMIENTO POR CONEXIÓN DE AGUAS RESIDUALES A LA BAJANTE DE PLUVIALES EN C/ PINTOR CABRERA, 50,
14370/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	02/07/19	REQUERIMIENTO PARA MANTENER EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y HABITABILIDAD LA FACHADA DEL EDIFICIO SITO EN C/ SANTA RITA 12
14020/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	03/07/19	REQUERIMIENTO PARA REPOSICIÓN CERRAMIENTO EXTERIOR, RETIRADA DE ESCOMBROS Y DESBROCE DE PARCELA SITA EN CAMÍ DELS TALECONS, 3,
14035/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	03/07/19	POR LA INSCRIPCIÓN EN REGISTRO AUTONÓMICO DEL IEE SITO EN C/ SANT VICENT, 5, NECESIDAD DE ADOPTAR MEDIDAS DE INTERVENCIÓN URGENTES,
14911/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	05/07/19	REQUERIMIENTO PARA MANTENER EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y HABITABILIDAD EL LOCAL SITO EN C/ LOPE DE VEGA, 4,
10463/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	23/07/19	MANTENIMIENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y HABITABILIDAD EL EDIFICIO SITO EN C/ BALMES, 21,
9541/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	23/07/19	COMUNICACIÓN PARA MANTENER LA PL. CENTENARI EN LAS DEBIDAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y HABITABILIDAD,
15051/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	23/07/19	REQUERIMIENTO PARA MANTENER EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y HABITABILIDAD LA PARCELA SITA EN AV. TIRANT LO BLANC, 30 B,
17036/2019	ORDEN DE EJECUCIÓN	01/08/19	MANTENIMIENTO DE PARCELA EN C/ PERÚ, N.º 87, B,
18780/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	02/09/19	REQUERIMIENTO REPARACIÓN DESPERFECTOS EN FACHADA DE LA FINCA SITA EN C/ FRANCESC PERERA, Nº 26
18607/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	20/09/19	MANTENIMIENTO ADECUADO, PARA EVITAR RIESGOS DE INSALUBRIDAD E INCENDIO DEL SOLAR EN C/ SANT MATEU, ,98,
20148/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	20/09/19	REQUERIMIENTO REPOSICIÓN DE CANALETA Y RECONDUCCIÓN ADECUADA DE LAS AGUAS PLUVIALES EN NAVE DE C/ SANT VICENT FERRER, 16,
19866/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	20/09/19	REQUERIMIENTO POR MAL ESTADO DE LA FINCA SITA EN C/ SANT NICOLAU, 110,
17392/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	25/09/19	MANTENIMIENTO EN LAS DEBIDAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y HABITABILIDAD DE LA PARCELA SITA EN C/ VERGE DELS LLIRIS, 14,
17521/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	25/09/19	REQUERIMIENTO DE PODA DEL ARBOLADO, LA LIMPIEZA Y EL DESBROCE DE LA PARCELA SITA EN C/ CARRASCA, 18, BARADELLO GELAT,
19436/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	25/09/19	REQUERIMIENTO POR PELIGRO DE CAÍDA DE ÁRBOL SITO EN EL PATIO INTERIOR DE DE LA VIVIENDA SITA EN C/ PINTOR CABRERA, 72, Y CERRAMIENTO DE LA MISMA,
20273/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	25/09/19	REQUERIMIENTO PARA MANTENER EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y HABITABILIDAD LA PARCELA SITA EN C/ DOÑA AMALIA, 13,
20279/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	25/09/19	REQUERIMIENTO PARA MANTENER EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y HABITABILIDAD LA PARCELA SITA EN C/ ELS MAULETS, 1,
15758/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	02/10/19	MANTENIMIENTO ADECUADO, PARA EVITAR RIESGOS DE INSALUBRIDAD E INCENDIO DEL SOLAR EN CR. LA RIBA, 4,
19768/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	02/10/19	POR LA INSCRIPCIÓN EN REGISTRO AUTONÓMICO DEL IEE SITO EN C/ SANT MIQUEL, , 74, 76, 78 Y 80, NECESIDAD DE ADOPTAR MEDIDAS DE INTERVENCIÓN URGENTES,
19794/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	02/10/19	POR LA INSCRIPCIÓN EN REGISTRO AUTONÓMICO DEL IEE SITO EN C/ MOSSÉN RAFEL DE L'AVE MARÍA, 1, NECESIDAD DE ADOPTAR MEDIDAS DE INTERVENCIÓN URGENTES,
21443/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	10/10/19	TRABAJOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO, RETIRADA Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA PARCELA SITA EN C/ SANT BLAI, 15,
21458/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	10/10/19	REQUERIMIENTO TRABAJOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO, RETIRADA Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA PARCELA SITA EN C/ SANT ANTONI, 37,
20868/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	11/10/19	REQUERIMIENTO REPARACIÓN PERSIANA SITA EN C/ CASTELLAR, 3,
22017/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	04/11/19	DEFICIENCIAS QUE PRECISAN INTERVENCIONES URGENTES POR LA INSCRIPCIÓN EN REGISTRO AUTONÓMICO DEL IEE SITO EN PL. LES XIQUES, 2, 3, 4 Y 5, 2-5,
22423/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	04/11/19	REQUERIMIENTO REPARACIÓN DE ARQUETA DE EDIFICIO SITO EN C/ COLLAO, 23,
23169/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	04/11/19	REQUERIMIENTO PARA REPARACIÓN DE BAJANTE PARA QUE LAS AGUAS PLUVIALES EVACUEN A LA RED DE ALCANTARILLADO EN EDIFICIO SITO C/ SANT NICOLAU, 10,
22810/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	07/11/19	REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO POR INSALUBRIDAD A CAUSA DE LA PRESENCIA DE PALOMAS EN INMUEBLE EN C/ CASA BLANCA, 17, ÚLTIMO PISO,

Hoja1

22801/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	13/11/19	SE REQUIERE UN MANTENIMIENTO ADECUADO, DEL SOLAR SITO EN C/ ALACANT, 18, CON EL FIN DE EVITAR RIESGOS DE INSALUBRIDAD.
22804/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	21/11/19	SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO DE LOS SOLARES UBICADOS ENL C/ OLIVER, 2, C/ ELS ALÇAMORA, 3 , PARA EVITAR RIEGOS DE INSALUBRIDAD E INCENDIO,
24797/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	21/11/19	REQUERIMIENTO TRABAJOS REPARACIÓN BAJANTES DE PLUVIALES DEL EDIFICIO DE AITEX, EN PL. EMILI SALA, 1,
24803/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	21/11/19	REQUERIMIENTO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SOLAR INSALUBRE, LLENO DE VEGETACIÓN EN C/ ISABEL II, 4,
24673/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	25/11/19	REQUERIMIENTO POR PARCELA EN CONDICIONES INADECUADAS POR VERTIDO DE ESCOMBROS Y RESIDUOS EN PARTIDA SANT BENET BAIX POL. 24, PARCELA 6,
24675/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	25/11/19	REQUERIMIENTO POR PARCELA EN CONDICIONES INADECUADAS POR VERTIDO DE ESCOMBROS Y RESIDUOS EN PARCELA 4- A (CASETA EL SALSERO), PO EL CLÉRIGO
21546/2019	OFICIO DE AUDIENCIA	19/12/19	REQUERIR A LOS PROPIETARIOS DEL EDIFICIO C/ ENGINYER VILAPLANA, 22, QUE EFECTUEN LAS REPARACIONES INDICADAS PARA MANTENERLO EN LAS DEBIDAS CONDICIONES,
8638/2019	ORDEN DE EJECUCIÓN	27/12/19	ORDEN PRESENTACIÓN IEE. Y DE EJECUCIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE MEDIANERA EN C/ SANT GREGORI, 8,