

Hoja1

| EXP. | ACTUACIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN |
|------------|---------------------|----------|--|
| 13178/2017 | ORDEN DE EJECUCIÓN | 13/01/20 | ORDEN DE EJECUCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE RETIRADA DE ESCOMBROS Y VALLADO DEL SOLAR SITO EN C/ SANT MIQUEL, 9, |
| 27338/2019 | OFICIO DE AUDIENCIA | 20/01/20 | INSTALACIÓN DE APARATO DE AIRE ACONDICIONADO EN C/ ANSELM ARACIL, 30, PLANTA 3ª, QUE DEBERÁ RETIRARSE O ADAPTARSE A LA NORMATIVA VIGENTE |
| 1474/2020 | ORDEN DE EJECUCIÓN | 21/01/20 | ORDEN DE RETIRADA DE ESCOMBROS EN VÍA PÚBLICA, CALLE CASA BLANCA, 28 – |
| 1452/2020 | OFICIO AUDIENCIA | 27/01/20 | REQUERIMIENTO CORRECTA COLOCACIÓN DE ANTENA EN C/ BALMES, 6, CON RIESGO DE CAÍDA A LA CALZADA DE C/ ISABEL LA CATÓLICA, |
| 1421/2020 | OFICIO AUDIENCIA | 29/01/20 | MANTENER EN LAS DEBIDAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y HABITABILIDAD EL INMUEBLE DE C/ SANT PANCRÀÇ, 6, |
| 1846/2020 | OFICIO AUDIENCIA | 30/01/20 | MANTENER EN LAS DEBIDAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y HABITABILIDAD EL INMUEBLE DE C/ VERGE DEL PILAR, 12,, |
| 1789/2020 | ORDEN DE EJECUCIÓN | 30/01/20 | ORDEN REPARACIÓN DE DESPERFECTOS EN MURO DE CONTENCIÓN Y DESPERFECTOS EN EDIFICACIÓN ANEXA, EN C/ TOSCARET, 3 |
| 1933/2020 | ORDEN DE EJECUCIÓN | 30/01/20 | ORDEN DE EJECUCIÓN REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE TALUD RECAYENTE A LA C/ EL CAMÍ DESDE LA PARCELA SITA EN C/ DOÑA AMALIA,N.º 65. |
| 1945/2020 | ORDEN DE EJECUCIÓN | 30/01/20 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN LA PARCELA SITA EN C/ SANT PANCRÀÇ, 4, |
| 2552/2020 | OFICIO AUDIENCIA | 03/02/20 | MANTENIMIENTO DE MURO DE CERRAMIENTO DE PARCELA SITA EN C/ CARAGOL, 29, |
| 2554/2020 | OFICIO AUDIENCIA | 03/02/20 | MANTENIMIENTO POR DESPRENDIMIENTOS DE TIERRAS EN LA PARCELA SITA EN C/ FILÀ NAVARROS, 23, |
| 574/2020 | OFICIO AUDIENCIA | 04/02/20 | MANTENER EN CONDICIONES DE SALUBRIDAD LOS SOLARES SITOS EN C/ PINTOR CASANOVA, 28 Y 30 Y C/ SANT BLAI, 22, |
| 3086/2020 | OFICIO AUDIENCIA | 14/02/20 | MANTENER EN CONDICIONES EL MURO SITO EN LA C/ SANT PANCRÀÇ, 36, , CON CIERTO GRADO DE DETERIORO, |
| 2475/2020 | OFICIO AUDIENCIA | 14/02/20 | MANTENIMIENTO TRAMO DE MURO SITO ANTIGUA CASA DE JUAN GIL ALBERT, CASA VILA VICENTA, SITA EN EL POLÍGONO 27, PARCELA 11 |
| 3634/2020 | OFICIO AUDIENCIA | 14/02/20 | MANTENIMIENTO POR DESPERFECTOS DEL MURO SITO EN C/ SANT PANCRÀÇ, 38 |
| 4604/2020 | OFICIO AUDIENCIA | 22/02/20 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS PARCELAS SITAS EN C/ LA SARDINA, 25-27 |
| 3623/2020 | OFICIO AUDIENCIA | 24/02/20 | MANTENER EN CONDICIONES MURO EN C/ CASETA MASCARELLES, 16 |
| 4721/2020 | OFICIO AUDIENCIA | 24/02/20 | ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA IMPEDIR LA PRESENCIA DE PALOMAS EN EDIFICIO DEL HOTEL RECONQUISTA, EN C/ PONT DE SANT JORDI, 3, |
| 3765/2020 | OFICIO AUDIENCIA | 26/02/20 | MANTENIMIENTO POR DERRUMBE DE PARTE DEL MARGEN DE LA UNIVERSIDAD QUE RECAE A LA C/ ALICANTE, |
| 5346/2020 | OFICIO AUDIENCIA | 03/03/20 | REQUERIMIENTO PARA REPARAR BALCÓN EN MAL ESTADO EN C/ SANTA RITA, 16, |
| 5636/2020 | OFICIO | 05/03/20 | COMUNICACIÓN POR LA POLICÍA LOCAL SE HA PROCEDIDO AL CERRAMIENTO DE LA PUERTA MEDIANTE CANDADO Y CADENA EN EDIFIO DE C/ SANT MATEU, 12 |
| 5552/2020 | OFICIO AUDIENCIA | 06/03/20 | LIMPIEZA Y VALLADO DEL SOLAR SITO EN C/ ALACANT, 18-20, |
| 5624/2020 | OFICIO AUDIENCIA | 06/03/20 | REQUERIMIENTO DE LIMPIEZA DEL SOLAR SITO EN C/ ALACANT, 22, ASÍ COMO A LA REPOSICIÓN DEL VALLADO, |
| 5502/2020 | OFICIO AUDIENCIA | 11/03/20 | MANTENIMIENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y HABITABILIDAD EL SOLAR SITO EN C/ SANT NICOLAU, 72, |
| 5510/2020 | OFICIO AUDIENCIA | 11/03/20 | MANTENIMIENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y HABITABILIDAD EL SOLAR SITO EN C/ SANT MIQUEL, 11, |
| 5569/2020 | OFICIO AUDIENCIA | 11/03/20 | MANTENIMIENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y HABITABILIDAD DE LA PARCELA SITA EN C/ SANT ANTONI N.º 37, |
| 5574/2020 | OFICIO AUDIENCIA | 11/03/20 | MANTENIMIENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y HABITABILIDAD LA PARCELA SITA EN C/ DOÑA AMALIA N.º 13, |
| 5578/2020 | OFICIO AUDIENCIA | 11/03/20 | MANTENIMIENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y HABITABILIDAD LA PARCELA SITA EN C/ SANTA RITA, 28, |
| 5585/2020 | OFICIO AUDIENCIA | 11/03/20 | MANTENIMIENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y HABITABILIDAD LA PARCELA SITA EN C/ SANT JAUME, 19, |
| 5586/2020 | OFICIO AUDIENCIA | 11/03/20 | MANTENIMIENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y HABITABILIDAD LA PARCELA SITA EN C/ SANT JAUME, 21, |

Hoja1

| | | | |
|-----------|---------------------|----------|--|
| 5716/2020 | OFICIO DE AUDIENCIA | 11/03/20 | MANTENIMIENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD, HABITABILIDAD Y EL CERCADO DE LA PARCELA SITA EN C/ SANT MIQUEL, 7 |
| 6149/2020 | OFICIO DE AUDIENCIA | 11/03/20 | REQUERIMIENTO SUPERVISIÓN ESTADO DEL CANALÓN DE C/ SANTA LLÚCIA, 6, Y EFECTUAR REPARACIONES PARA MANTENERLO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, |
| 4824/2020 | OFICIO AUDIENCIA | 12/03/20 | MANTENIMIENTO EN CONDICIONES DE DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y HABITABILIDAD,EL EDIFICIO SITO EN C/ SANT MIQUEL, 64 |
| 1643/2020 | OFICIO AUDIENCIA | 17/03/20 | RETIRADA DE ESCOMBROS Y RECONSTRUCCIÓN DEL CERCADO, DEL MURO SITO EN AV. D'ELX, 3 |
| 5605/2020 | OFICIO AUDIENCIA | 17/03/20 | MANTENIMIENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y HABITABILIDAD LA PARCELA SITA EN C/ CARAGOL, 10,, |
| 6125/2020 | OFICIO DE AUDIENCIA | 17/03/20 | INSTALACIÓN DE APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO EN INMUEBLE DE C/ SANTA LLÚCIA, 6, 1º Y 2º, QUE DEBEN ADAPTARSE A LA NORMATIVA VIGENTE, |
| 6603/2020 | OFICIO DE AUDIENCIA | 17/03/20 | MANTENIMIENTO EN LAS DEBIDAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y HABITABILIDAD LA PARCELA DE C/ CARAGOL,8, |
| 6604/2020 | OFICIO DE AUDIENCIA | 17/03/20 | MANTENIMIENTO EN LAS DEBIDAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y HABITABILIDAD LA PARCELA DE C/ CARAGOL, 6, |
| 6637/2020 | OFICIO DE AUDIENCIA | 17/03/20 | MANTENIMIENTO EN LAS DEBIDAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y HABITABILIDAD LA PARCELA DE C/ CARAGOL, 4, |
| 4098/2020 | OFICIO AUDIENCIA | 19/03/20 | MEDIDAS DE INTERVENCIÓN URGENTES EN EDIFICIO SITO EN C/ MÚSIC GONÇAL BLANES, 12 |
| 5496/2020 | OFICIO AUDIENCIA | 19/03/20 | MANTENIMIENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y HABITABILIDAD EL SOLAR SITO EN C/ SANT NICOLAU, 86, |
| 6964/2020 | OFICIO DE AUDIENCIA | 23/03/20 | MANTENIMIENTO EN LAS DEBIDAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y HABITABILIDAD LA PARCELA DE C/ SANT RAFEL, 6, |
| 5695/2020 | OFICIO DE AUDIENCIA | 24/03/20 | MANTENIMIENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD, HABITABILIDAD Y EL CERCADO DE LA PARCELA SITA EN C/ BARBACANA, 5, |
| 5699/2020 | OFICIO DE AUDIENCIA | 24/03/20 | MANTENIMIENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD, HABITABILIDAD Y EL CERCADO DE LA PARCELA SITA EN C/ SANT RAFEL, 4 |
| 6970/2020 | OFICIO DE AUDIENCIA | 24/03/20 | MANTENIMIENTO EN LAS DEBIDAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y HABITABILIDAD LA PARCELA DE C/ EL TAP, 9, |
| 6974/2020 | OFICIO DE AUDIENCIA | 24/03/20 | MANTENIMIENTO EN LAS DEBIDAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y HABITABILIDAD LA PARCELA DE C/ EL TAP, 11, |
| 7168/2020 | OFICIO AUDIENCIA | 31/03/20 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS PARCELAS SITAS EN C/ LA SARDINA, 29 Y 31, |
| 5010/2020 | OFICIO AUDIENCIA | 31/03/20 | MANTENIMIENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y HABITABILIDAD EL EDIFICIO SITO EN C/ BARRANC NA LLOBA 15, |
| 7186/2020 | OFICIO DE AUDIENCIA | 31/03/20 | MANTENIMIENTO EN LAS DEBIDAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y HABITABILIDAD LA PARCELA DE C/ LA SARDINA, 33, |